<u>অনুচ্ছেদ-১৫</u> বিডি অপারেশনের পর্বসমূহ ও সংগঠন

১৫০১। বোম্ব ডিসপোজাল পর্ব।

ক। বোম্ব রেকী এবং লোকেশন (অবস্থান নির্ণয় করা) (Bomb Recce and Location)।

খ। গেইনিং এ্যাক্সেস (বোম্ব পর্যন্ত পৌঁছানো) (Gaining Access)।

গ। আইডেন্টিফিকেশন (বোম্বকে চিহ্নিত করা বা পরিচিত হওয়া) (Identification)।

ঘ। রেভার সেফ করা (বোম্ব নিরাপদ করা) (Render Safe)।

ঙ। রিকোভারি এবং ফাইনাল ডিসপোজাল (Recovery and Final Disposal)।

১৫০২। <u>বিভিন্ন পর্বে কাজ ও সরঞ্জাম।</u>

ক। বোম্ব রেকী এবং লোকেশন (Bomb Recce and Location)।

- (১) কাজ।
 - (ক) বোম্বের অবস্থান ও জায়গা চিহ্নিত করা।
 - (খ) বোম্ব কত গভীরতায় আছে।
 - (গ) বোম্বের অবস্থান।

(২) সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি (Equipment)।

(ক) ইওডি লাইট ড্রিলিং রিগ মডেল আরই-২৫ (EOD Light Drilling Rig)।

্খ) ইওডি ওয়াটার জেটিং সেট (EOD Water Jetting Set)।

্গ) বোম্ব লোকেটর ফেরেক্স-৪০২১ (Bomb Locator)।

খ। <u>গেইনিং এ্যাক্সেস পর্ব (বোম্ব পর্যন্ত পৌঁছানো)</u> (Gaining Access)।

(১) <u>কাজ</u>।

- (ক) গর্ত করা।
- (খ) রিভেটমেন্ট করা।
- (গ) পানি পাম্প করে বের করা।

(২) <u>সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি।</u>

- (ক) মেটাল রিং স্যাফটিং সেট (Metal Ring Shafting)।
- (খ) লাইট ওয়েট স্যাফটিং ইকুইপমেন্ট (Light Weight Shafting Equipment) ।
- ^(গ) ইওডি ডিওয়াটারিং কিট[°] (EOD Dewatering Kit)।

১৫-২ সীমিত

গ। <u>আইডেন্টিফিকেশন (Identification)। (বোম্বকে চিহ্নিত করা</u> বা পরিচিত হওয়া)।

- (১) কাজ_।
 - ক) বোম এর প্রকার।
 - (খ) ফিউজের প্রকার।
 - (গ) ফিলিং এর প্রকার।

(২) <u>যন্ত্রপাতি।</u>

- (ক) আল্ট্রাসনিক ওয়াল থিকনেস মিটার (Ultrasonic Wall Thickness Meter) ।
- (খ) স্যালো এক্সরে আইডেন্টিফিকেশন ইউনিট (Shallow X-ray Identification Unit)।
- (গ) মোবাইল ডেভলপিং ইউনিট (Mobile Developing Unit)।
- (ঘ) ইলেকট্রোনিক স্টেথেসকোপ (Electronic Stethoscope)।
- (ছ) সেফটি লাইট প্রোব।
- (চ) গামা এক্সরে ইউনিট।

য। <u>রেভার সেফ করা (Render Safe) (বোম্ব নিরাপদ করা)</u>।

- (১) <u>কাজ।</u>
 - ক) ফিউজকে নিক্রিয় করা।
 - (খ) ফিউজকে আলাদা করা।
 - (গ) উল্লেখযোগ্য অংশকে আলাদাকরণ।

১৫-৩ সীমিত

(২) <u>যন্ত্রপাতির নাম</u>।

- (ক) ডি আর্মার কিট (De Armour Kit)।
- (খ) রকেট রেঞ্চ কিট (Rocket Wrench)।
- ্গ) ফিউজ এক্ট্রাক্টর (Fuze Extractor)।
- (ঘ) ফিউজ নিউট্রালাইজিং ইকুইপমেট (Fuze

Neutralizing Equipment)

- (ঙ) ফিউজ নিউট্রালাইজিং কিট (Fuze Neutralizing kit)।
- (চ) কীট ক্লক স্টপার।

ঙ। <u>রিকভারি এবং ফাইনাল ডিসপোজাল (Recovery and</u> Final Disposal।

- (১) কাজ।
 - (ক) বোম্ব কেস কাটা।
 - (খ) ভিতর থেকে বারুদ বের করা।
 - (গ) খোলা বারুদ ধ্বংস করা।
 - (घ) বোম্ব এর কেসকে সরিয়ে ফেলা।
 - (ঙ) ব্যাক ফিলিং (Back Filling)।

(২) <u>যন্ত্রপাতির নাম।</u>

- (ক) সিএলসি (CLC)।
- (খ) ট্রিপেনিং মেশিন (Trepaning Machine)।
- (গ) ষ্টিমিং আউট ইকুইপমেন্ট (Steaming Out Equipment)।
- ্ঘ) সেল্ফ লোডিং ভেহিক্যাল (Self Loading Vehicle)।

১৫-৪ সীমিত

সীমিত ১৫০৩। বাম্ব ডিসপোজাল ইকুইপমেন্টের তালিকা।

দ্রব্যের নাম	পরিমান
বোম্ব লোকেটর	०३ ि
ইলেক্ট্রনিক স্টেথেসকোপ	०५ ि
ইওডি ওয়াটার জেটিং সেট	ठी ८०
ফিউজ নিউট্রালাইজিং ইকুইপমেন্ট	र्ग ८०
ইওডি স্টিম জেনারেটর	र्ग ८०
ফিউজ নিউট্রালাইজিং কিট	ी ६०
ট্রপানিং মেশিন	০১ টি
রকেট রেঞ্চ	गै ८०
ফিউজ এক্সট্রাকটর	ग्री ८०
ম্যাগনেটিক ক্লক স্টপার	ग्री ८०
ইওডি লাইট ড্রিলিং রিগ	गै ८०
মোবাইল ডেভলপিং ইউনিট	गै ८०
ইওডি স্যুট	ी ८०
গেতি নন ম্যাগনেটিক	री ८०
কোদাল নন ম্যাগনেটিক	री ८०
বেলচা নন ম্যাগনেটিক	री ८०
ডিসরাপ্টার	री ८०

সীমিত বোম্ব সনাক্ত করণ এবং নিচ্ছিন্য় করণ পার্টি (বিডি দল)।

ক। বোম্ব ডিসপোজাল দলের সংগঠনঃ

18096

জনবল	ইউনিট	মন্তব্য
১×অফিসার	বিডি ইউনিট/ ডিভ	বোম্ব নিষ্ক্রিয়করণ দলের
	ইঞ্জিঃ ব্যাটাঃ	কমাভার
১×অফিসার	লগ এরিয়া/	এটিও এর দায়িত্ব পালন
	ফরমেশন সদর	করবে
১×জেসিও	বিডি ইউনিট/ ডিভ	
৫×ওআর	ইঞ্জিঃ ব্যাটাঃ	
২×এমপি	এমপি ইউনিট	
১×এফএস	এফআইইউ	
১×মেডিকেল	ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স	প্রয়োজনে প্রাথমিক চিকিৎসার
এ্যাসিস্টেন্ট		ঔষধ নিয়ে যাবে

খ। <u>সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি</u>ঃ উক্ত দলের বিভিন্ন উপদল নিমুবর্ণিত সরঞ্জামাদি সাথে বহন করবেঃ

(১) বিস্ফোরক দ্রব্যাদি।

দ্রব্যের নাম	পরিমান
স্ল্যাব টিএনটি ৫০০ গ্রাম	১৫ টি
স্ল্যাব টিএনটি ২০০ গ্রাম	১৫ টি
ডেটোনেটর ইলেক্ট্রিক	২৫ টি
ডেটোনেটর নন ইলেক্ট্রিক	২৭ টি
প্রাইমার সিই	১০টি
ডেটোনেটিং কর্ড	১৫০ মিটার
সেফটি ফিউজ	১০ মিটার

১৫-৬ সীমিত

দ্রব্যের নাম	পরিমান
বালুর বস্তা	২০০ টি
সোভেল	०२ ि
গেতি	০২ টি
মাইন ডিটেক্টর	০২ টি
ব্যাটারী	०२ ि
ব্লাষ্টিং মেশিন	০২ টি
টোয়া	०२ ि
হেলমেট	তি গ্র
লাইফ জ্যাকেট	০৫ টি
হ্যান্ড গ্লোভস	০৫ জোড়া
বালতি	०৫ पि
হ ক	তি গ্ৰ
কোদাল	০৫ টি
এইচ এফ সেট	र्ग ८०
কেঁচি	০২ টি
এন্টি কাটার	गी ८०
রশি	৫০ গজ
প্লায়ার্স	ी ८०
বাঁশি	০৩টি

(৩) <u>যানবাহন</u>।

১X জীপ

১ـ পিকআপ

১× ৩ টন (প্রয়োজন অনুযায়ী)

১৫-৭ সীমিত

১৫০৫। তথ্য পাওয়ার পর বিডি দ**লে**র করণীয়।

- ক। পুলিশ, বেসামরিক সংস্থা এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য পাবার পর তা সাথে সাথে ফরমেশন সদর দপ্তর এবং সেনা সদর, এমও পরিদপ্তরকে অবগত করা এবং একই সাথে সীমিত সময়ের মধ্যে টার্গেটে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করা।
- খ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনক্রমেই অপারেশনের জন্য গমণ করা যাবে না।
- গ। বোমা সংক্রান্ত কোন তথ্য জানলে তা কোন উৎস থেকে প্রেরণ করা হয়েছে তার নাম, ঠিকানা, পদবী এবং টেলিফোন নম্বর সাথে সাথে সংগ্রহ করা।
- ঘ। সকল তথ্য মেসেজ আকারে নির্দিষ্ট লগবুকে এট্রি করা।
- ঙ। এটিও'র সাথে যোগাযোগ করে তার উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- চ। পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে বিভিন্ন তথ্যাদি গ্রহণ করা ও নিশ্চিত হওয়া।

১৫০৬। <u>এটিও'র দায়িত্</u>ব।

- ক। বোম্বের নিকটে গিয়ে বোম্বের প্রকারভেদ নির্ণয় করা।
- খ। ফিউজ নিস্ক্রিয় করার জন্য ফিউজের সার্বিক অবস্থান এবং উহার প্রকারভেদ চিহ্নিত করা।
- গ। প্রয়োজনে বোমা নিস্ক্রিয় করণের সময় ঝুকিপূর্ণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা।
- ঘ। বোমার বিষ্ফোরণ ইন সিটু হবে, না নিরাপদ স্থানে স্থানা^{ন্তর} করা হবে তা নির্ধারণ করা।
- ঙ। বোমা বিষ্ফোরণের জন্য সব ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বিডি দলকে বোমার নিকট যেতে নির্দেশ দেয়া।
- চ। বোমা নিচ্ছিয়/বিস্ফোরণের পর সমাপনী প্রতিবেদন প্রদান

১৫-৮ শীমিত

১৫০৭। বিডি পার্টি কমান্ডারের দায়িত্ব।

ক। নিজ দলের কাজ, সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত ধারণা দেয়া।

খ। এসওপি অনুযায়ী সকল ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সকল কার্য সম্পাদনের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

গ। ইওডি সেট ব্যবহারের আবশ্যকীয়তা ইওডি সেট ব্যবহার বিধির সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে পুনরায় সকলকে নিশ্চিত করা।

ঘ। বিডি দলের সদস্যদের ব্যক্তি নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়া।

ঙ। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

চ। ফরমেশন সদর, এমও পরিদপ্তরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা।

ছ। একজন মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ নিয়ে যাবে।

১৫০৮। প্রাপ্তিস্থানে যাওয়ার পর বেসামরিক জনবলের নিরাপতা।

ক। চারিদিকে বন্ধন (Barricade) সৃষ্টি করা।

খ। পুলিশ বাহিনী হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ/প্রদান করা এবং নিজ দলের দুই জনকে আরপি দায়িত্বে নিয়োগ করা।

গ। সমবেত জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ/নিরাপত্তার জন্য নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া।

ঘ। কোন বেসামরিক লোককে বোমার নিকট যাওয়া থেকে বিরত রাখা।

ঙ। পার্শ্ববর্তী এলাকার ভিড় কমাতে মেগাফোনে ঘোষনা দেওয়া।

১৫-৯ সীমিত

১৫০৯। এফআইইউ দলের দায়িত্ব।

ক। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাথে সমনুয় করা।

খ। পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং সংঘটিত ঘটনার মূল উদ্দেশ্য নির্ণয় করা।

গ। জনসংযোগ রক্ষা করা।

ঘ। স্থানীয় পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতঃ সংঘঠিত ঘটনার সাথে কারা জড়িত তা নির্ণয় করা (সম্ভব হলে)।

ঙ। বোমা এবং আশে পাশের এলাকার ফটো ও ভিডিও ধারন করা এবং প্রয়োজনে ''স্কেচ'' প্রস্তুত করা।

১৫১০। পুলিশের দায়িত্ব।

ক। উক্ত স্থানে সর্বসাধারনের চলাচল নিষিদ্ধ করা।

খ। যদি সম্ভব হয় বস্তুটিকে কোন খোলা মাঠের মধ্যে এনে পানি ও বালির মধ্যে রাখা উচিৎ এবং চারদিকে লাল পতাকা দিয়ে ঘিরে রাখা।

গ। যদি বস্তুটি কোন তারের সাহায্যে আটকানো থাকে তাহলে তা নড়াচাড়া করা উচিত নয়। এমতাবস্থায় উক্ত স্থানটির চারিদিকে লাল পতাকা দিয়ে ঘিরে রাখা।

ঘ। উক্ত বস্তুটির চারপাশে বালির বস্তা দিয়ে ঘিরে প্রয়োজনীয় নিরাপতা ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৫১১। নিক্রিয়করণ/নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর/বিজ্ফোরণ ঘটানো।

ক। এটিও কর্তৃক নির্দেশের পরই বোমার নিকট গমন করা যাবে, তার পূর্বে বোমার নিকট গমন করা যাবে না।

খ। এটিও'র নির্দেশ অনুযায়ী বোমাকে নিজ স্থানে অথবা স্থানান্তর করে বোমার বিষ্ফোরণ করা হবে।

> ১৫-১০ সীমিত

গ। বোমা স্থানান্তর করার ব্যাপারেও যথেষ্ট সতর্কতার সাথে বালি অথবা পানির মধ্যে অথবা তুলার বস্তার মধ্যে বহন করতে হবে। ঘ। প্রয়োজনীয় সকল প্রকার নিরপত্তা ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

ঙ। বোমার নিকট নূন্যতম সংখ্যক লোক গমন করবে।

চ। নির্ধারিত প্রতিরোধক পোষাকাদি ব্যতিরেকে বোমার নিকট গমন করবে না।

ছ। বিশেষ করে লাইফ জ্যাকেট, হেলমেট এবং আই শিল্ড ব্যতিত কেহ বোমার নিকট গমন করবে না।

জ। বিস্ফোরণের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে বালির বস্তা দ্বারা নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

ঝ। বোমার নিকট অতিরিক্ত কোন সরঞ্জামাদি নেওয়া যাবে না। এও। বোমা বিস্ফোরণের পর উক্ত এলাকা সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।

ট। বিস্ফোরণের পর শুধুমাত্র ঐ নির্দিষ্ট বোমার জন্য সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।

১৫১২। সাংবাদিক ও উৎসুক জনতার প্রতি আচরণ।

ক। বিডি দলনেতা কর্তৃক সাংবাদিক ও উৎসুক জনতাকে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ পূর্বক সরিয়ে নেয়া।

খ। বিডি দলনেতা ব্যতিত অন্য কেহ কোন রকম তথ্য প্রদান করবে না অন্যথায় সাংবাদিকদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে।

গ। বোমা পরীক্ষা শেষে নিম্নবর্ণিত তথ্য দেয়া যেতে পারেঃ

- (১) বস্তুটি কি?
- (২) বস্তুটির প্রকার?
- (৩) কতটুকু বিপদজনক?

১৫-১১ সীমিত

ঘ। বোমা বিস্ফোরণের জায়গায় সাংবাদিক বা বেসামরিক লোকদের যেতে দেয়া হবে না।

১৫১৩। <u>মেডিকেল কভার</u>। বিডি দল হতে বোমার তথ্য পাওয়ার পরই এমও পরিদপ্তরের জিএসও-১ অথবা তার অনুপস্থিতিতে জিএসও-২ (অপস)/ ফরমেশন ষ্টাফ, মেডিকেল সাপোর্টের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট/ফরমেশন এবং সংস্থার সহিত যোগাযোগ সাপেক্ষে মেডিকেল টিম এর উপস্থিতি নিশ্চিত করবে।

১৫১৪। <u>অতিরিক্ত নির্দেশাবলী।</u>

ক। প্রতিটি অপারেশনের কার্যাবলী আলাদা ভাবে ইউনিট রেকর্ড রাখবে।

খ। বোমা নিস্ক্রিয়করণ দলের নামের তালিকা সর্বদাই ইউনিটে নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে।

গ। অপারেশনে যাবার পূর্বে ফরমেশনে প্যারেড ষ্টেট দিয়ে যাবে।

১৫১৫। <u>অপারেশন শেষে প্রতিবেদন</u>। বোমা নিস্ক্রিয়করণ দল ইউনিটে ফেরত আসার পর সাথে সাথে ফরমেশন সদর দপ্তর এবং সেনাসদর অপারেশন পরিদপ্তরে প্রথমে টেলিফোন ও পরে লিখিত প্রতিবেদন প্রদান করবে।

> ১৫-১২ সীমিত