
BOARD A · IMPERIAL · BOSCH 12V + HAND TOOLS + WERA

1:4 · Ø7.6 holes, pitch 23.876 · col from the left hole column, row = the arm's lowest stud from the top · blue = flanges / plates · black = tool envelopes · bench below row 49



PLACEMENT

1. **GSR 120-LI drill**
   2 × A80 · col 2 + 5 · row 3
2. **GWS 12V-76 grinder**
   2 × A80 · col 9 + 12 · row 3
3. **Small bit box**
   2 × A40 · col 9 + 12 · row 12
4. **GKS 12V-26 saw**
   2 × F100 + S-SAW · col 1 + 6 · row 16
5. **Drill-bit box**
   2 × A40 · col 8 + 12 · row 16
6. **Bosch blue case**
   2 × A60 · col 3 + 9 · row 21
7. **GRO 12V-35**
   2 × C56 · col 2 + 8 · row 25
8. **GluePen**
   2 × C38 · col 2 + 6 · row 28
9. **Scissors**
   N30 · col 4 · row 30
10. **Micrometer 0-25**
    N30 · col 8 · row 31
11. **Protractor + rule**
    N30 · col 12 · row 29
12. **Caliper · tape · markers · scriber**
    2 × F60 + R-MEAS · col 1 + 11 · row 41
13. **Wera Tool-Check PLUS**
    2 × A60 · col 20 + 26 · row 5
14. **Wera Hex-Plus L-keys ×9**
    2 × F60 + R-HEX · col 20 + 28 · row 8
15. **Adjustable wrench 200**
    N30 · col 15 · row 8
16. **Spanner**
    N30 · col 18 · row 8
17. **Drivers: Irwin · chisel · awl · knife + Wera ×6**
    2 × F60 + R-DRV · col 14 + 28 · row 23
18. **Cutters / crimpers ×4 · snips · nipper**
    2 × F60 + R-PLI · col 16 + 28 · row 33
19. **Pliers ×4 · 1 cutter · spare**
    2 × F60 + R-PLI · col 16 + 28 · row 44

NOT ON BOARD A

Bosch soft tool bag (2 × A40)
Irwin spring clamps L ×2 + S ×2
Japanese pull saw
Irwin combination square 300
Ratchet strap
Acrylic rule 450
Green cross-line laser level
Work-light tube
Cables / test leads