

		Job Safety Analysis 作业安全分析								
Job Title: 作业名称:		Confined Space Entry		Work Location : 工作地点:			Revised date : 更新日期:			
Rig No: 钻机号:		Date of JSA : 作业安全分析日期:		Prepared by: 分析人:			Approved by : 批准人:			
No	Job Steps 作业步骤	Hazard Identification 危害识别	Pre-Mitigation 控制前			Hazard Control 危害控制	Post-Mitigation 控制后			Action Party 执行人
			F 频率	S 严重	Risk 风险		F 频率	S 严重	Risk 风险	
1	Permit preparation পারমিট প্রস্তুতি	No permit, unauthorized entry পারমিট নেয়া হয় নি, অনুমতি ছাড়া প্রবেশ	3	4	H	Use Confined Space Entry Permit system, toolbox talk, authorization কনফাইন্ড স্পেস এন্ট্রি পারমিট ব্যবহার করুন, টুলবক্স টক করুন,	1	3	L	Supervisor / OHS
2	Isolate energy sources শক্তির উৎসগুলি বিচ্ছিন্ন করুন	Unexpected energization অপ্রত্যাশিত ভাবে যন্ত্র চালু হয়ে যাওয়া	4	5	H	Full LOTO, isolate valves, verify zero energy সম্পূর্ণ লোটা মেনে চলুন,ভালভ আইসুলেট করুন, শূন্য শক্তি যাচাই করুন	2	4	M	Technician
3	Gas test গ্যাস পরীক্ষা	Oxygen deficiency, Flammable gases, Toxic gases (H2S, CO) অক্সিজেনের ঘাটতি, দাহ্য গ্যাস, বিষাক্ত গ্যাস (H2S, CO)	3	5	H	Test for toxic gases, ventilation, stop work if alarm triggers, use respiratory protection বিষাক্ত গ্যাস, বায়ুচলাচলের জন্য পরীক্ষা করুন, অ্যালার্ম ট্রিগার হলে কাজ বন্ধ করুন, রেসপিরেটরি(mask) সুরক্ষা ব্যবহার করুন	1	2	L	Supervisor / OHS
4	Provide ventilation বায়ুচলাচল সরবরাহ করুন	Poor air circulation, heat stress, toxic buildup অল্প বাতাস প্রবাহ , হিট স্ট্রেস, বিষাক্ত গ্যাস জমতে থাকা	3	4	H	Mechanical blower, fresh air supply, monitor temp মেকানিক্যাল ব্লোয়ার, ফ্রেশ বাতাস সরবরাহ ও তাপমাত্রা এর দিকে খেয়াল রাখা	1	3	L	Technician
5	Enter confined space সীমাবদ্ধ স্থানে প্রবেশ করুন	Slip/fall while entering প্রবেশ করার সময় স্লিপ/পড়ে যাওয়া	3	3	M	Use ladder, harness, tripod for vertical entry মই ব্যবহার করুন, খাড়া নীচে নামার জমে ট্রাইপড ব্যবহার করুন	1	2	L	Supervisor / OHS
6	Carry out work কাজ করুন	Toxic fumes during working, fire hazards, কাজের সময় বিষাক্ত ধোঁয়া, আগুনের ঝুঁকি	3	4	H	Approved chemicals respirator, ventilation, housekeeping before hot work কেমিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করুন, বায়ুচলাচল নিশ্চিত করুন, হট ওয়ার্ক কাজের আগে চারপাশ পরিষ্কার করুন	1	3	L	Supervisor / OHS
7	Task completed.	Tools left inside, improper de-isolation ভিতরে টুলস রেখে আসা, ঠিকমত ডি-আইসোলেশন না করা	3	2	M	Good housekeep ঠিকমত হাউস কিপিং মেনে চলুন	1	2	L	Supervisor / OHS
Personal Protective Equipment and Safety Equipment Required to Perform the Job 实施本项作业所需的劳动保护用品和安全设施										
☒ Hard Hats 安全帽 ☒ Hard Shoes 安全鞋 ☐ Safety Harness 安全带 ☒ Gloves 手套 ☒ Goggles 防护镜 ☐ Face Shield 防护面罩 ☐ Ear Protection 护耳 ☐ Man Basket 载人吊篮 ☐ Gas Detector 气体探测器 ☐ Respirator 呼吸器 ☐ Barriers 隔离屏障 ☐ Extinguisher 灭火器 ☐ LOTO 锁定/标识 ☐ Watch man 观察员 ☐ Others 其它										
Remark备注		The above two columns as Risk and Action Party should be filled by the acting person according to actual onsite conditions. The column as Risk should be filled as High Risk, Medium Risk and Low Risk and that of Action Party should be the signature of the acting person for the job. 风险等级与执行人两栏的内容由风险分析执行人根据现场实际情况填写。风险等级建议分为高风险、中等风险和低风险；执行人一栏要填入作业执行人姓名。								

说明:

1. 风险 (R) 值=风险发生的频率 (F)X风险的严重度 (S)
2. 高风险 (H) : 风险值 (R) >10时, 应判定为高风险 (H)
3. 中等风险 (M) : 风险值 (R) 为: 5<R<10时, 应判定为中等风险 (M)
4. 低风险 (L) : 风险值 (R) < 5时, 可判定为低风险 (L)

ঝুঁকি (R) মান = ঝুঁকি ঘটার ফ্রিকোয়েন্সি (F) X ঝুঁকির তীব্রতা (S)
উচ্চ ঝুঁকি (H) : যখন ঝুঁকির মান (R) >১০ হবে,
মাঝারি ঝুঁকি (M) : যখন ঝুঁকির মান (R) হবে: ৫ <R< ১০,
নিম্ন ঝুঁকি (L) : যখন ঝুঁকির মান (R) < ৫ হবে