

Job Safety Analysis 作业安全分析										
Job Title: 作业名称:		Hot Work		Work Location : 工作地点:		Revised date : 更新日期:				
Rig No: 估机号:		Date of JSA : 作业安全分析日期:		Prepared by: 分析人:		Approved by : 批准人:				
No	Job Steps 作业步骤	Hazard Identification 危害识别	Pre-Mitigation 控制前			Hazard Control 危害控制	Post-Mitigation 控制后			Action Party 执行人
			F 频率	S 严重	Risk 风险		F 频率	S 严重	Risk 风险	
1	Permit preparation পারমিট প্রস্তুতি	No permit, unauthorized work পারমিট নেয়া হয় নি, অনুমতি ছাড়া কাজ	3	4	H	Hot Work Permit, fire watch assigned, toolbox talk হট ওয়ার্ক পারমিট, ফায়ার ওয়াচ বরাদ্দ, টুলবক্স টক	1	3	L	Supervisor / OHS
2	Clear work area কাজের এলাকা পরিষ্কার করুন	Flammable materials near work কাজের কাছাকাছি দাহ্য পদার্থ	4	5	H	Remove combustibles, use Fire extinguisher & fire blanket দাহ্য বস্তু সরিয়ে ফেলুন, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও ফায়ার ব্ল্যাঙ্কেট ব্যবহার করুন।	1	2	L	Techniciann
3	Cutting ,Fitting&Support installation. কাটিং, ফিটিং এবং সাপোর্ট ইনস্টলেশন।	Defetive tools,gas leaking,fire caused by gas cutting,fire and explosion. ডিফেক্টিভ সরঞ্জাম, গ্যাস লিকিং, গ্যাস কাটার কারণে আগুন, আগুন এবং বিস্ফোরণ।	2	3	M	conduct with toolbox meeting,Machine safety guard.wear hand gloves. টুলবক্স মিটিং, মেশিন সেফটি গার্ড, হ্যান্ড গ্লাভস পরুন।	1	3	L	
4	Welding or grinding ওয়োল্ডিং বা গ্রাইন্ডিং	Sparks causing fire,Flying metal particles,Respiratory issues,Hearing damage স্পার্ক থেকে আগুন সৃষ্টি , উড়ন্ত ধাতব কণা, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা, শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্থ	4	5	H	Fire-resistant screens, fire watch, remove fuel sources.Face shield, goggles,Local exhaust ventilation,mask অগ্নি-প্রতিরোধী পর্দা, ফায়ার ওয়াচ, জ্বালানীর উত্স সরিয়ে ফেলা, ফেস শিল্ড ব্যাবহার, গগলস,ভেন্টিলেশন, মাস্ক	1	2	L	
5	Use of pneumatic tools/air grinder/electric grinder for pipe fitting পাইপ ফিটিংয়ের জন্য নিউমেটিক সরঞ্জাম / এয়ার গ্রাইন্ডার / বৈদ্যুতিক গ্রাইন্ডার ব্যবহার করা	Caught by moving/turning part, flying object, grinding disk damag চলন্ত/ঘূর্ণায়মান অংশে আটকে যাওয়া, উড়ে আসা বস্তু দ্বারা আঘাত, গ্রাইন্ডিং ডিস্ক ভেঙ্গে যাওয়া	3	3	M	To wear hand gloves,to wear face shield check connection regularly and tighten properly হ্যান্ড গ্লাভস পরুন, ফেস শিল্ড পরুন, নিয়মিত ভাবে যন্ত্র পরীক্ষা করুন	2	3	L	
6	Fire watch ফায়ার ওয়াচ	Ignition of unnoticed sparks আড়ালে থাকা স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন ধরে যাওয়া	3	5	H	Ready Fire extinguisher , fire watch for 30 minutes after work অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র প্রস্তুত রাখা, কাজের পরে 30 মিনিটের জন্য ফায়ার ওয়াচ	1	2	L	
7	Task completed কাজটি সম্পন্ন হয়েছে	Trips & Personal injury আছাড় খাওয়া , ইনজুরি হওয়া	3	2	M	Make certain working area & rig floor is free of slip hazard good housekeep finish the job খোয়াল রাখুন যে কোথাও যেন পিছলি না থাকে হাউজ কিপিং ভাল ভাবে করুন	2	2	L	

Personal Protective Equipment and Safety Equipment Required to Perform the Job 实施本项作业所需的劳动保护用品和安全设施									
☒ Hard Hats 安全帽	☒ Hard Shoes 安全鞋	☐ Safety Harness 安全带	☒ Gloves 手套	☒ Goggles 防护镜	☐ Face Shield 防护面罩	☐ Ear Protection 护耳	☐ Man Basket 载人吊篮		
☐ Gas Detector 气体探测器	☐ Respirator 呼吸器	☐ Barriers 隔离屏障	☐ Fire Extinguisher 灭火器	☐ LOTO 锁定/标识	☐ Watch man 观察员	☐ Others 其它			
Remark备注		The above two columns as Risk and Action Party should be filled by the acting person according to actual onsite conditions. The column as Risk should be filled as High Risk, Medium Risk and Low Risk and that of Action Party should be the signature of the acting person for the job. 风险等级与执行人两栏的内容由风险分析执行人根据现场实际情况填写。风险等级建议分为高风险、中等风险和低风险；执行人一栏要填入作业执行人姓名。							

说明:

1. 风险 (R) 值=风险发生的频率 (F)X风险的严重度 (S)
2. 高风险 (H) : 风险值 (R) >10时, 应判定为高风险 (H)
3. 中等风险 (M) : 风险值 (R) 为: 5<R<10时, 应判定为中等风险 (M)
4. 低风险 (L) : 风险值 (R) < 5时, 可判定为低风险 (L)

ঝুঁকি (R) মান = ঝুঁকি ঘটার ফ্রিকোয়েন্সি (F) X ঝুঁকির তীব্রতা (S)
উচ্চ ঝুঁকি (H) : যখন ঝুঁকির মান (R) >১০ হবে,
মাঝারি ঝুঁকি (M) : যখন ঝুঁকির মান (R) হবে: ৫ <R< ১০,
নিম্ন ঝুঁকি (L) : যখন ঝুঁকির মান (R) < ৫ হবে