Number Systems

Lecture 6

Outline

- One's Complement System
- Two's Complement System

Number Systems

- ที่ผ่านมาเรา ใช้เลขฐานสองแทนจำนวนต่างๆ โดยจำนวน เหล่านั้นเป็นจำนวนบวกเท่านั้น
- การคำนวณจำเป็นต้องใช้ทั้งค่าบวกและค่าลบ
- รูปแบบการแทนจำนวนบวกและลบ
 - แบบ One's Complement
 - แบบ Two's Complement

One's Complement System

- ใช้ MSB เป็น Sign Bit สำหรับจำนวนบวกบิตนี้จะเป็น 0 และสำหรับจำนวนลบบิต นี้จะเป็น 1 เด็จาก 1571 ซ้าย คิด
- การแทนจำนวนลบทำได้โดยหาคอมพลีเมนต์ของจำนวนบวกที่มีค่า Magnitude ตรงกับจำนวนลบที่ต้องการ
- ตัวอย่าง
 - +7 จะถูกแทนด้วย 0111 และ -7 สามารถหาได้โดยนำ 0111 มาหาคอมพลี เมนต์ ดังนั้น -7 จะถูกแทนด้วย 1000
 - -4 จะถูกแทนด้วย 1011 เมื่อหาคอมพลีเมนต์ ของ 1011 จะได้ 0100 ซึ่งก็คือ เลข +4


01101100

3 13it - พอวระบุโน ชื่อเจน ex. 8 bit ก็ต้อวเจือนในครับ วะได้เล็ก เครื่องผมายได้

64+32+8+4=108


10010011 = -108

One's Complement Number



Addition in One's Complement System

$$+4 0100$$
 $+3 0011$
 $+7 0111$



computer 7.5)

Two's Complement System

1 P3 53875


- ยังใช้ MSB เป็น Sign Bit สำหรับจำนวนบวก บิตนี้จะเป็น 0 และสำหรับ จำนวนลบบิตนี้จะเป็น 1
- การแทนจำนวนลบทำได้โดยหาคอมพลีเมนต์ของจำนวนบวกที่มีค่า
 Magnitude ตรงกับจำนวลบที่ต้องการ แล้วนำค่าคอมพลีเมนต์นั้นมาบวกด้วย

 Complement → +1
- ตัวอย่าง: +7 จะถูกแทนด้วย 0111 และ -7 สามารถหาได้โดยนำ 0111 มาหา คอมพลีเมนต์ ซึ่งจะได้ 1000 และบวก 1 เข้าไปจะได้ผลลัพธ์คือ 1001 ดังนั้น -7 ในระบบ Two Complement จะถูกแทนด้วย 1001

$$+4$$
 Finding -4
 0100
 1011_{+}
 $-4 = 1100$

Find -23 +23 16+4+2+1 00010111=23 11101000 $11101001 = -23_{\text{H}}$ 00010110 00010111

Two's Complement Number Wheel



Addition in Two's Complement System


Dverflow

Overflow 60060 Lesus 2020 bit 2000 151000000 User 27 error

• ใจที่เบ็น มาวระภภ ระของรูภ

-8

- Overflow เกิดขึ้นเมื่อผลบวกของจำนวนบวกกลายเป็นจำนวนลบ และผลบวกของจำนวนลบ กลายเป็นจำนวนบวก
- +5 0101 • ตัวอย่าง 0011 <u>-8</u> -1 +0 1111 0000 0001 1110 1101 0010 0011 -4 1100 +3 0100 +4 -5 1011 0101 1010 +5 0110 1001 1000 0111 บอกลันไปเปื่อข



Checking for Overflow

เราสามารถตรวจสอบว่ามี Overflow เกิดขึ้นหรือไม่ โดยตรวจที่ Carry-in กับ Carry-out 607 gate XOR and 878 ของ MSB

• ถ้าหาก Carry-in และ Carry-out ของ MSB ไม่เท่ากันแสดงว่ามี Overflow เกิดขึ้น วุธ ขอักหาย

Carry-in ≠ Carry-out, Overflow

Carry-in = Carry-out, No Overflow

