Chapitre 3

Machines à courant continu

8. Exercices corrigés

Exercice 1

- 1. Le moteur d'une grue, à excitation indépendante constante, tourne à une vitesse de rotation de 1500 tr/min lorsqu'il exerce une force de 30 k.N pour soulever une charge à la vitesse (linéaire) V₁ = 15m/min; la résistance de l'induit est de 0, 4 Ω. Ce moteur est associé à un réducteur de vitesse dont les pertes, ajoutés aux pertes mécaniques et magnétiques du moteur font que la puissance utile de l'ensemble est égale à 83 % de la puissance électromagnétique transformée dans la machine. Le moment du couple électromagnétique du moteur est proportionnel à l'intensité du courant qui traverse l'induit : T_{em} = 1, 35 I.
- a) Calculer la puissance utile et le moment du couple électromagnétique.
- b) Calculer l'intensité du courant dans l'induit, la force contre-électromotrice et la tension U, appliquée à l'induit.
- c) Sachant que la puissance consommée par l'excitation est de $P_e = 235W$ calculer la puissance totale absorbée et le rendement du système.
- 2. En descente la charge, inchangée, entraine le rotor et le machine à courant continu fonctionne alors en génératrice. L'excitation, le rapport du réducteur de vitesse et le rendement mécanique (moteur + réducteur) sont inchangés. On veut limiter la vitesse de descente de la charge à $V_2 = 12m/min$; calculer :
- a) La vitesse angulaire de rotation du rotor.

Chapitre 3

Machines à courant continu

- b) La puissance électromagnétique fournie à la génératrice.
- c) Le moment du couple résistant de cette génératrice et l'intensité du courant débité dans la Solution

 1. a) Calculer la puissance utile et le moment du couple électromagnétique. $P_u = F \times V = 7.5 \, kW$

$$P_{y} = F \times V = 7.5 \, kW$$

$$P_{em} = T_{em} \Omega \Rightarrow T_{em} = \frac{P_{em}}{\Omega}$$

Or que: « que la puissance utile de l'ensemble est égale à 83 % de la puissance électromagnétique transformée dans la machine » c.a.d. : $P_u = 0.83 P_{em} \Rightarrow P_{em} = \frac{P_u}{0.83}$

D'où:
$$T_{em} = \frac{P_u}{0.83\Omega} = \frac{7.5 \times 10^3}{0.83 \times (\frac{1500 \times 2\pi}{60})} = 57.55 \text{ N.m}$$

1.b) Calculer l'intensité du courant dans l'induit, la force contre-électromotrice et la tension U, appliquée à l'induit.

appliquée à l'induit.
On a :
$$T_{em} = 1.35I \Rightarrow I = \frac{T_{em}}{1.35} = 42.63 A$$

$$P_{em} = EI = T_{em}\Omega \Rightarrow E = \frac{T_{em}\Omega}{I} = 211.94 \text{ V}$$

$$P_{em} = EI = T_{em}\Omega \Rightarrow E = \frac{T_{em}\Omega}{I} = 211.94 \text{ V}$$

$$U = E + RI = 228.992 \text{ V}$$

Chapitre 3

Machines à courant continu

1.c) Sachant que la puissance consommée par l'excitation est de 235W calculer la puissance N. DONNerdes. dt. totale absorbée et le rendement du système.

$$P_a = P_{em} + P_{Js} + P_{Jr}$$

$$P_{em} = \frac{P_u}{0.83} = 9036.14 \text{ W}$$
 $P_{Js} = 235 W$ $P_{Jr} = RI^2 = 726.92 \text{ W}$

D'où :
$$P_a = P_{em} + P_{Js} + P_{Jr} = 9998.06 W$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = 0.75$$

2. a) La vitesse angulaire de rotation du rotor.

$$\frac{\Omega'}{\Omega} = \frac{V'}{V} \Rightarrow \Omega' = \frac{V'}{V}\Omega = \frac{12}{15} \times \frac{1500 \times 2\pi}{60} = 125.6 \text{ rad / sec}$$

2.b) La puissance électromagnétique fournie à la génératrice.

$$0.83 = \frac{P_{emG}}{P_u} \Rightarrow P_{emG} = 0.83P_u = 0.83FV' = 4980W$$

2.c) Le moment du couple résistant de cette génératrice et l'intensité du courant débité dans la résistance additionnelle.

$$P_{emG} = T_{emG} \Omega \Rightarrow T_{emG} = \frac{P_{emG}}{\Omega} = 39.64 \text{ Nm}$$

$$P_{emG} = T_{emG} \Omega \Rightarrow T_{emG} = \frac{P_{emG}}{\Omega} = 39.64 \text{ Nm}$$

$$On a : T_{emG} = 1.35I_G \Rightarrow I_G = \frac{T_{emG}}{1.35} = 29.62 A$$