

VIN: VF611A367SD054357 Gelenen Yer: 69223.3 km
 Şasi Kodu: J11MA 98830 Basılı: 04/11/2025 17:26
 Model: T
 Kayıt Numarası:



Kumanda Ünitesi verileri eşleşmiyor :

| | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Başlangıç Saati: 29/07/2025 16:52:02 | Oturum No: J11MA0988302916520281234567 | İş Emri: 1234567 | Kullanıcı kodu: M515595 | Ortak Kimliği: TR583397 |
| Servisler ve Eğlence Modülü (SEM). Module: SUBHW. Product Part Numbers (00000000), VDA Part Numbers (24164508, 23891080), type: Blocking. | | | | |

Hata İzleme : CCIOM - U1141 - 87, LIN11 İletişim Ağı - Eksik mesaj

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Başlangıç Saati: 04/11/2025 20:06:05 | Bitiş Saati: 04/11/2025 20:19:43 | Durum: İptal Edildi Oturum No: J11MA098830041654307 | İş Emri: 1234567 | Kullanıcı kodu: M515595 | Ortak Kimliği: TR583397 |
|---|-------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|

Kumanda Ünitesi Bilgileri :

| | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Başlangıç Saati: 04/11/2025 17:25:13 | Oturum No: J11MA0988300417251341234567 | İş Emri: 1234567 | Kullanıcı kodu: M515595 | Ortak Kimliği: TR583397 |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|

DTC Okuma :

| | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| Başlangıç Saati: 04/11/2025 17:02:47 | Oturum No: J11MA0988300416543071234567 | İş Emri: 1234567 | Kullanıcı kodu: M515595 | Ortak Kimliği: TR583397 | |
| Araç/Makine Saati: Motor saatleri: - | | | | | |
| Kumanda Ünitesi | DTC | Durum | Sayımlı | İlk Olay | Son Olay |

Orta Şasi G/C Modülü U114187: LIN11 İletişim Ağı, Eksik mesaj (CCIOM)

DTC Temiz :

| | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Başlangıç Saati: 04/11/2025 17:02:41 | Oturum No: J11MA0988300416543071234567 | İş Emri: 1234567 | Kullanıcı kodu: M515595 | Ortak Kimliği: TR583397 |
| Etkilenen Kumanda Üniteleri: Silme Zamanı: Şanzıman ECU (TECU), Yolcu Kapısı Modülü (PDM), Sürücü Kapısı Modülü (DDM), Dijital Takograf DTCO (DTACHO), Motor Kontrol Modülü (EMS), Hava Üretme Modülütörü (APM), Elektronik Fren Sistemi (EBS), İşlem sonrası Kontrol Modülü (ACM), Side Radar, Right-hand side, Forward-looking (SR_RF), Side Radar, Right-hand side, Rearward-looking (SR_RR), Side Radar, Left-hand side, Forward-looking (SR_LF), Side Radar, Left-hand side, Rearward-looking (SR_LR), Kombine Alet Grafikleri (IC_GFX), Forward Looking Radar (FLR), Ön Şasi G/C Modülü (FCIOM), Telematik AğGeçidi (TGW), Klima Kontrol Modülü (CCM), Arka Şasi G/C Modülü (RCIOM), Forward Looking Camera (FLC), Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Orta Şasi G/C Modülü (CCIOM), Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU), Kombine Alet (IC), Servisler ve Eğlence Modülü (SEM), Sürücü Desteği Kontrol Ünitesi (DACU), Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM) | | | | |
| Silme Zamanı: 04/11/2025 17:02:41 | | | | |

Kalibrasyon : 3113-22-03-01 - Akü sensörü, Programlama

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Başlangıç Saati: 04/11/2025 17:00:57 | Bitiş Saati: 04/11/2025 17:01:34 | Durum: Geçmedi Oturum No: J11MA098830041654307 | İş Emri: 1234567 | Kullanıcı kodu: M515595 | Ortak Kimliği: TR583397 |
|---|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|

Kalibrasyon : 3113-22-03-01 - Akü sensörü, Programlama

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Başlangıç Saati: 04/11/2025 16:56:49 | Bitiş Saati: 04/11/2025 17:00:06 | Durum: Geçmedi Oturum No: J11MA098830041654307 | İş Emri: 1234567 | Kullanıcı kodu: M515595 | Ortak Kimliği: TR583397 |
|---|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|

Kumanda Ünitesi Bilgileri :

| | | | | |
|------------------|------------|----------|-----------------|----------------|
| Başlangıç Saati: | Oturum No: | İş Emri: | Kullanıcı kodu: | Ortak Kimliği: |
|------------------|------------|----------|-----------------|----------------|

Kullanıcı kodu: M515595

Ortak Kimliği: TR583397

Sayfa 1 / 3

Kullanıcı adı: Haluk Bekçi

Ortak adı: KOCASLANLAR OTOMOTIV HADIMKOY

VIN: VF611A367SD054357
Şasi Kodu: J11MA 98830
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelenen Yer: 69223.3 km
Basılı: 04/11/2025 17:26



04/11/2025 16:54:30

J11MA0988300416543071234567

M515595

TR583397

DTC Okuma :

| Başlangıç Saati: | Oturum No: | İş Emri: | Kullanıcı kodu: | Ortak Kimliği: | |
|----------------------------------|--|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 04/11/2025 16:54:19 | J11MA0988300416543071234567 | | M515595 | TR583397 | |
| Araç/Makine Saati: | Motor saatleri: | | | | |
| Kumanda Ünitesi | DTC | Durum | Sayımlı | İlk Olay | Son Olay |
| Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU) | B10304A: Yavaşlatıcı Çubuğu, Hatalı bileşen takılmış | Devre dışı | 1 | 04/11/2025 16:52:51 | 04/11/2025 16:52:51 |
| Dijital Takograf DTCO (DTACHO) | U30001C: Elektronik Kumanda Ünitesi, Devre voltajı aralık dışı | Devre dışı | 1 | 04/11/2025 16:07:00 | 04/11/2025 16:07:00 |
| Güvenlik ve Kabin Arayüzü (SCIM) | U200388: CAN İletişimi FMS Ağrı, Veriyolu kapalı Modülü | Devre dışı | 3 | | 04/11/2025 16:46:39 |
| Orta Şassi G/C Modülü (CCIOOM) | U114187: LIN11 İletişim Ağrı, Eksik mesaj | Devre dışı | 4 | 04/11/2025 16:02:52 | 04/11/2025 16:54:06 |
| Orta Şassi G/C Modülü (CCIOOM) | C10F054: Akü Sensörü Modülü, Eksik kalibrasyon | Devre dışı | 2 | | 04/11/2025 16:46:30 |

LVD Okuma : Automatic

| Başlangıç Saati: | Oturum No: | İş Emri: | Kullanıcı kodu: | Ortak Kimliği: |
|---------------------|-----------------------------|----------|-----------------|----------------|
| 29/07/2025 16:56:42 | J11MA0988302916520281234567 | | M515595 | TR583397 |

Yazılım Yüklemesi : 1700-22-03-11 - Kampanya

| Başlangıç Saati: | Bitiş Saati: | Durum: | İş Emri: | Kullanıcı kodu: | Ortak Kimliği: |
|---------------------|---------------------|--------|----------|-----------------|----------------|
| 29/07/2025 16:55:12 | 29/07/2025 17:06:48 | Geçti | 1234567 | M515595 | TR583397 |

Yazılım Yüklemesi

| | | |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| Durum: Geçti | Tip: Campaign | Ticari Parça Numarası: Bilinmiyor |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|

Kumanda Ünitesi Bilgileri :

| Başlangıç Saati: | Oturum No: | İş Emri: | Kullanıcı kodu: | Ortak Kimliği: |
|---------------------|-----------------------------|----------|-----------------|----------------|
| 29/07/2025 16:52:02 | J11MA0988302916520281234567 | | M515595 | TR583397 |

DTC Okuma :

| Başlangıç Saati: | Oturum No: | | İş Emri: | Kullanıcı kodu: | Ortak Kimliği: |
|---------------------------------|---|------------|----------|---------------------|---------------------|
| 29/07/2025 16:52:00 | J11MA0988302916520281234567 | | | M515595 | TR583397 |
| Araç/Makine Saati: | Motor saatleri: | | | | |
| Kumanda Ünitesi | DTC | Durum | Sayımlı | İlk Olay | Son Olay |
| Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU) | B15B016: Hız Titreşim Sensörü, Güç Beslemesi Devresi, Devre voltajı eşliğin altında | Devre dışı | 13 | 27/06/2025 09:37:25 | 29/07/2025 16:23:13 |
| Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU) | B152487: Yağmur Sensörü, Eksik mesaj | Devre dışı | 1 | 27/06/2025 09:35:18 | 27/06/2025 09:35:18 |
| Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU) | B10304A: Yavaşlatıcı Çubuğu, Hatalı bileşen takılmış | Devre dışı | 6 | | 29/07/2025 16:48:44 |
| Arka Şassi G/C Modülü | U300056: Elektronik Kumanda Ünitesi, Geçersiz / | Devrede | 1 | 27/06/2025 09:34:30 | 27/06/2025 09:34:30 |

Kullanıcı kodu: M515595

Ortak Kimliği: TR583397

Sayfa 2 / 3

Kullanıcı adı: Haluk Bekçi

Ortak adı: KOCASLANLAR OTOMOTIV HADIMKOY

VIN: VF611A367SD054357

Şasi Kodu: J11MA 98830

Model: T

Kayıt Numarası:

Gelenen Yer: 69223.3 km

Basılı: 04/11/2025 17:26



| (RCIOM) | Uyumsuz Yapılandırma | | | | | |
|---|---|------------|----|---------------------|---------------------|--|
| Dijital Takograf DTCO (DTACHO) | B120100: Geçerli sürücü kartı olmadan sürüş, Ek bilgi yok | Devre dışı | 3 | 24/07/2025 16:04:17 | 24/07/2025 16:05:34 | |
| Elektronik Fren Sistemi (EBS) | C101921: Balata Aşınma Sensörü 3, Sinyal amplitüdü minimumun altında | Devre dışı | 1 | 30/06/2025 11:37:25 | 30/06/2025 11:37:25 | |
| Elektronik Fren Sistemi (EBS) | U115887: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj | Devre dışı | 1 | 27/06/2025 09:35:26 | 27/06/2025 09:35:26 | |
| Forward Looking Radar (FLR) | U100286: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal | Devre dışı | 0 | | | |
| Forward Looking Radar (FLR) | U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma | Devre dışı | 0 | | | |
| Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM) | U114A87: Uzaktan Kumanda ECS Modülü Bağlantısı, Eksik mesaj | Devre dışı | 4 | | 29/07/2025 11:53:45 | |
| Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM) | U114B87: Yüksek Canlı Elektronik Kontrol Modülü Bağlantısı, Eksik mesaj | Devre dışı | 2 | | 30/06/2025 14:51:17 | |
| Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM) | U200388: CAN İletişimi FMS Ağı, Veriyolu kapalı | Devre dışı | 2 | | 24/07/2025 16:04:37 | |
| Hava Üretme Modülörü (APM) | U002886: CAN İletişimi Şası Ağı, Geçersiz sinyal | Devre dışı | 10 | 27/06/2025 10:13:17 | 29/07/2025 16:48:44 | |
| Orta Şasi G/C Modülü (CCIOIM) | U114187: LIN11 İletişim Ağı, Eksik mesaj | Devre dışı | 17 | 27/06/2025 09:37:47 | 29/07/2025 16:51:46 | |
| Servisler ve Eğlence Modülü (SEM) | U004688: CAN İletişimi Bilgi Eğlence Ağı, Veriyolu kapalı | Devre dışı | 1 | 30/06/2025 17:15:16 | 30/06/2025 17:15:16 | |
| Servisler ve Eğlence Modülü (SEM) | U101188: Ethernet, BroadR-Reach, Veriyolu kapalı | Devre dışı | 13 | 27/06/2025 11:25:09 | 29/07/2025 15:01:29 | |
| Servisler ve Eğlence Modülü (SEM) | B101887: USB İletişimi, Eksik mesaj | Devre dışı | 5 | 27/06/2025 16:37:04 | 29/07/2025 11:52:54 | |
| Servisler ve Eğlence Modülü (SEM) | B101D88: Infotainment ekranı, Veriyolu kapalı | Devre dışı | 8 | | 29/07/2025 15:06:02 | |
| Side Radar, Left-hand side, Forward-looking (SR_LF) | U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal | Devre dışı | 0 | 27/06/2025 09:35:25 | 27/06/2025 09:35:25 | |
| Side Radar, Left-hand side, Forward-looking (SR_LF) | U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj | Devre dışı | 0 | 27/06/2025 09:35:25 | 27/06/2025 09:35:25 | |
| Side Radar, Left-hand side, Forward-looking (SR_LF) | U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma | Devre dışı | 0 | 27/06/2025 09:34:26 | 27/06/2025 09:35:25 | |
| Side Radar, Left-hand side, Rearward-looking (SR_LR) | U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal | Devre dışı | 0 | 27/06/2025 09:35:25 | 27/06/2025 09:35:25 | |
| Side Radar, Left-hand side, Rearward-looking (SR_LR) | U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj | Devre dışı | 0 | 27/06/2025 09:35:25 | 27/06/2025 09:35:25 | |
| Side Radar, Left-hand side, Rearward-looking (SR_LR) | U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma | Devre dışı | 0 | 27/06/2025 09:35:25 | 27/06/2025 09:35:25 | |
| Side Radar, Right-hand side, Forward-looking (SR_RF) | U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal | Devre dışı | 0 | 27/06/2025 09:35:25 | 27/06/2025 09:35:25 | |
| Side Radar, Right-hand side, Forward-looking (SR_RF) | U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj | Devre dışı | 0 | 27/06/2025 09:35:25 | 27/06/2025 09:35:25 | |
| Side Radar, Right-hand side, Forward-looking (SR_RF) | U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma | Devre dışı | 0 | 27/06/2025 09:35:25 | 27/06/2025 09:35:25 | |
| Side Radar, Right-hand side, Rearward-looking (SR_RR) | U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma | Devre dışı | 0 | | | |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | U014087: VMCU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj | Devre dışı | 1 | 04/06/2025 05:20:49 | 04/06/2025 05:20:49 | |