

VIN: @VIN@ Gelenen Yer: 95553,1 km
 Şasi Kodu: @ChassisId@ Basılı: 10.11.2025 17:12
 Model: T
 Kayıt Numarası:



Kumanda Ünitesi verileri eşleşmiyor :

Başlangıç Saati: 13.10.2025 15:05:11	Oturum No: J11MA097997131505110CVBN	İş Emri: CVPN	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM). Module: SUBHW. Product Part Numbers (00000000), VDA Part Numbers (24164508, 23891080), type: Blocking.				

Hata İzleme : DDM - U3000 - 94, Elektronik Kumanda Ünitesi - Beklenmedik çalışma

Başlangıç Saati: 13.10.2025 18:53:51	Bitiş Saati: 13.10.2025 18:57:51	Durum: İptal Edildi Oturum No: J11MA097997131505110	İş Emri: CVPN	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
--------------------------------------	----------------------------------	--	---------------	-------------------------	-------------------------

Hata İzleme : DDM - B100D - 13, Kapı Sürgüsü Kilit Açma Sensörleri - Devre açık

Başlangıç Saati: 13.10.2025 18:49:19	Bitiş Saati: 13.10.2025 18:53:35	Durum: İptal Edildi Oturum No: J11MA097997131505110	İş Emri: CVPN	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
--------------------------------------	----------------------------------	--	---------------	-------------------------	-------------------------

DTC Okuma :

Başlangıç Saati: 13.10.2025 16:13:32	Oturum No: J11MA097997131505110CVBN	İş Emri: CVPN	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
Araç/Makine Saati: Motor saatleri: -				
Kumanda Ünitesi	DTC	Durum	Sayım	İlk Olay
Motor Kontrol Modülü (EMS)	U042600: Araç İmmobilizeri Kontrol Modülünden Geçersiz Veri Alındı, Ek bilgi yok	Devrede	1	13.10.2025 16:11:49
Şanzıman ECU (TECU)	U016700: Araç İmmobilizer Kontrol Modülü ile iletişim Kayboldu, Ek bilgi yok	Devrede	1	13.10.2025 16:13:12
				13.10.2025 16:13:12

Yazılım Yüklemesi : 1700-08-03-39 - Kontrol ünitesini programla

Başlangıç Saati: 13.10.2025 15:25:52	Bitiş Saati: 13.10.2025 15:35:01	Durum: Geçmedi Oturum No: J11MA097997131505110	İş Emri: CVPN	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
--------------------------------------	----------------------------------	---	---------------	-------------------------	-------------------------

DTC Okuma :

Başlangıç Saati: 13.10.2025 15:23:44	Oturum No: J11MA097997131505110CVBN	İş Emri: CVPN	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
Araç/Makine Saati: Motor saatleri: -				
Kumanda Ünitesi	DTC	Durum	Sayım	İlk Olay
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B151A14: Röle K05 Silecek Motoru Açık/Kapalı Devresi, Şaşıye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	13.10.2025 15:16:18
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B151B14: Röle K06 Silecek Motoru Yüksek/Düşük Hız Devresi, Şaşıye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	13.10.2025 15:16:40
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B15C082: Çarpışma Uyarısı Acil Durum Frenleme Sistemi, Canlı/sıra sayacı hatalı/güncellenmemiş	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:26
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B152014: Röle K04 Açıılır Tavan Motoru 1 Devresi, Şaşıye kısa veya açık devre	Devre dışı	7	10.10.2025 19:40:05
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B152114: Röle K03 Açıılır Tavan Motoru 2 Devresi, Şaşıye kısa veya açık devre	Devre dışı	8	10.10.2025 19:40:05
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B10304A: Yavaşlatıcı Çubuğu, Hatalı bileşen takılmış	Devre dışı	1477	18.03.2025 15:43:20
				13.10.2025 13:58:42

VIN: @VIN@
Şasi Kodu: @ChassisId@
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelenen Yer: 95553,1 km
Basılı: 10.11.2025 17:12



Arka Şasi G/C Modülü (RCIOM)	C10D118: Sağ Arka Konum Lambası Devresi, Devre akımı eşigin altında	Devre dışı	2	6.09.2025 16:21:06	9.09.2025 05:38:19
Arka Şasi G/C Modülü (RCIOM)	C10AD11: Römork Sağ Konum Lambası Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	14	24.05.2025 10:17:09	3.06.2025 05:57:15
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U010087: EMS ile İletişim Kayboldu, Eksik mesaj	Devre dışı	19	5.04.2025 00:38:10	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U010187: TECU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	2	27.07.2025 00:22:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U014087: VMCU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U114087: APM ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U115587: CIOM ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U115687: RCIOM ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U115787: CCIOM ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U115887: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	2	27.07.2025 00:22:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U116168: Araç Frenleme Durumu, Olay bilgisi	Devre dışı	1	19.09.2025 17:39:48	19.09.2025 17:39:48
Forward Looking Camera (FLC)	U100387: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	0		
Forward Looking Camera (FLC)	U300004: Elektronik Kumanda Ünitesi, Sistem Dahili Arızaları	Devre dışı	0		
Forward Looking Camera (FLC)	U300064: Elektronik Kumanda Ünitesi, Sinyal güvenilirlik arızası	Devre dışı	0		
Forward Looking Radar (FLR)	U100286: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0	13.10.2025 13:23:56	13.10.2025 13:23:56
Forward Looking Radar (FLR)	U300078: Elektronik Kumanda Ünitesi, Hizalama veya ayarlama hatalı	Devre dışı	0		
Forward Looking Radar (FLR)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalıştırma	Devre dışı	0		
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114A87: Uzaktan Kumanda ECS Modülü Bağlantısı, Eksik mesaj	Devre dışı	212		12.10.2025 20:19:05
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114B87: Yüksek Canlı Elektronik Kontrol Modülü Bağlantısı, Eksik mesaj	Devre dışı	83		7.10.2025 12:11:41
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U200388: CAN İletişimi FMS Ağı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	26231		13.10.2025 15:21:12
Klima Kontrol Modülü (CCM)	B150311: Sol Taraf Güneş Sensörü, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	12.10.2025 11:05:45	12.10.2025 11:05:45
Klima Kontrol Modülü (CCM)	B150411: Sağ Taraf Güneş Sensörü, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	12.10.2025 11:05:45	12.10.2025 11:05:45
Klima Kontrol Modülü (CCM)	B150C97: Park İsiticisi Modülü, Bileşen veya sistemin çalışması tikanmış veya bloke edilmiş	Devre dışı	2587	18.03.2025 15:43:20	13.10.2025 14:59:11
Kombine Alet (IC)	U101E41: Direksiyon Anahtarı LIN Modülü, Genel sağlamla arızası	Devre dışı	1	30.04.2025 14:39:09	30.04.2025 14:39:09
Kombine Alet (IC)	U101E42: Direksiyon Anahtarı LIN Modülü, Genel bellek arızası	Devre dışı	1	30.04.2025 14:39:09	30.04.2025 14:39:09
Kombine Alet (IC)	U101E49: Direksiyon Anahtarı LIN Modülü, Dahili elektronik arızası	Devre dışı	2	3.07.2025 22:03:56	2.10.2025 19:52:17
Kombine Alet (IC)	U101900: Servisler ve Eğlence Modülü ile Kayıp İletişim, Ek bilgi yok	Devre dışı	4	29.08.2025 21:44:09	8.09.2025 06:34:39
Kombine Alet Grafikleri (IC_GFX)	U103A88: Ethernet, BroadR-Reach, Port 1, Veriyolu kapalı	Devre dışı	1	12.10.2025 05:45:37	12.10.2025 05:45:37
Kombine Alet Grafikleri (IC_GFX)	U103C88: Ethernet, BroadR-Reach, Port 3, Veriyolu kapalı	Devre dışı	2	12.10.2025 23:22:34	13.10.2025 06:52:25
Motor Kontrol Modülü (EMS)	U042600: Araç İmmobilizeri Kontrol Modülünden Geçersiz Veri Alındı, Ek bilgi yok	Devre dışı	78	30.07.2025 16:47:54	13.10.2025 11:55:49

VIN: @VIN@
Şasi Kodu: @ChassisId@
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelenen Yer: 95553,1 km
Basılı: 10.11.2025 17:12



Motor Kontrol Modülü (EMS)	P114500: İndirgeyici Seviyesi Kısmen Düşük, Ek bilgi yok	Devre dışı	0		
Motor Kontrol Modülü (EMS)	P108600: Yağ Seviyesi Makul Derecede Düşük, Ek bilgi yok	Devre dışı	3	27.09.2025 12:59:39	7.10.2025 07:35:50
Orta Şası G/Ç Modülü (CClOM)	C101D15: Römork Geri Vites Lambaları Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	2	29.07.2025 17:38:46	2.08.2025 18:18:11
Orta Şası G/Ç Modülü (CClOM)	U114187: LIN11 İletişim Ağı, Eksik mesaj	Devre dışı	225	14.04.2025 21:01:05	13.10.2025 15:22:48
Orta Şası G/Ç Modülü (CClOM)	C10F056: Akü Sensörü Modülü, Geçersiz / Uyumsuz Yapılandırma	Devrede	1	21.03.2025 15:50:58	21.03.2025 15:50:58
Orta Şası G/Ç Modülü (CClOM)	C10F057: Akü Sensörü Modülü, Geçersiz / Uyumsuz Yazılım Bileşeni	Devrede	1	21.03.2025 15:50:58	21.03.2025 15:50:58
Ön Şası G/Ç Modülü (FClOM)	C108711: Sol Ön Konum Lambası Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	1.10.2025 20:52:11	1.10.2025 20:52:11
Ön Şası G/Ç Modülü (FClOM)	C108715: Sol Ön Konum Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	11.10.2025 23:10:18	11.10.2025 23:10:18
Ön Şası G/Ç Modülü (FClOM)	C108815: Sağ Ön Konum Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	12.10.2025 14:50:19	12.10.2025 14:50:19
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	U004688: CAN İletişimi Bilgi Eğlence Ağı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	1	9.10.2025 20:30:00	9.10.2025 20:30:00
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B100211: Hoparlör Çıkışı RF+ Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	1.09.2025 01:42:02	1.09.2025 01:42:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B100212: Hoparlör Çıkışı RF+ Devresi, Aküye kısa devre	Devre dışı	1	1.09.2025 01:42:02	1.09.2025 01:42:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B100411: Hoparlör Çıkışı LF+ Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	1.09.2025 01:42:02	1.09.2025 01:42:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B100412: Hoparlör Çıkışı LF+ Devresi, Aküye kısa devre	Devre dışı	1	1.09.2025 01:42:02	1.09.2025 01:42:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	U101188: Ethernet, BroadR-Reach, Veriyolu kapalı	Devre dışı	216	26.07.2025 12:10:33	13.10.2025 11:37:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B102849: Ses Birimi, Amplifikatör, Dahili elektronik arızası	Devre dışı	1	7.04.2025 15:39:16	7.04.2025 15:39:16
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B102898: Ses Birimi, Amplifikatör, Bileşen veya sistem aşırı sıcak	Devre dışı	1	7.04.2025 15:39:16	7.04.2025 15:39:16
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B101887: USB İletişimi, Eksik mesaj	Devre dışı	8	10.10.2025 04:30:59	13.10.2025 15:20:33
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B101C87: Görüş Kamerası 1, Eksik mesaj	Devrede	1	4.05.2025 19:28:31	4.05.2025 19:28:31
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B103287: Görüş Kamerası, Ön Yolcu Kamerası, Eksik mesaj	Devrede	1	11.09.2025 17:23:43	11.09.2025 17:23:43
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B101D88: Infotainment ekranı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	6		13.10.2025 11:48:39
Side Radar, Left-hand side, Forward-looking (SR_LF)	U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0		
Side Radar, Left-hand side, Forward-looking (SR_LF)	U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	0		
Side Radar, Left-hand side, Forward-looking (SR_LF)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	0		
Side Radar, Left-hand side, Rearward-looking (SR_LR)	U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0		
Side Radar, Left-hand side, Rearward-looking (SR_LR)	U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	0		
Side Radar, Left-hand side, Rearward-looking (SR_LR)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	0		

VIN: @VIN@
 Şasi Kodu: @ChassisId@
 Model: T
 Kayıt Numarası:

Gelenen Yer: 95553,1 km
 Basılı: 10.11.2025 17:12



Side Radar, Right-hand side, Forward-looking (SR_RF)	U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0
Side Radar, Right-hand side, Forward-looking (SR_RF)	U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	0
Side Radar, Right-hand side, Forward-looking (SR_RF)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	0
Side Radar, Right-hand side, Rearward-looking (SR_RR)	U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0
Side Radar, Right-hand side, Rearward-looking (SR_RR)	U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	0
Side Radar, Right-hand side, Rearward-looking (SR_RR)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	0
Sürücü Desteği Kontrol Ünitesi (DACU)	B150968: Acil Durum Frenli Çarpışma Uyarısı, Giriş Sinyali Arızası, Olay bilgisi	Devre dışı	1 13.10.2025 13:24:02 13.10.2025 13:24:02
Sürücü Kapısı Modülü (DDM)	B100D13: Kapı Sürgüsü Kilit Aşma Sensörleri, Devre açık	Devre dışı	2 30.08.2025 16:57:06 30.08.2025 16:57:06
Sürücü Kapısı Modülü (DDM)	B150254: Cam Sıkışma Önleme Modülü, Eksik kalibrasyon	Devre dışı	116 4.10.2025 18:39:32 4.10.2025 18:39:32
Sürücü Kapısı Modülü (DDM)	U300094: Elektronik Kumanda Ünitesi, Beklenmedik çalışma	Devrede	1
Şanzıman ECU (TECU)	P107177: Buçuk Vites Kavrama Sistemi, Komut verilen konuma erişilemiyor	Devre dışı	2 7.07.2025 21:20:01 26.09.2025 11:40:05
Şanzıman ECU (TECU)	U016700: Araç İmmobilizer Kontrol Modülü ile İletişim Kayboldu, Ek bilgi yok	Devre dışı	36 18.03.2025 14:45:38 12.10.2025 15:50:57
Telematik AğGeçidi (TGW)	B150281: Takograf Bilgi Arayüzü Devresi, Geçersiz seri verisi alındı	Devre dışı	1 5.10.2025 13:22:30 5.10.2025 13:22:30
Telematik AğGeçidi (TGW)	B151092: GPS Modülü, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	1 7.10.2025 16:12:47 7.10.2025 16:12:47
Tire Pressure Monitoring System (TPMS)	U100687: Tekerlek Modülü Aks2, Sağ, Dış, Eksik mesaj	Devre dışı	2 9.07.2025 00:24:46 4.10.2025 14:56:00
Yolcu Kapısı Modülü (PDM)	B100D11: Kapı Sürgüsü Kilit Aşma Sensörleri, Şaşıye kısa devre	Devre dışı	1 21.07.2025 22:38:41 21.07.2025 22:38:41

DTC Okuma :

Başlangıç Saati: 13.10.2025 15:23:04	Oturum No: J11MA097997131505110CVBN	İş Emri: -	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
Araç/Makine Saati: -	Motor saatleri: -			
Kumanda Ünitesi	DTC	Durum	Sayım	İlk Olay
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B151A14: Röle K05 Silecek Motoru Açık/Kapalı Devresi, Şaşıye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	13.10.2025 15:16:18 13.10.2025 15:16:18
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B151B14: Röle K06 Silecek Motoru Yüksek/Düşük Hız Devresi, Şaşıye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	13.10.2025 15:16:40 13.10.2025 15:16:40
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B15C082: Çarpışma Uyarısı Acil Durum Frenleme Sistemi, Canlı/sıra sayacı hatalı/güncellenmemiş	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:26 27.07.2025 00:23:26
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B152014: Röle K04 Açıılır Tavan Motoru 1 Devresi, Şaşıye kısa veya açık devre	Devre dışı	7	10.10.2025 19:40:05 13.10.2025 15:15:19
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B152114: Röle K03 Açıılır Tavan Motoru 2 Devresi, Şaşıye kısa veya açık devre	Devre dışı	8	10.10.2025 19:40:05 13.10.2025 15:16:30
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B10304A: Yavaşlatıcı Çubuğu, Hatalı bileşen takılmış	Devre dışı	1477	18.03.2025 15:43:20 13.10.2025 13:58:42
Arka Şaşı G/C Modülü (RCIOM)	C10D118: Sağ Arka Konum Lambası Devresi, Devre akımı eşliğin altında	Devre dışı	2	6.09.2025 16:21:06 9.09.2025 05:38:19

VIN: @VIN@
Şasi Kodu: @ChassisId@
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelenen Yer: 95553,1 km
Basılı: 10.11.2025 17:12



Arka Şasi G/C Modülü (RCIOM)	C10AD11: Römork Sağ Konum Lambası Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	14	24.05.2025 10:17:09	3.06.2025 05:57:15
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U010087: EMS ile İletişim Kayboldu, Eksik mesaj	Devre dışı	19	5.04.2025 00:38:10	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U010187: TECU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	2	27.07.2025 00:22:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U014087: VMCU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U114087: APM ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U115587: CIOM ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U115687: RCIOM ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U115787: CCIOM ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U115887: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	2	27.07.2025 00:22:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U116168: Araç Frenleme Durumu, Olay bilgisi	Devre dışı	1	19.09.2025 17:39:48	19.09.2025 17:39:48
Forward Looking Camera (FLC)	U100387: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	0		
Forward Looking Camera (FLC)	U300004: Elektronik Kumanda Ünitesi, Sistem Dahili Arızaları	Devre dışı	0		
Forward Looking Camera (FLC)	U300064: Elektronik Kumanda Ünitesi, Sinyal güvenilirlik arızası	Devre dışı	0		
Forward Looking Radar (FLR)	U100286: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0	13.10.2025 13:23:56	13.10.2025 13:23:56
Forward Looking Radar (FLR)	U300078: Elektronik Kumanda Ünitesi, Hızalama veya ayarlama hatalı	Devre dışı	0		
Forward Looking Radar (FLR)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	0		
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114A87: Uzaktan Kumanda ECS Modülü Bağlantısı, Eksik mesaj	Devre dışı	212		12.10.2025 20:19:05
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114B87: Yüksek Canlı Elektronik Kontrol Modülü Bağlantısı, Eksik mesaj	Devre dışı	83		7.10.2025 12:11:41
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U200388: CAN İletişimi FMS Ağrı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	26231		13.10.2025 15:21:12
Klima Kontrol Modülü (CCM)	B150311: Sol Taraf Güneş Sensörü, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	12.10.2025 11:05:45	12.10.2025 11:05:45
Klima Kontrol Modülü (CCM)	B150411: Sağ Taraf Güneş Sensörü, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	12.10.2025 11:05:45	12.10.2025 11:05:45
Klima Kontrol Modülü (CCM)	B150C97: Park Isıtıcısı Modülü, Bileşen veya sistemin çalışması tikanmış veya bloke edilmiş	Devre dışı	2587	18.03.2025 15:43:20	13.10.2025 14:59:11
Kombine Alet (IC)	U101E41: Direksiyon Anahtarı LIN Modülü, Genel sağlamla arızası	Devre dışı	1	30.04.2025 14:39:09	30.04.2025 14:39:09
Kombine Alet (IC)	U101E42: Direksiyon Anahtarı LIN Modülü, Genel bellek arızası	Devre dışı	1	30.04.2025 14:39:09	30.04.2025 14:39:09
Kombine Alet (IC)	U101E49: Direksiyon Anahtarı LIN Modülü, Dahili elektronik arızası	Devre dışı	2	3.07.2025 22:03:56	2.10.2025 19:52:17
Kombine Alet (IC)	U101900: Servisler ve Eğlence Modülü ile Kayıp iletişim, Ek bilgi yok	Devre dışı	4	29.08.2025 21:44:09	8.09.2025 06:34:39
Kombine Alet Grafikleri (IC_GFX)	U103A88: Ethernet, BroadR-Reach, Port 1, Veriyolu kapalı	Devre dışı	1	12.10.2025 05:45:37	12.10.2025 05:45:37
Kombine Alet Grafikleri (IC_GFX)	U103C88: Ethernet, BroadR-Reach, Port 3, Veriyolu kapalı	Devre dışı	2	12.10.2025 23:22:34	13.10.2025 06:52:25
Motor Kontrol Modülü (EMS)	U042600: Araç İmmobilizeri Kontrol Modülünden Geçersiz Veri Alındı, Ek bilgi yok	Devre dışı	78	30.07.2025 16:47:54	13.10.2025 11:55:49
Motor Kontrol Modülü (EMS)	P114500: İndirgeyici Seviyesi Kısmen Düşük, Ek bilgi yok	Devre dışı	0		

VIN: @VIN@
Şasi Kodu: @ChassisId@
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelenen Yer: 95553,1 km
Basılı: 10.11.2025 17:12



Motor Kontrol Modülü (EMS)	P108600: Yağ Seviyesi Makul Derecede Düşük, Ek bilgi yok	Devre dışı	3	27.09.2025 12:59:39	7.10.2025 07:35:50
Orta Şasi G/Ç Modülü (CClOM)	C101D15: Römork Geri Vites Lambaları Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	2	29.07.2025 17:38:46	2.08.2025 18:18:11
Orta Şasi G/Ç Modülü (CClOM)	U114187: LIN11 İletişim Ağı, Eksik mesaj	Devre dışı	225	14.04.2025 21:01:05	13.10.2025 15:22:48
Orta Şasi G/Ç Modülü (CClOM)	C10F056: Akü Sensörü Modülü, Geçersiz / Uyumsuz Yapılandırma	Devrede	1	21.03.2025 15:50:58	21.03.2025 15:50:58
Orta Şasi G/Ç Modülü (CClOM)	C10F057: Akü Sensörü Modülü, Geçersiz / Uyumsuz Yazılım Bileşeni	Devrede	1	21.03.2025 15:50:58	21.03.2025 15:50:58
Ön Şasi G/Ç Modülü (FClOM)	C108711: Sol Ön Konum Lambası Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	1.10.2025 20:52:11	1.10.2025 20:52:11
Ön Şasi G/Ç Modülü (FClOM)	C108715: Sol Ön Konum Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	11.10.2025 23:10:18	11.10.2025 23:10:18
Ön Şasi G/Ç Modülü (FClOM)	C108815: Sağ Ön Konum Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	12.10.2025 14:50:19	12.10.2025 14:50:19
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	U004688: CAN İletişimi Bilgi Eğlence Ağı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	1	9.10.2025 20:30:00	9.10.2025 20:30:00
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B100211: Hoparlör Çıkışı RF+ Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	1.09.2025 01:42:02	1.09.2025 01:42:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B100212: Hoparlör Çıkışı RF+ Devresi, Aküye kısa devre	Devre dışı	1	1.09.2025 01:42:02	1.09.2025 01:42:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B100411: Hoparlör Çıkışı LF+ Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	1.09.2025 01:42:02	1.09.2025 01:42:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B100412: Hoparlör Çıkışı LF+ Devresi, Aküye kısa devre	Devre dışı	1	1.09.2025 01:42:02	1.09.2025 01:42:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	U101188: Ethernet, BroadR-Reach, Veriyolu kapalı	Devre dışı	216	26.07.2025 12:10:33	13.10.2025 11:37:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B102849: Ses Birimi, Amplifikatör, Dahili elektronik arızası	Devre dışı	1	7.04.2025 15:39:16	7.04.2025 15:39:16
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B102898: Ses Birimi, Amplifikatör, Bileşen veya sistem aşırı sıcak	Devre dışı	1	7.04.2025 15:39:16	7.04.2025 15:39:16
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B101887: USB İletişimi, Eksik mesaj	Devre dışı	8	10.10.2025 04:30:59	13.10.2025 15:20:33
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B101C87: Görüş Kamerası 1, Eksik mesaj	Devrede	1	4.05.2025 19:28:31	4.05.2025 19:28:31
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B103287: Görüş Kamerası, Ön Yolcu Kamerası, Eksik mesaj	Devrede	1	11.09.2025 17:23:43	11.09.2025 17:23:43
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B101D88: Infotainment ekranı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	6		13.10.2025 11:48:39
Side Radar, Left-hand side, Forward-looking (SR_LF)	U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0		
Side Radar, Left-hand side, Forward-looking (SR_LF)	U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	0		
Side Radar, Left-hand side, Forward-looking (SR_LF)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalıştırma	Devre dışı	0		
Side Radar, Left-hand side, Rearward-looking (SR_LR)	U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0		
Side Radar, Left-hand side, Rearward-looking (SR_LR)	U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	0		
Side Radar, Left-hand side, Rearward-looking (SR_LR)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalıştırma	Devre dışı	0		
Side Radar, Right-hand side, Forward-looking (SR_RF)	U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0		

VIN: @VIN@
 Şasi Kodu: @ChassisId@
 Model: T
 Kayıt Numarası:

Gelenen Yer: 95553,1 km
 Basılı: 10.11.2025 17:12



Side Radar, Right-hand side, Forward-looking (SR_RF)	U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	0		
Side Radar, Right-hand side, Forward-looking (SR_RF)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	0		
Side Radar, Right-hand side, Rearward-looking (SR_RR)	U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0		
Side Radar, Right-hand side, Rearward-looking (SR_RR)	U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	0		
Side Radar, Right-hand side, Rearward-looking (SR_RR)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	0		
Sürücü Desteği Kontrol Ünitesi (DACU)	B150968: Acil Durum Frenli Çarpışma Uyarısı, Giriş Sinyali Arızası, Olay bilgisi	Devre dışı	1	13.10.2025 13:24:02	13.10.2025 13:24:02
Sürücü Kapısı Modülü (DDM)	B100D13: Kapı Sürgüsü Kilit Aşma Sensörleri, Devre açık	Devre dışı	2	30.08.2025 16:57:06	30.08.2025 16:57:06
Sürücü Kapısı Modülü (DDM)	B150254: Cam Sıkışma Önleme Modülü, Eksik kalibrasyon	Devre dışı	116	4.10.2025 18:39:32	4.10.2025 18:39:32
Sürücü Kapısı Modülü (DDM)	U300094: Elektronik Kumanda Ünitesi, Beklenmedik çalışma	Devrede	1		
Şanzıman ECU (TECU)	P107177: Buçuk Vites Kavrama Sistemi, Komut verilen konuma erişilemiyor	Devre dışı	2	7.07.2025 21:20:01	26.09.2025 11:40:05
Şanzıman ECU (TECU)	U016700: Araç Immobilizer Kontrol Modülü ile İletişim Kayboldu, Ek bilgi yok	Devre dışı	36	18.03.2025 14:45:38	12.10.2025 15:50:57
Telematik AğGeçidi (TGW)	B150281: Takograf Bilgi Arayüzü Devresi, Geçersiz seri verisi alındı	Devre dışı	1	5.10.2025 13:22:30	5.10.2025 13:22:30
Telematik AğGeçidi (TGW)	B151092: GPS Modülü, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	1	7.10.2025 16:12:47	7.10.2025 16:12:47
Tire Pressure Monitoring System (TPMS)	U100687: Tekerlek Modülü Aks2, Sağ, Dış, Eksik mesaj	Devre dışı	2	9.07.2025 00:24:46	4.10.2025 14:56:00
Yolcu Kapısı Modülü (PDM)	B100D11: Kapı Sürgüsü Kilit Aşma Sensörleri, Şaşıye kısa devre	Devre dışı	1	21.07.2025 22:38:41	21.07.2025 22:38:41

LVD Okuma : Automatic

Başlangıç Saati: 13.10.2025 15:10:08	Oturum No: J11MA097997131505110CVBN	İş Emri:	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
---	--	----------	----------------------------	----------------------------

Kumanda Ünitesi Bilgileri :

Başlangıç Saati: 13.10.2025 15:05:11	Oturum No: J11MA097997131505110CVBN	İş Emri:	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
---	--	----------	----------------------------	----------------------------

DTC Okuma :

Başlangıç Saati: 13.10.2025 15:04:59	Oturum No: J11MA097997131505110CVBN	İş Emri:	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397	
Araç/Makine Saati:	Motor saatleri:	Durum	Sayımlı	İlk Olay	Son Olay
Kumanda Ünitesi	DTC				
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B151A14: Röle K05 Silecek Motoru Açık/Kapalı Devresi, Şaşıye kısa veya açık devre	Devre dışı	2	5.05.2025 05:56:25	5.05.2025 05:56:44
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B151B14: Röle K06 Silecek Motoru Yüksek/Düşük Hız Devresi, Şaşıye kısa veya açık devre	Devre dışı	2	5.05.2025 05:56:25	5.05.2025 05:56:44
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B15C082: Çarpışma Uyarısı Acil Durum Frenleme Sistemi, Canlı/sıra sayacı hatalı/güncellenmemiş	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:26	27.07.2025 00:23:26

VIN: @VIN@ Gelenen Yer: 95553,1 km
 Şasi Kodu: @ChassisId@ Basılı: 10.11.2025 17:12
 Model: T
 Kayıt Numarası:



Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B152014: Röle K04 Açılmış Tavan Motoru 1 Devresi, Şasiye kısa veya açık devre	Devre dışı	5	10.10.2025 19:40:05	11.10.2025 19:53:53
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B152114: Röle K03 Açılmış Tavan Motoru 2 Devresi, Şasiye kısa veya açık devre	Devre dışı	5	10.10.2025 19:40:05	11.10.2025 19:53:53
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B10304A: Yavaşlatıcı Çubuğu, Hatalı bileşen takılmış	Devre dışı	1477	18.03.2025 15:43:20	13.10.2025 13:58:42
Arka Şasi G/C Modülü (RCIOM)	C10D118: Sağ Arka Konum Lambası Devresi, Devre akımı eşigin altında	Devre dışı	2	6.09.2025 16:21:06	9.09.2025 05:38:19
Arka Şasi G/C Modülü (RCIOM)	C10AD11: Römork Sağ Konum Lambası Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	14	24.05.2025 10:17:09	3.06.2025 05:57:15
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U010087: EMS ile iletişim Kayboldu, Eksik mesaj	Devre dışı	19	5.04.2025 00:38:10	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U010187: TECU ile iletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	2	27.07.2025 00:22:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U014087: VMCU ile iletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U114087: APM ile iletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U115587: CIOM ile iletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U115687: RCIOM ile iletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U115787: CCIOM ile iletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	27.07.2025 00:23:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U115887: DACU ile iletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	2	27.07.2025 00:22:43	27.07.2025 00:23:43
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U116168: Araç Frenleme Durumu, Olay bilgisi	Devre dışı	1	19.09.2025 17:39:48	19.09.2025 17:39:48
Forward Looking Camera (FLC)	U100387: DACU ile iletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	0		
Forward Looking Camera (FLC)	U300004: Elektronik Kumanda Ünitesi, Sistem Dahili Arızaları	Devre dışı	0		
Forward Looking Camera (FLC)	U300064: Elektronik Kumanda Ünitesi, Sinyal güvenilirlik arızası	Devre dışı	0		
Forward Looking Radar (FLR)	U100286: DACU ile iletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0	13.10.2025 13:23:56	13.10.2025 13:23:56
Forward Looking Radar (FLR)	U300078: Elektronik Kumanda Ünitesi, Hızalama veya ayarlama hatalı	Devre dışı	0		
Forward Looking Radar (FLR)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	0		
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114A87: Uzaktan Kumanda ECS Modülü Bağlantısı, Eksik mesaj	Devre dışı	212		12.10.2025 20:19:05
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114B87: Yüksek Canlı Elektronik Kontrol Modülü Bağlantısı, Eksik mesaj	Devre dışı	83		7.10.2025 12:11:41
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U200388: CAN İletişimi FMS Ağı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	26228		13.10.2025 14:56:53
Klima Kontrol Modülü (CCM)	B150311: Sol Taraf Güneş Sensörü, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	12.10.2025 11:05:45	12.10.2025 11:05:45
Klima Kontrol Modülü (CCM)	B150411: Sağ Taraf Güneş Sensörü, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	12.10.2025 11:05:45	12.10.2025 11:05:45
Klima Kontrol Modülü (CCM)	B150C97: Park İstيقisi Modülü, Bileşen veya sistemin çalışması tıkanmış veya bloke edilmiş	Devre dışı	2587	18.03.2025 15:43:20	13.10.2025 14:59:11
Kombine Alet (IC)	U101E41: Direksiyon Anahtarı LIN Modülü, Genel sağlamaya arızası	Devre dışı	1	30.04.2025 14:39:09	30.04.2025 14:39:09
Kombine Alet (IC)	U101E42: Direksiyon Anahtarı LIN Modülü, Genel bellek arızası	Devre dışı	1	30.04.2025 14:39:09	30.04.2025 14:39:09
Kombine Alet (IC)	U101E49: Direksiyon Anahtarı LIN Modülü, Dahili elektronik arızası	Devre dışı	2	3.07.2025 22:03:56	2.10.2025 19:52:17
Kombine Alet (IC)	U101900: Servisler ve Eğlence Modülü ile Kayıp İletişim, Ek bilgi yok	Devre dışı	4	29.08.2025 21:44:09	8.09.2025 06:34:39

VIN: @VIN@
Şasi Kodu: @ChassisId@
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelenen Yer: 95553,1 km
Basılı: 10.11.2025 17:12



Kombine Alet Grafikleri (IC_GFX)	U103A88: Ethernet, BroadR-Reach, Port 1, Veriyolu kapalı	Devre dışı	1	12.10.2025 05:45:37	12.10.2025 05:45:37
Kombine Alet Grafikleri (IC_GFX)	U103C88: Ethernet, BroadR-Reach, Port 3, Veriyolu kapalı	Devre dışı	2	12.10.2025 23:22:34	13.10.2025 06:52:25
Motor Kontrol Modülü (EMS)	U042600: Araç İmmobilizeri Kontrol Modülünden Geçersiz Veri Alındı, Ek bilgi yok	Devre dışı	78	30.07.2025 16:47:54	13.10.2025 11:55:49
Motor Kontrol Modülü (EMS)	P114500: İndirgeyici Seviyesi Kısmen Düşük, Ek bilgi yok	Devre dışı	0		
Motor Kontrol Modülü (EMS)	P108600: Yağ Seviyesi Makul Derecede Düşük, Ek bilgi yok	Devre dışı	3	27.09.2025 12:59:39	7.10.2025 07:35:50
Orta Şasi G/C Modülü (CCION)	C101D15: Römork Geri Vites Lambaları Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	2	29.07.2025 17:38:46	2.08.2025 18:18:11
Orta Şasi G/C Modülü (CCION)	U114187: LIN11 İletişim Ağı, Eksik mesaj	Devre dışı	223	14.04.2025 21:01:05	13.10.2025 15:04:45
Orta Şasi G/C Modülü (CCION)	C10F056: Akü Sensörü Modülü, Geçersiz / Uyumsuz Yapılandırma	Devrede	1	21.03.2025 15:50:58	21.03.2025 15:50:58
Orta Şasi G/C Modülü (CCION)	C10F057: Akü Sensörü Modülü, Geçersiz / Uyumsuz Yazılım Bileşeni	Devrede	1	21.03.2025 15:50:58	21.03.2025 15:50:58
Ön Şasi G/C Modülü (FCIOM)	C108711: Sol Ön Konum Lambası Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	1.10.2025 20:52:11	1.10.2025 20:52:11
Ön Şasi G/C Modülü (FCIOM)	C108715: Sol Ön Konum Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	11.10.2025 23:10:18	11.10.2025 23:10:18
Ön Şasi G/C Modülü (FCIOM)	C108815: Sağ Ön Konum Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	12.10.2025 14:50:19	12.10.2025 14:50:19
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	U004688: CAN İletişimi Bilgi Eğlence Ağı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	1	9.10.2025 20:30:00	9.10.2025 20:30:00
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B100211: Hoparlör Çıkışı RF+ Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	1.09.2025 01:42:02	1.09.2025 01:42:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B100212: Hoparlör Çıkışı RF+ Devresi, Aküye kısa devre	Devre dışı	1	1.09.2025 01:42:02	1.09.2025 01:42:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B100411: Hoparlör Çıkışı LF+ Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	1.09.2025 01:42:02	1.09.2025 01:42:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B100412: Hoparlör Çıkışı LF+ Devresi, Aküye kısa devre	Devre dışı	1	1.09.2025 01:42:02	1.09.2025 01:42:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	U101188: Ethernet, BroadR-Reach, Veriyolu kapalı	Devre dışı	216	26.07.2025 12:10:33	13.10.2025 11:37:02
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B102849: Ses Birimi, Amplifikatör, Dahili elektronik arızası	Devre dışı	1	7.04.2025 15:39:16	7.04.2025 15:39:16
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B102898: Ses Birimi, Amplifikatör, Bileşen veya sistem aşırı sıcak	Devre dışı	1	7.04.2025 15:39:16	7.04.2025 15:39:16
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B101887: USB İletişimi, Eksik mesaj	Devre dışı	7	10.10.2025 04:30:59	13.10.2025 10:04:59
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B101C87: Görüş Kamerası 1, Eksik mesaj	Devrede	1	4.05.2025 19:28:31	4.05.2025 19:28:31
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B103287: Görüş Kamerası, Ön Yolcu Kamerası, Eksik mesaj	Devrede	1	11.09.2025 17:23:43	11.09.2025 17:23:43
Servisler ve Eğlence Modülü (SEM)	B101D88: Infotainment ekranı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	6		13.10.2025 11:48:39
Side Radar, Left-hand side, Forward-looking (SR_LF)	U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0		
Side Radar, Left-hand side, Forward-looking (SR_LF)	U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	0		
Side Radar, Left-hand side, Forward-looking (SR_LF)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	0		
Side Radar, Left-hand side, Rearward-looking (SR_LR)	U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0		
Side Radar, Left-hand	U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre	0		

VIN: @VIN@
Şasi Kodu: @ChassisId@
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelenen Yer: 95553,1 km
Basılı: 10.11.2025 17:12



side, Rearward-looking (SR_LR)		dışı			
Side Radar, Left-hand side, Rearward-looking (SR_LR)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	0		
Side Radar, Right-hand side, Forward-looking (SR_RF)	U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0		
Side Radar, Right-hand side, Forward-looking (SR_RF)	U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	0		
Side Radar, Right-hand side, Forward-looking (SR_RF)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	0		
Side Radar, Right-hand side, Rearward-looking (SR_RR)	U100186: DACU ile İletişim Kaybedildi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	0		
Side Radar, Right-hand side, Rearward-looking (SR_RR)	U100187: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	0		
Side Radar, Right-hand side, Rearward-looking (SR_RR)	U300092: Elektronik Kumanda Ünitesi, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	0		
Sürücü Desteği Kontrol Ünitesi (DACU)	B150968: Acil Durum Frenli Çarpışma Uyarısı, Giriş Sinyali Arızası, Olay bilgisi	Devre dışı	1	13.10.2025 13:24:02	13.10.2025 13:24:02
Sürücü Kapısı Modülü (DDM)	B100D13: Kapı Sürgüsü Kilit Aşma Sensörleri, Devre açık	Devre dışı	2	30.08.2025 16:57:06	30.08.2025 16:57:06
Sürücü Kapısı Modülü (DDM)	B150254: Cam Sıkışma Önleme Modülü, Eksik kalibrasyon	Devre dışı	116	4.10.2025 18:39:32	4.10.2025 18:39:32
Sürücü Kapısı Modülü (DDM)	U300094: Elektronik Kumanda Ünitesi, Beklenmedik çalışma	Devrede	1		
Şanzıman ECU (TECU)	P107177: Buçuk Vites Kavrama Sistemi, Komut verilen konuma erişilemiyor	Devre dışı	2	7.07.2025 21:20:01	26.09.2025 11:40:05
Şanzıman ECU (TECU)	U016700: Araç Immobilizer Kontrol Modülü ile İletişim Kayboldu, Ek bilgi yok	Devre dışı	36	18.03.2025 14:45:38	12.10.2025 15:50:57
Telematik AğGeçidi (TGW)	B150281: Takograf Bilgi Arayüzü Devresi, Geçersiz seri verisi alındı	Devre dışı	1	5.10.2025 13:22:30	5.10.2025 13:22:30
Telematik AğGeçidi (TGW)	B151092: GPS Modülü, Performans veya hatalı çalışma	Devre dışı	1	7.10.2025 16:12:47	7.10.2025 16:12:47
Tire Pressure Monitoring System (TPMS)	U100687: Tekerlek Modülü Aks2, Sağ, Dış, Eksik mesaj	Devre dışı	2	9.07.2025 00:24:46	4.10.2025 14:56:00
Yolcu Kapısı Modülü (PDM)	B100D11: Kapı Sürgüsü Kilit Aşma Sensörleri, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	21.07.2025 22:38:41	21.07.2025 22:38:41