## MCP9808 ve ESP32 ile sıcaklık okuma

## Gerekli malzemeler:

- \* MCP9808 Yüksek Doğruluk I2C Sıcaklık Sensörü Tümleşik Kartı
- \* ESP32
- \* Jumper

Kablo bağlantılarını Kconfig dosyasına göre yapın.

CMakeList ve Makefile'daki "EXTRA\_COMPONENT\_DIRS" dosya uzantısını mcp9808 kütüphanesini kaydettiğiniz dosya yolu olarak değiştirin.

Projeyi esp ye flashlayın.