



Sensemore Kurumsal • 2023

# HAKKIMIZDA



MERKEZ: İSTANBUL, TÜRKİYE  
BRANCH: POZNAN, POLAND




Kurumsal Müşteri

**60+**



Ülke

**15+**



Donanım Ürünü

**10**



Yazılım Ürünü

**3**

**MEXT**

**ITUARI**  
TEKNOKENT

BRIGHTER  
TOGETHER





# MAKİNE SAĞLIĞI TAKİBİNDE

hangi teknolojileri  
kullanıyorsunuz?



# PROBLEMLER


04



**800 SAAT**

Üreticilerin Karşılaştığı  
Ortalama Yıllık Duruş Süresi

[forbes.com](https://forbes.com)



**%5-10**

Yetersiz Bakım Stratejilerinden  
Kaynaklı Üretkenlik Kaybı

[ourworldindata.org](https://ourworldindata.org)



**%30**

Küresel Karbon Salınımında  
Sanayi Faaliyetlerinin Payı

[deloitte.com](https://deloitte.com)







## KAZANÇLAR



**%90**

Kayıp Zamandan  
Tasarruf




**%25**

Bakım Maliyetinden  
Tasarruf



**%20**

Ekipman Ömür  
Artışı




**%15**

Enerji Tüketiminde  
Azalma





**DONANIM**



**YAZILIM**



06

**TEKNİK  
UZMANLIK**



# UÇTAN UCA KESTİRİMCİ BAKIM ÇÖZÜMLERİ

07



VERİ TOPLAMA & İZLEME  
GÜVENİLİRLİK HİZMETİ



Wi-Fi ile titreşim verilerinin buluta aktarımı

RS485 kablolu haberleşme

Bluetooth haberleşme

Wi-Fi ile titreşim verilerinin buluta aktarımı

Wi-Fi ile titreşim verilerinin buluta aktarımı

Sensemore Analiz Platformu: LAKE

Üç Faz  
Akım Sensörleri

Üç Faz  
Gerilim Sensörleri

INFINITY

INFINITY PRO

Akış Sensörü

Basınç Sensörü

Wi-Fi ile sensör verilerinin buluta aktarımı

8 Kanallı IoT Veri  
Toplama Cihazı: DUCK

Analog sensör kabloları





# DİJİTAL İKİZ İLE MAKİNE SAĞLIĞI YÖNETİMİ

09

Asset List

quick search

C1

Farin Sis

Firin An

Yeni Ab

ROTA

Rota Öl

Favorite Telemetry: VRMS(Overall)

Position of Sensor: Bearing

Machine Type: Fan

Previous Faults: Unbalance, Mechanical Looseness, Misalignment

Driver Type: Electric motor

Power: 3160 kW

Transmission Type: Coupling

Coupling Type: steelSpringCoupling(Gric)

Rotational Speed: 16.58 Hz RPM

Bearing Model: SKF 22240 CC/W33

Show bearing details

BPFO: 0.136

BSF: 0.115

BPFI: 0.18

FTF: 0.007

Group: SRB

Update Cancel

Photo

Choose File

Match the axes on the coordinate with the axes on the sensor.

X axis on coordinate: X Axis Y Axis Z Axis

Y axis on coordinate: X Axis Y Axis Z Axis

Z axis on coordinate: X Axis Y Axis Z Axis

Admin: sensemore.io

CSV

mode

s+markers

mode

s+markers





# MAKİNEYE ÖZEL SAĞLIK RAPORLARI

10

## ÖLÇÜM NOKTASI


## KALAN ÖMÜR TAHMİNİ

## VERİ ETİKETLEME



### MAKİNE SAĞLIĞI RAPORU

Sensemore Demo Company > Gebze > Line 1  
26.09.2022 16:34



#### HİZASIZLIK ARIZASI

Hizasızlık, iki dönen milin hizasız bir şekilde birleştirilmesi durumudur. Genellikle kaplin bağlantılı sistemlerde görülür. Hizasızlık, rulmanların, makine parçalarının ve bunların yapılarının ömrünü kısaltacak aşırı titreşime neden olur.

Danışmanlık hizmeti almak için lütfen bizimle iletişime geçin!  
hello@sensemore.io



1 ay içinde muhtemel arıza

#### ÖNERİLER

- ! Montaj parçaları, kaplin ve elastik makine parçalarının durumları kontrol edilmeli.
- ! Kaidenin iyi durumda olduğu ve montaj civatalarının sıkı olduğu kontrol edilmeli.
- ! En yakın bakım planında makine için shaft hizalaması yapılmalı.

Yapay Zeka ile  
**DETAYLI ANALİZ**

### RAPOR DEĞERLENDİRMESİ

- Tahmin edilen arıza doğru mu?  
☒ Evet ☐ Hayır
- Sistem düzgün çalışıyor mu?  
☐ Evet ☒ Hayır
- Sistemde herhangi bir çatlak var mı?  
☒ Evet ☐ Hayır
- Sistemde herhangi bir gevşek parça var mı?  
☒ Evet ☐ Hayır

#### BELİRTMEK İSTEDİKLERİNİZ

Örn. Filtre değiştirildi.

KAYDET

## ARIZA MODU

## ÖNERİLER

## DETAY YORUMLAR



# 12 FARKLI ENDÜSTRİ

11



## ENERJİ

- Rüzgar Türbinleri
- Buhar Türbinleri



## PETROL & GAZ

- Pompa
- Kompresör



## OTOMOTİV

- Pres Makineleri
- Şanzımanlar



## SAVUNMA

- ARGE



## ÇİMENTO & MİNERAL

- Fan
- Redüktör



## İLAÇ & KİMYA

- Fan
- Pompa



## FMCG

- Paketleme Makineleri
- Fan



## CAM & SERAMİK

- Fırın
- Değirmen



## BEYAZ EŞYA

- Kompresör
- Pres Makineleri



## METAL & MADEN

- Hadde
- Fan



## KAĞIT

- Redüktör
- Kurutucular



## SU & ATIK SU

- Pompa
- Helezon Konveyörler

# MÜŞTERİLERİMİZ

12



SIEMENS



FORD OTOSAN



B/S/H/



TOYOTETSU



ramondin



sonofi

cimtas





# TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA BAKIM HİZMETİ



# NEDEN SENSEMORE?



YAPAY ZEKA İLE YÜKSEK  
VERİ İŞLEME KABİLİYETİ




KÖK-NEDEN ANALİZİ İLE  
ARIZA TESPİTİ



KANITLANMIŞ  
TEKNOLOJİ



PROAKTİF  
GÜVENİLİRLİK DESTEĞİ




DAHA AZ  
MAKİNE ARIZASI



DAHA AZ  
KARBON EMİSYONU



DAHA VERİMLİ  
MAKİNELER





# İLETİŞİM

[www.sensemore.io](http://www.sensemore.io)

[hello@sensemore.io](mailto:hello@sensemore.io)

Reşitpaşa Mah. Katar Cad.  
Teknokent ARI 4 Binası No:2/50/6  
Maslak, Sarıyer, İstanbul, **Türkiye**

ul. Szelagowska 49  
Poznan, **Poland**



[Sensemore-io](https://www.linkedin.com/company/sensemore-io)



[Sensemore Technologies](https://www.youtube.com/channel/UCv8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8)