

# PRO X5

KULLANMA KILAVUZU



5 EKSEN CNC KONTROL KARTI Grouptechnic engineering solutions

# **İÇİNDEKİLER**

2	İçindekiler
	Uyarılar ve Önlemler
3	Kullanım Alanları
4	Donanım Özellikleri
5	Teknik Özellikler
6	Teknik Ölçüler
7	Pin Çıkışları
8	Kablo Bağlantı Şemaları
9	Kablo Bağlantı Şemaları
10	Kablo Bağlantı Şemaları

# SORUMLULUK REDDİ VE UYARILAR


- ·Lütfen, bu kılavuzun içeriğini dikkatlice okuyup anlayınız. Kılavuzun tamamen okunmaması kişisel yaralanmalara ve cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Her zaman, bu cihazı kullanan kişilerin bu kılavuzun içeriğini bilip anladığından emin olunuz.
- •Cihazın montajı, taşınması, depolaması, kullanımı ya da imha edilmesindeki şartlar ve kullanılan yöntemler bizim kontrolümüz ve bilgimizin dışında olabilir.Bu ve diğer sebeplerden dolayı, cihazın montajı, taşınması, depolanması, kullanılması veya imha edilmesi ile ilgili veya herhangi bir şekilde meydana gelebilecek kayıp, yaralanma, hasar veya masraflardan dolayı şirketimiz sorumlu değildir.
- •Bu cihaz kullanılarak üretilecek nesneler kullanıcının sorumluluğundadır. Bu cihaz kullanılarak üretilen nesnelerin fikri ve sinai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda şirketimiz sorumlu değildir.
- •Bu kılavuzdaki bilgiler doğru olduğu düşünülen kaynaklardan elde edilmiştir. Yine de bu bilgilerin doğruluğu konusunda herhangi bir garanti verilmemektedir. En güncel bilgiler için www.ne-ka.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir hata veya eksiklik gördüğünüzde lütfen www.ne-ka.com.tr üzerinden ya da info@ne-ka.com.tr adresinden e-posta ile bize bilgi veriniz.

# 🗥 Lütfen bu elektronik cihazı çöpe atmayın.

- 📤 Çevrenin korunmasını sağlamak ve kirliliği en aza indirmek için geri dönüştürün.
- △ Lütfen cihaz çalışırken ara yüz aygıtları dışında kalan hiçbir yere dokunmayınız.
- ▲Cihazda enerji varken dokunmayınız.
- Bakım ve onarım yapmadan önce enerjiyi kesiniz.
- ⚠ Cihazda enerji varken iletken nesnelerle temas ettirmeyiniz.



## PRO X5



# Kullanım Alanları

5 eksen frezelerde

Robot kollarda

Lazer kazıma ve kesme makinelerinde

CNC pantograf makinelerinde

CNC router makinelerinde

CNC torna makinelerinde

CNC 4 eksen makinelerinde

5 eksen kontrol ihtiyacı olan her türlü makinenin kontrolünde kullanabilirsiniz.



## Donanım Özellikleri

Kullanımı kolaydır. Gürültü ve parazitlere karşı dayanıklıdır. Özel yalıtılmış giriş-çıkışları sürücülerin zarar görmesine karşı koruma sağlar. (X\_ø, Y\_ø, Z\_ø, A\_ø, B\_ø)

USB veya ethernetle bağlanabilir.

5 eksen Puls ve Dir çıkışları

Kontrol butonları girişi (Reset, Feed hold, Start)

Probe girişi

Kapı sviç girişi

Soğutma havası ve soğutma sıvısı çıkışları

Spindle için analog 0-10V kontrol çıkışı

Spindle Start ve yön çıkışı

24 VDC spindle için PWM 24V çıkış

GRBL uyumlu Sender programlarla çalışabilir.

Özgün yazılımlarla geliştirilebilir.


5 adet limit anahtarı girişi vardır. Bunlardan beşi de eksenleri sıfırlamak için kullanılabilir.



# Teknik Özellikler

Model	PRO X5
Adı	PRO X5 5 EKSEN CNC KONTROL KARTI
İşlemci	STM32F446
Boyut	94.70mm x 205.74mm
Ağırlık	188 gr
Çalışma Voltajı	24V 5A
Eksen Sayısı	5 Adet e Kadar
Eksenler	X, Y, Z, A, B
Çıkışlar	
Çıkış Sayısı	3 Adet Su ve Hava Soğutma
Kontrol	IRFZ44N
Akım	5A1Adet
Girişler	
Dijital Girişler	11 Adet
Giriş Tipi	Kuru Kontak
Girişler	X- min, Y- min, Z- min, A- min, B- min, Probe, Kapı


# Teknik Ölçüler



Ölçü birimi/Unit of measurement: mm



# Pin Çıkışları



#### Güç Girişi Kablo Bağlantı Şeması



Güç Kaynağı İle Kontrol Kartı Kablo Bağlantı Yapısı

#### Buton Kablo Bağlantı Şemaları



Buton İle Kontrol Kartı Kablo Bağlantı Yapısı

#### Doorsafety Kablo Bağlantı Şemaları



Doorsafety İle Kontrol Kartı Kablo Bağlantı Yapısı


# Probe Kablo Bağlantı Şemaları



Probe İle Kontrol Kartı Kablo Bağlantı Yapısı




#### Su Ve Hava Soğutma Kablo Bağlantı Şeması



Su ve Hava İle Kontrol Kartı Kablo Bağlantı Yapısı


#### Spindle Kablo Bağlantı Şeması




Spindle İle Kontrol Kartı Kablo Bağlantı Yapısı




#### Motor Kablo Bağlantı Şemaları




X Motoru İle Kontrol Kartı Kablo Bağlantı Yapısı



Y Motoru İle Kontrol Kartı Kablo Bağlantı Yapısı




Z Motoru İle Kontrol Kartı Kablo Bağlantı Yapısı



A Motoru İle Kontrol Kartı Kablo Bağlantı Yapısı




#### Motor Kablo Bağlantı Şemaları



B Motoru İle Kontrol Kartı Kablo Bağlantı Yapısı

#### Eksen Sviçleri Kablo Bağlantı Şemaları



T\_X\_0, T\_Y\_0, T\_Z\_0, T\_A\_0 Ve T\_B\_0 Sviçleri İle Kontrol Kartı Kablo Bağlantı Yapısı



# Grouptechnic engineering solutions





+09 224 443 75 75- 224 63 52

Üçevler Mh. Nilüfer Tic. Merkz. 67. Sk. No: 30 Nilüfer/ BURSA

info@ne-ka.com.tr

www.ne-ka.com.tr