
PMMA
Concentration [mL^{-1}]
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
MQW, Direct
MQW, Sheared
JJ1, Direct
JJ1, Inserted
JJ1, Sheared


$\times 10^6$
Total ($\geq$ 1 μm)
1-2 μm
2-5 μm
5-10 μm
10-25 μm
Concentration [mL^{-1}]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
MQW, Direct
MQW, Sheared
JJ1, Direct
JJ1, Inserted
JJ1, Sheared


MQW, Direct
MQW, Inserted
MQW, Sheared
JJ1, Direct
JJ1, Inserted
JJ1, Sheared
Correlation Coefficient [-]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
Lag Time [μs]