
PSHS Portable Solar Home System



Panduan Peraktian Sirkuit Pengendali v.1.0

Disusun oleh:

Achmadi S.T. dan tim

Seluruh material dan dokumen ini adalah hak privasi PT Gerbang Multi Nusantara. Dilarang mengambil konten apa pun dari dokumen ini tanpa seizin tertulis dari pemilik

Daftar Isi

Tabel 1 Tabel Komponen

Berikut adalah tabel berisi daftar komponen disertai gambar, toko, kode-barang.

Gambar tidak merepresentasikan nilai aktual, hanya sebagai petunjuk bentuk komponen. Silahkan mengacu pada dokumen lain mengenai petunjuk nilai pada komponen tersebut.

no	Nama	Gambar	Toko	Kode	
1	Push Button		SFE	TS01001	
2	Inductor 68uH	and formation of the control of the	SFE	L0103005	
3	Elco 50v	Ny araona	SFE	C030601012	
4	DC Header		SFE	CONNL001	
5	ATMega8	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	SFE	ICMC010102003	
6	Cap-Multi	S	SFE	C0701011	
7	JACK_ALIM	500	SFE	CONDC001	
8	1N5819	James .	SFE	DSC01001	
9	1N4002		SFE	DR01009	
10	Zener 5v6	•	SFE	DZ01012	
11	Zener 5v1	•	SFE	DZ01011	
12	Reg 5v		SFE	ICVR02016	
13	Reg 12 v	July	SFE	ICVR02020	
14	Reg Adj	**	SFE	ICVR02015	

15	Header Male	7	SFE	CONMHSST14001	
16	R ¼ 10k		SFE	R010102045	
17	R ¼ 22k		SFE	R010102049	
18	R ¼ 33k		SFE	R010102051	
19	R ¼ 4k7		SFE	R010102040	
20	R ¼ 330		SFE	R010102025	
21	Sockect Audio		Digiware	325-008	
15	Header Male		SFE	CONMHSST14001	
23	USB_A	Se la	SFE	CONUSB004	
15	Header Male		SFE	CONMHSST14001	
25	LED-3MM	S. or Software	SFE	LED0101003	
26	LED-3MM	Sight	SFE	LED0101001	
27	LED-3MM	್	SFE	LED0101002	


Tabel 2. Daftar Anotasi

Berikut adalah tabel berisi daftar komponen disertai kode anotasi (peletakan pada circuit) dan jumlah per circuit. Urutan sesuai tabel 1.

no	Nama	Anotasi	Quantity
1	Push Button	S-RST1	1
2	Inductor 68uH	L-Reg2,L-Reg1,L-Reg3,L-Reg4	4
3	Elco 50v	C-RegB2, C-RegA3, C-RegA4, C-RegA1, C-RegA2, C-RegB1, C-RegB3, C-RegB4	8
4	DC Header	BATT3,BATT1,BATT2,BATT4	4
5	ATMega8	IC1	1
6	Cap-Multi	C-BATT1,C-PVS1	2
7	JACK_ALIM	CON1	1
8	1N5819	D-ADC-LAMP1,D-ADC-USB1,D-Scot1,D-Scot2,D-Scot3,D-Scot4,D-VCC1	7
9	1N4002	D-Reg1,D-Reg2,D-Reg3,D-Reg4,D-V12	5
10	Zener 5v6	DZ-USB1	1
11	Zener 5v1	DZ-VCC1	1
12	Reg 5v	IC-Reg1,IC-Reg2	2
13	Reg 12 v	IC-Reg3	1
14	Reg Adj	IC-Reg4	1
15	Header Male	P-VCC1	1
16	R ¼ 10k	R-BATT2,R-PVS2	2
17	R ¼ 22k	R-BATT1	1
18	R ¼ 33k	R-PVS2	1
19	R ¼ 4k7	R-CONN1,R-CONN2,R-CONN3,R-RST1	4
20	R ¼ 330	R-LEDIND-1,R-LEDIND-2,R-LEDIND-3	3
21	Sockect Audio	U1,U2,U3,U4	4
15	Header Male	ASP1	1
23	USB_A	P1	1
15	Header Male	UART1	1
25	LED-3MM	D2,D3	2
26	LED-3MM	D4,D5	2
27	LED-3MM	D1,D6	2


Gambar 1. Papan Circuit (Top)

Berikut adalah gambaran papan circuit. Cek baik-baik sebelum memulai soldering




Gambar 2. Papan Circuit (Bottom)

Berikut adalah gambaran papan circuit. Cek baik-baik sebelum memulai soldering




Step 1. Solder Vias

Langkah 1 untuk soldering adalah menyambungkan top-layer dan bottom-layer dengan mengisi lubang-lubang vias. Jenis timah yang digunakan adalah timah wire/kawat dengan solder iron dengan mata solder lancip (round tip tipe A atau yg ujung berdiameter sekitar 1mm). Caranya adalah dengan mencairkan timah pada lubang-lubang vias sehingga mengisi lubang, kemudian sedikit tambahi timah dan ratakan pada ring vias sehingga mewarnai lubang vias. Untuk mempermudah, berikut adalah gambar posisi vias (tanda merah).




Step 2. Soldering chip ATMega8


Selanjutnya adalah soldering chip ATMega8. Jenis timah yang digunakan adalah timah Mechanical/pasta/cair dengan solder Hot Air/Blower atau solder iron dengan mata solder lancip (round tip tipe A atau yg ujung berdiameter sekitar 1mm). Perhatikan posisi kaki nomor 1 dari chip (ditandai oleh titik putih atau cekungan). Pastikan hasil solder bersih tanpa ada kaki yg short.





Step 3. Soldering Komponen


Selanjutnya adalah soldering beberapa komponen diode, resistor, capacitor, dan induktor. Jenis timah yang digunakan adalah timah wire/kawat dengan solder iron dengan mata solder lancip (round tip tipe A atau yg ujung berdiameter sekitar 1mm). Perhatikan jenis dan nilai komponen. Komponen-komponen ini berlawanan sisi dengan chip ATMega8. Pastikan hasil solder bersih dan rapi.













Step 4. Soldering Regulator


Selanjutnya adalah soldering beberapa komponen regulator buck converter sebanyak 4 buah. Jenis timah yang digunakan adalah timah wire/kawat dengan solder iron dengan mata solder lancip (round tip tipe A atau yg ujung berdiameter sekitar 1mm). Perhatikan jenis dan nilai komponen. Komponen-komponen ini satu sisi dengan chip ATMega8. Pastikan hasil solder bersih dan rapi.



Step 5. Soldering LED


Selanjutnya adalah soldering beberapa komponen LED indikator sebanyak 6 buah dan push button. Jenis timah yang digunakan adalah timah wire/kawat dengan solder iron dengan mata solder lancip (round tip tipe A atau yg ujung berdiameter sekitar 1mm. Perhatikan warna dan kaki LED. Komponen-komponen ini satu sisi dengan chip ATMega8. Pastikan hasil solder bersih dan rapi.






Step 5. Soldering Jack/Socket

Selanjutnya adalah soldering beberapa komponen pin header, DC jack, USB port, audio socket, dan battery connector. Jenis timah yang digunakan adalah timah wire/kawat dengan solder iron dengan mata solder lancip (round tip tipe A atau yg ujung berdiameter sekitar 1mm). Komponen-komponen ini berlawanan sisi dengan chip ATMega8. Khusus untuk battery connector ambil dari contoh jadi dan perhatikan arah connector, sedangkan untuk audio socket digunakan tipe lain dengan bentuk mirip.





Hasil AkhirBerikut adalah gambar hasil akhir untuk sisi Front dan Back.

