

2억 들인 욕실, 문에서 물이 샀대

설계 단계에서 놓친 한마디

무슨 일이었나

- 샤워 구역 쪽으로 열린 문 — 2억을 들인 턴키 공사였습니다. 욕실 문이 샤워부스 안쪽으로 열리게 됐습니다.

고객이 화난 지점

- 녹슨 경첩, 괜찮다는 답 — 샤워 때마다 문 밑으로 물이 샀습니다.
고객은 필름이 방수라는 답만 들었다고 느꼈습니다.

이 한마디면 됐다

- 도면 확정 전에 한 번 — "이 위치면 문에 물이 튈 수 있어요."
도면을 정하기 전에 대안과 함께 말해 주세요.

남겨둘 서류

- 문 방향 적힌 도면 — 문 여는 방향과 바닥 단차를 도면에 적어 두세요.
고객 확인 서명도 받아 두세요.

체크리스트

- 문 여는 방향 도면 표시
- 물 튀는 위치 미리 설명
- 바닥 단차 수치 기록
- 막바지 지적은 당일 확인

2억 들인 욕실, 문에서 물이 샀다

설계 단계에서 놓친 한마디

01 샤워 구역 쪽으로 열린 문

02 녹슨 경첩, 괜찮다는 답

03 도면 확정 전에 한 번

04 문 방향 적힌 도면

샤워 구역 쪽으로 열린 문

2억을 들인 턴키 공사였습니다.
욕실 문이 샤워부스 안쪽으로 열리게
됐습니다.

녹슨 경첩, 괜찮다는 답

샤워 때마다 문 밑으로 물이 샅습니다.
고객은 필름이 방수라는 답만 들었다고
느꼈습니다.

도면 확정 전에 한 번

"이 위치면 문에 물이 튈 수 있어요."
도면을 정하기 전에 대안과 함께 말해
주세요.

문 방향 적힌 도면

문 여는 방향과 바닥 단차를 도면에 적어 두세요.

고객 확인 서명도 받아 두세요.

저장해두고 상담 전에 꺼내 보세요

- ☐ 문 여는 방향 도면 표시
 - ☐ 물 튀는 위치 미리 설명
 - ☐ 바닥 단차 수치 기록
 - ☐ 막바지 지적은 당일 확인
-