매립 세면대 자리 타일이 원하는 장수로 안 나온다면, 이유부터 물어봐

타일이 원하는 장수로 안 나오면 덧방·배수구·바닥 직각부터 물어보세요

이런 고민에서 시작했어요

- 매립 세면대 자리에 원하는 개수·방향으로 타일이 안 나온다는 말을 들은 독자는 왜 안 되는지, 무엇 때문에 뒤틀린다는 것인지 이해하지 못해 답답해한다.

핵심 포인트

- 600각 2장이 3장 된 이유 — 구축이라 덧방되고 배수구 위치 때문에 두 장이 안 나오는 공간이었어요.
- 배치는 구조까지 맞춰요 — 창문·젠다이·배수관 위치·욕실 크기까지 함께 보고 배치를 정합니다.
- 바닥 직각이 안 맞으면 — 원하는 배치가 되는지, 되면 비용이 얼마나 더 붙는지 같이 물어보세요.

- 배수구 위치부터 찍기 — 타일 미팅 전에 우리 욕실 배수구 위치를 사진으로 찍어 두세요.

알아둘 사실


- 타일이 원하는 배치로 안 나오는 것은 단순 미관 문제가 아니라 욕실 구조·창문 위치·젠다이·배수관(유가) 위치·욕실 사이즈 등을 종합해서 맞추기 때문이다.
- 원하는 배치가 안 되는 이유는 바닥 ㄱ자 직각이 맞지 않아서인 경우가 많고, 많이 신경 쓰면 가능은 하지만 비용이 더 올라갈 수 있다.


해 본 사람들의 팁

- 600각 타일 두 장으로 원했지만 구축이라 덧방되고 배수구 때문에 두 장이 안 나오는 공간이라는 말을 듣고 세 장으로 시공한 경험담이 있다.

오늘의 미션

- 오늘은 우리 욕실 배수구 위치만 사진으로 찍어둬봐 ◘


세면대 자리 타일,
왜 2장이 안 나올까요?




600각 2장이 3장 된 이유

구축이라 덧방되고 배수구 위치 때문에 두 장이 안 나오는 공간이었어요.




배치는 구조까지 맞춰요

창문·젠다이·배수관 위치·욕실 크기까지 함께 보고 배치를 정합니다.



바닥 직각이 안 맞으면

원하는 배치가 되는지, 되면 비용이 얼마나 더 붙는지 같이 물어보세요.



배수구 위치부터 찍기

타일 미팅 전에 우리 욕실 배수구 위치를 사진으로 찍어 두세요.