

업체용 자료 A

공정별 '하자 아님' 설명 카드

고객이 '하자죠?' 할 때 꺼내는 10장

최근 두 달 동안 하자 질문으로 크게 번진 실제 사례 10가지를
공정별로 묶었습니다. 고객 말을 듣고 판단 기준과 원인을 먼저
확인하세요. 마지막 줄 문구는 빈칸만 채워 바로 보내시면 됩니다.

목차

- 01 타일 한 장 모서리 들뜸
- 02 욕실 배관 타공 구멍 노출
- 03 욕실 타일 세로 실금
- 04 거실 천장 도배 처짐과 물 고임
- 05 누수 탐지했는데 원인 못 찾음
- 06 싱크대 밑 장판이 비어 있음
- 07 입주 직후 수전·배수구 녹
- 08 젤다이 상판 타일 들뜸
- 09 욕실장이 천장에 붙어 있음
- 10 구축 욕실 천장 곰팡이

01

타일 한 장 모서리 들뜸

고객이 하는 말

타일 한 장 모서리가 살짝 떠 있어요.
손으로 만지면 걸리고 조명에 그림자가 저요.

판단 기준

손끝에 걸리는 단차면 시공 문제일 수 있습니다.
벽 전체가 고르게 굽었으면 바탕면부터 봅니다.

원인

끝이 흰 타일이 섞여 들어가면 생깁니다.
평탄 클립을 적게 꽂아도 단차가 남습니다.
포세린 타일은 힘이 드문 편입니다.

보낼 설명 문구

말씀하신 부위는 ○○일에 직접 확인하겠습니다.
단차가 손에 걸리면 여분 타일로 그 장만 다시 붙여 드릴게요.
주변 타일은 상하지 않게 작업합니다.

02

욕실 배관 타공 구멍 노출

고객이 하는 말

수전 커버를 씌웠는데도 구멍이 보여요.
커버 둘레로 틈이 크게 벌어져 있어요.

판단 기준

커버 밖으로 구멍이 드러나면 마감 문제일 수 있습니다.
세면대 아래처럼 가려지는 곳은 누수 여부부터 봅니다.

원인

원형 홀쏘 대신 네모로 잘라 구멍이 커진 경우입니다.
커버보다 타공이 크면 둘레에 틈이 남습니다.

보낼 설명 문구

보이는 타공 부위는 줄눈재로 메워 드리겠습니다.
색은 타일 톤에 맞추겠습니다.
샤워 수전처럼 눈에 띄는 곳은 재타공 방법도 함께
안내드릴게요.

03

욕실 타일 세로 실금

고객이 하는 말

시공 한 달 만에 타일에 실금이 생겼어요.
위에서 아래까지 금이 쪽 이어져 있어요.

판단 기준

금이 여러 장을 가로지르면 벽 균열부터 봅니다.
한 장 안에서만 깨졌으면 시공 문제일 수 있습니다.

원인

벽이 갈라지면 붙어 있던 타일도 함께 금이 갑니다.
떠붙임 모르타르가 마르며 줄어들 때도 생깁니다.
신축 건물에서 자주 보이는 유형입니다.

보낼 설명 문구

금 간 위치를 사진에 표시해 보내 주세요.
○○일에 방문해 벽 균열인지 함께 확인하겠습니다.
같은 타일은 보수용으로 미리 확보해 두겠습니다.

04

거실 천장 도배 처짐과 물 고임

고객이 하는 말

거실 천장 도배가 늘어지고 물이 찼어요.
인테리어한 지 반년인데 공사 탓 아닌가요?

판단 기준

물 쓰는 배관이 없는 자리면 윗집부터 봅니다.
비가 쏟아질 때만 새면 외벽이나 창호 코킹 쪽일 수 있습니다.

원인

윗집 배관이나 스프링클러에서 샌 물이 천장에 고입니다.
폭우 때는 위층 창호 틈으로 빗물이 들기도 합니다.

보낼 설명 문구

도배지가 터지지 않게 아래에 통을 받쳐 두세요.
관리실에 바로 알리고 윗집 확인을 요청해 주세요.
원인이 나오면 천장 보수 범위를 따로 안내드리겠습니다.

05

누수 탐지했는데 원인 못 찾음

고객이 하는 말

바닥을 뜯었는데 새는 곳을 못 찾았잖아요.
그런데도 인건비를 내야 하나요?

판단 기준

작업 전에 비용 기준을 알렸다면 작업비로 봅니다.
끝난 뒤 처음 금액을 말하면 다툼이 커집니다.

원인

미세 누수는 물을 쓸 때만 조금씩 샅니다.
그래서 바로 눈에 띄지 않습니다.
바닥을 열어 둔 채 며칠 지켜보는 과정이 필요합니다.

보낼 설명 문구

탐지는 원인을 못 찾아도 작업비가 발생합니다.
시간당 ○○만 원 기준이며 시작 전에 동의를 받겠습니다.
못 찾으면 다음 확인 방법도 함께 안내드릴게요.

06

싱크대 밑 장판이 비어 있음

고객이 하는 말

걸레받이가 넘어져서 보니 싱크대 밑이 비었어요.
장판을 다시 깔아 줘야 하는 것 아닌가요?

판단 기준

싱크대가 먼저 들어갔으면 밑은 비어 있습니다.
장판을 먼저 깔았다면 밑까지 깔렸어야 합니다.

원인

설치된 싱크대 밑으로는 손이 안 들어갑니다.
그래서 장판을 밀어 넣을 수 없습니다.
걸레받이가 헐거우면 쉽게 넘어집니다.

보낼 설명 문구

싱크대를 먼저 설치해서 밑에 장판이 없습니다.
걸레받이는 ○○일에 흔들리지 않게 다시 고정해 드릴게요.
싱크대 밑은 공기가 통하는 편이 좋습니다.

07

입주 직후 수전·배수구 녹

고객이 하는 말

입주 열흘쯤 지나 수전에 녹이 보여요.
배수구까지 여러 군데라 제품 불량 아닌가요?

판단 기준

한 곳에만 생겼으면 제품 문제일 수 있습니다.
여러 곳에 한꺼번에 생기면 세제나 이물질부터 봅니다.

원인

걸레를 뺀 이물질이 남아 녹처럼 번지기도 합니다.
강한 세정제가 남은 자국이라는 의견도 있습니다.

보낼 설명 문구

녹이 보이는 위치를 모두 사진으로 보내 주세요.
○○일에 방문해 닦이는 자국인지 확인하겠습니다.
제품 문제로 보이면 교체 절차를 안내드릴게요.

08

젠다이 상판 타일 들뜸

고객이 하는 말

젠다이 끝쪽 타일이 부풀어 뒀어요.
줄눈 관리 탓이라는데 시공 문제 아닌가요?

판단 기준

타일 밑이 비어 있으면 시공 문제일 수 있습니다.
조적 젠다이가 흔들려도 들뜸니다.
줄눈이 깨져 물이 스몄는지도 함께 봅니다.

원인

물에 녹는 접착제를 쓰면 물이 닿으며 들뜸니다.
작은 모자이크 타일은 상판용으로 약합니다.
모서리 실리콘이 빠져도 물이 스밉니다.

보낼 설명 문구

○○일에 들뜬 타일을 떼어 밑을 확인하겠습니다.
속을 채워 다시 붙이고 모서리는 실리콘으로 막겠습니다.
삼푸 자리 물기는 닦아 주시면 오래 갑니다.

09

욕실장이 천장에 붙어 있음

고객이 하는 말

욕실장이 천장에 딱 붙어 있어요.
보내 드린 참고 사진과 너무 달라요.

판단 기준

천장 배관 때문에 천장이 낮으면 위치 선택이 좁습니다.
시안에 실측 높이를 안 넣었다면 확인 누락으로 봅니다.

원인

욕실 천장 높이는 위 배관과의 여유로 정해집니다.
젠다이를 쓰게 하려고 장을 위로 올리기도 합니다.
천장이 낮으면 장 크기를 줄여야 맞습니다.

보낼 설명 문구

천장 배관 여유 때문에 이 욕실은 천장이 낮습니다.
그래서 욕실장은 ○○cm 범위에서만 내릴 수 있습니다.
더 내리려면 작은 장으로 바꾸는 방법을 안내드릴게요.

10

구축 욕실 천장 곰팡이

고객이 하는 말

욕실 천장 도배지에 곰팡이가 슬었어요.
제거제를 뿌려도 얼룩만 번져요.

판단 기준

천장 마감이 도배지면 습기 탓으로 봅니다.
욕실용 돔 천장인데 생기면 환기와 윗집 누수를 봅니다.

원인

예전 구축은 욕실 천장을 도배로 마감하기도 했습니다.
공사비를 아끼려던 방식입니다.
젖은 도배지는 닦아도 곰팡이가 다시 핍니다.

보낼 설명 문구

천장 도배지는 습기에 약해 곰팡이가 반복됩니다.
천장만 욕실용 천장재로 따로 바꿀 수 있습니다.
○○일에 방문해 견적을 안내드리겠습니다.