비 온 뒤 샷시 안쪽에 물이 찼다면

샷시 안에 물이 차면 물구멍이 막혔는지부터 보세요.

이런 고민에서 시작했어요

- 샷시에 물이 고여 있는 게 정상인지 묻는 질문이 질문방에 계속 올라온다.
- 이중창 안쪽에 물이 찬 이유를 아무도 몰라 추론을 구한다.

핵심 포인트

- 물구멍이 하는 일 — 들이친 빗물이 물구멍으로 밖에 빠져요. 막히면 집 안으로 넘친다는 답이 많아요.
- 스티커 떼고 달라진 점 — 물구멍 스티커를 다 떼니 다시 안 그랬대요. 구멍 뚫린 방충망 스티커는 괜찮았다는 댓글도 있어요.

- 물구멍 말고 꼽힌 원인 — 설치 때 실리콘이 들뜬 경우가 꼽혀요. 구축이면 외벽에 간 금도 원인으로 꼽혔어요.
- 막은 건 오늘 떼기 — 물구멍을 막은 게 있으면 떼어 두세요. 다음 비에 물이 잘 빠지는지 보세요.

알아둘 사실

- 비가 들이칠 때 샷시 배수구로 물이 빠져야 하는데 막혀 있으면 빠지지 못하고 집 안쪽으로 넘칠 수 있다는 설명이 여러 댓글에서 같다.
- 샷시에 난 구멍을 막으면 물이 밖으로 못 빠져나가 집 안쪽으로 들어온다.

해 본 사람들의 팁

- 물구멍에 붙여 둔 스티커를 전부 떼고 나서는 같은 현상이 없었다는 경험담.
- 샷시 물 넘침 원인으로 물빠짐 구멍 문제, 설치 시 실리콘 들뜸, 구축이면 외부 크랙을 꼽는 댓글.


- 바람 방향에 따라 비를 맞는 방이 달라져서 어떤 방만 물이 찰 수 있다.

주의할 점


- 반대 의견도 있다. 물구멍에 방충망 스티커를 감아도 넘친 적이 없다는 댓글이 있어 스티커만이 원인이라고 단정할 수 없다.

오늘의 미션

- 오늘 샷시 물구멍이 막혔는지 봐 □



비 온 뒤 이중창 안에 물이, 원인이 뭘까요?



물구멍이 하는 일

들이친 빗물이 물구멍으로 밖에 빠져요.
막히면 집 안으로 넘친다는 답이 많아요.



스티커 떼고 달라진 점

물구멍 스티커를 다 떼니 다시 안 그랬대요.
구멍 뚫린 방충망 스티커는 괜찮았다는
댓글도 있어요.



물구멍 말고 꼽힌 원인

설치 때 실리콘이 들뜬 경우가 꼽혀요.
구축이면 외벽에 간 금도 원인으로
꼽혔어요.



막은 건 오늘 떼기

물구멍을 막은 게 있으면 떼어 두세요. 다음 비에 물이 잘 빠지는지 보세요.