덧방 타일 끝선이 들쭉날쭉하다면

안 가려지는 타일 끝선은 줄눈 전에 말하세요

이런 고민에서 시작했어요

- 덧방 타일 끝선이 일직선이 아닌 게 정상인지, 별도 보완이나 재시공이 필요한지 묻는 질문

핵심 포인트

- 줄눈 전이 기회 — 지금 안 고치면 그대로 붙는다는 경고가 있어요. 덧방은 헌 타일 위에 새 타일을 붙이는 거예요.
- 벽 밑단은 바닥이 가려요 — 벽 밑단은 바닥 타일이 덮어요. 여기 끝선은 먼저 빼고 보세요.
- 문틀 쪽 실리콘 두께 — 문틀 쪽은 실리콘으로 마감해요. 너무 두꺼우면 그것도 보기 싫다는 의견이에요.
- 업체 설명은 2mm — 2mm 안쪽 오차는 날 수 있다는 업체 설명이에요. 그보다 심하면 재시공을 요청하래요.

알아둘 사실

- 욕실 벽 밑단은 바닥타일로 가려지고 문틀 쪽은 실리콘 마감으로 가려진다
- 문틀과 만나는 곳은 실리콘으로 마감하되 두께가 너무 두꺼우면 보기 싫다

해 본 사람들의 팁


- 업체는 글라인더로 자르기 때문에 1~2미리 오차는 있을 수 있다고 설명했다
- 심하면 무조건 재시공을 요청하라는 댓글

주의할 점


- 지금 다시 하지 않으면 그 상태로 붙어 버린다는 경고

오늘의 미션

- 오늘 끝선에 자를 대고 사진 찍어봐 □



덧방 타일 끝선이 삐뚤삐뚤, 줄눈 전에 말해야 할까요?



줄눈 전이 기회

지금 안 고치면 그대로 붙는다는 경고가 있어요. 덧방은 헌 타일 위에 새 타일을 붙이는 거예요.




벽 밑단은 바닥이 가려요

벽 밑단은 바닥 타일이 덮어요. 여기 끝선은 먼저 빼고 보세요.



문틀 쪽 실리콘 두께

문틀 쪽은 실리콘으로 마감해요. 너무 두꺼우면 그것도 보기 싫다는 의견이에요.



업체 설명은 2mm

2mm 안쪽 오차는 날 수 있다는 업체 설명이에요. 그보다 심하면 재시공을 요청하래요.