



ANALISIS 2G/3G/4G ACCESIBILIDAD & CAÍDAS 2015


Agenda

- Conceptos Generales
- **2**G
 - Bloqueos
 - Caídas
- **3**G
 - Bloqueos
 - Caídas
- 4G




- Modo IDLE Reselección
- Capacidad
- **Potencias**
- Config. Física
- Config. Lógica
- Modo Dedicado HO
- **Eventos 3G**
- **CSFB**





- Aplicando un tilt mecánico mayor, se reduce el área de cobertura en el lóbulo frontal de la antena, aunque se mantiene en los lóbulos laterales.
- Aplicando más tilt eléctrico, se produce una reducción más uniforme en todos los lóbulos de la antena; por lo que el patrón de radiación se ve menos afectado.



739 666

65° Panel Antenna



Kathrein X-polarized adjustable electrical downtilt antennas offer the wireless carrier the ability to tailor polarization diversity sites for optimum performance. Using variable downtilt, only a few models need be procured to accommodate the needs of widely varying conditions.


- 0-14° downtilt range.
- · UV resistant pulltruded fiberglass radome...
- · DC Grounded.
- No moving electrical connections.
- · Wideband vector dipole technology.
- Remote control option.

General specifications:

deneral opecifications.	
Frequency range	806-960 MHz
VSWR	<1.5:1
Impedance	50 ohms
Intermodulation (2x20w)	IM3:< -150 dBc
Polarization	+45° and -45°
Connector	2 x 7/16 DIN female
Isolation	>30 dB
Maximum input power	400 watts (at 50°C) per input
Weight	30.9 lb (14 kg)
Dimensions	51 x 10.3 x 4.6 inches (1296 x 262 x 116 mm)
Equivalent flat plate area	4.81 ft² (0.447 m²)
Wind survival rating*	120 mph (200 kph)
Shipping dimensions	61.5 x 11.3 x 6.5 inches (1562 x 287 x 165 mm)
Shipping weight	34.4 lb (15.6 kg)
Mounting	Fixed mount options are available for 2 to 4.6 inch (50 to 115 mm) OD masts.

See reverse for order information.

pecifications:	806-866 MHz	824-894 MHz	880-960 MHz		
Gain	14.5 dBi	14.7 dBi	15 dBi		
Front-to-back ratio	>25 dB (co-polar)	>25 dB (co-polar)	>25 dB (co-polar)		
+45° and -45° polariza horizontal beamwidt		68° (half-power)	65° (half-power)		
+45° and -45° polariza vertical beamwidth	tion 16° (half-power)	15.5° (half-power)	15° (half-power)		
Electrical downtilt continuously adjusta	0°-14° able	0°-14°	0°-14°		
Sidelobe suppression sector 0°-30° above m		15 dB	15 dB		
Cross polar ratio					
Main direction 0° Sector ±60°	(-) p/	25 dB (typical) >10 dB	25 dB (typical) >10 dB		



- 0-7° downtilt range.
- UV resistant pulltruded fiberglass radome.
- DC Grounded.
- No moving electrical connections.
- Wideband vector dipole technology.


General specifications:

eneral specifications:	
Frequency range	806-960 MHz
VSWR	<1.5:1
Impedance	50 ohms
Intermodulation (2x20w)	IM3:< -150 dBc
Polarization	+45° and -45°
Maximum input power	400 watts per input (at 50°C)
Connector	2 x 7-16 DIN female
Isolation	>30 dB
Weight	48.5 lb (22 kg)
Dimensions	101.6 x 10.3 x 4.6 inches (2580 x 262 x 116 mm)
Wind load Front/Side/Rear	at 93 mph (150kph) 106 lbf / 63 lbf / 234 lbf (470 N) / (280 N) / (1040 N)
Wind survival rating*	120 mph (200 kph)
Shipping dimensions	112 x 11.3 x 6.5 inches (2846 x 287 x 165 mm)
Shipping weight	55.1 lb (25 kg)
Mounting	Fixed mount options are available for 2 to 4.6 inch (50 to 115 mm) OD masts.

See reverse for order information.




Horizontal pattern ±45°- polarization



Vertical pattern ±45°- polarization



Horizontal pattern ±45°- polarization



Vertical pattern

Specifications: 806-866 MHz 824-894 MHz 880-960 MHz Gain 16 dBi 16.1 dBi 16.2 dBi Front-to-back ratio >25 dB (co-polar) >25 dB (co-polar) >25 dB (co-polar) (180°±30°) +45° and -45° polarization 85° (half-power) 88° (half-power) 85° (half-power) horizontal beamwidth +45° and -45° polarization 8.2° (half-power) 7.5° (half-power) 8° (half-power) vertical beamwidth 0°-7° Electrical downtilt 0°-7° continuously adjustable Sidelobe suppression for first sidelobe above horizon 17 17 17 17 dB 17 17 17 17 dB

^{*}Mechanical design is based on environmental conditions as stipulated in TIA-222-G-2 (December 2009) and/or ETS 300 019-1-4 which include the static mechanical load imposed on an antenna by wind at maximum velocity. See the Engineering Section of the catalog for further details.



TIPOS DE MENSAJES SI	DESCRIPCIÓN
System Information Type 1	Cell ARFCN, parámetros RACH necesarios para el móvil para acceder al sistema e información relativa al hopping
System Information Type 2	Frecuencias BCCH de las colindancias e información PLMN. El móvil emplea estas frecuencias para las medidas de señal requeridas para los handover
System Information Type 2bis	Parámetros de control RACH y extensión del BCCH en las celdas vecinas
System Information Type 2ter	Información del BCCH extendido ubicado en cada vecina
System Information Type 2Quarter	Información relacionada a las colindancias 3G
System Information Type 3	Contiene: LAI del Location Area actual, Cell Identity, información del canal de Control necesaria para calcular el grupo de paging, opciones de celda para alcanzar un buen desempeño en la celda, parámetros de selección de celda requeridos por el móvil
System Information Type 4	CBCH y CBCH, LAI, parámetros de selección de celda y RACH
System Information Type 5	Información de las vecinas. En modo dedicado, el móvil envía reportes de medidas en el uplink e información de potencia y TA en el downlink (SACCH)
System Information Type 6	Se transmite la información de LAI, opciones de celda, Cell Identity y PLMN permitted
System Information Type 7	Se transmite a través del BCCH la información de parámetros de reselección para ser usados en esa celda
System Information Type 8	Se transmite a través del BCCH la información de parámetros de reselección para ser usados en esa celda
System Information Type 9	Se transmite a través del BCCH la información de Scheduling
System Information Type 13	Se transmite a través del BCCH la información de GPRS necesaria para llamadas PS, si ha sido indicado en al menos uno de los SI de los tipos 3, 4, 7, 8.

Principales causas:

- Cobertura
- Capacidad / Congestión
- Parametrización
- Falta de colindancias
- Calidad / Interferencia / Falta de canal dominante (overlap)
- No Radio Indisponibilidad / Transmisión / Alarmas / Unspecified

Tipo de casuística

Cobertura

 Malos niveles de señal (RxLev < -104 dBm) de la celda acampada y malos niveles en las colindancias.

Capacidad

 La celda en la que estamos acampados está congestionada por lo que no se permite el acceso.

Parametrización

 Mala parametrización para acceder a la red (Cell reselect Offset, Access Min, Cell Barred, etc).


Colindancias


Se detecta una vecina con buenos niveles de señal en el scaner que no está definida en la lista de adjacencias (IDLE/BA list E///).

Calidad


Buenos niveles de señal (RxLev >-85 dBm) y malos niveles de calidad (RxQual > 5)

- No se decodifican los valores BCCH/BSIC en las vecinas (Tx)
- No se observa ninguna información de una vecina que está definida





Capacidad




Capacidad

AMR FULL RATE (AMR Calidad & Cobertura)

- AMR FR incrementa la eficiencia espectral (EFL)
- AMR FR incrementa la intensidad de señal indoor
- AMR FR incrementa el tamaño efectivo de la celda

AMR HALF RATE (AMR Capacidad)

El uso de AMR HR permite más usuarios sin decrementar la calidad de la voz.




USO HR \rightarrow 40 – 80%


Parametrización

Generalmente la re-selección es perjudicial en términos de **señalización para la red**. De todos modos, cuando el proceso requiere un cambio de Location Area, el móvil reconocerá la necesidad de un Location Update. Para evitar el efecto de ping pong en la frontera del Location Area se introduce una histéresis.

PARAMETRO BTS	NOMBRE PARAMETRO	RANGO	VALOR DEFECTO	ECUACION	VALOR
Cell access, reselection	cellReselctHysteresis	0 14	3	2*(valor dB)	6 dB





Parametrización




Parametrización

PARAMETRO BTS	NOMBRE PARAMETRO	RANGO	VALOR DEFECTO	ECUACION	VALOR
	cellReselectParamind	Yes / No	0	1(Y)/0(N)	N
C2 Reselection	CellReselectOffset	0 126	0	2*(valor dB)	0 dB
	penaltyTime	20 640	1	20*(valor dB)	20
	temporary Offset	0 70	0	10*(valor dB)	0







Calidad





Calidad





	MsgTime	Dir	Layer	Info	•	
	22:19:40:767	U	RR	Measurement Report		
	22:19:40:817	D	CC	Call Proceeding		
Þ	22:19:41:057	D	cc	Disconnect		
	22:19:41:197	D	RR	System Information Type 6	_	
	22:19:41:237	U	RR	Measurement Report		
	22:19:41:327	U	CC	Release		
	22:19:41:527	D	CC	Release Complete		
	22:19:41:707	U	RR	Measurement Report		
	22:19:41:767	D	RR	Channel Release		
	22:19:42:177	U	RR	Measurement Report		
	22:19:42:380	D	RR	Paging Request Type 1		
	22:19:42:460	D	RR	System Information Type 2		
	22:19:42:600	D	RR	Paging Request Type 1		





•

Cobertura

 Modificación de tilt de las celdas de la zona

Acción #1

 Implementación de una nueva celda

Acción # 2

Capacidad

- Modificar configuración FR/HR
- Ampliación de TRXs
- Añadir nuevas colindancias

Acción #3

Parametrización

 Configuración CRO, PT, ACCMIN, HYST

Colindancias

- Creación de las vecinas faltantes
- Actualizar IDLE list en red Ericsson

Calidad

- Asignación de nuevas frecuencias
- Modificar tilt para hacer una celda dominante
- Revisar posibles sobre alcances e interferencias externas

- Revisar problemas de Transmisión
- Revisar problemas de HW
- Indisponibilidad / Alarmas

Principales causas:

- Cobertura
- Colindancias Missing Nbrs / Fallo HO / Parametrización
- Calidad / Interferencia
- Sobre Alcance
- Parametrización
- No Radio Tx / HW / Alarmas / Indisponibilidad

Tipo de casuística

Cobertura

 Malos niveles de señal (RxLev <-104 dBm) de la celda servidora y malos niveles en las colindancias

Colindancias

- Se detecta una vecina con buenos niveles de señal en el scaner que no está definida en la lista de adjacencias (IDLE/BA list E///).
- Fallan los intentos de HO.

Calidad

Buenos niveles de señal (RxLev >-85 dBm) y malos niveles de calidad (RxQual > 5)


Sobre Alcance


Niveles aceptables de señal y se observa que la llamada se está enganchando lejos y que tiene otras opciones que se encuentran más cerca.


Parametrización

 Revisar parámetros del modo dedicado, que pueden estar relacionados con las casuísticas anteriores

- No se decodifican los valores BCCH/BSIC en las vecinas (Tx)
- No se observa ninguna información de una vecina que está definida









Calidad

RF Band: Channel: RxLev :	GSM 1800 880/880 -88		
FER:	72		
Current RLC:	29	Config. RLC:	32
RxLevFull:	-88	RxLevSub:	-88
RxQualFull:	7	RxQualSub:	7
TA:	11	TxPwr:	0
Timeslot:	3	DTX:	True
Hopping:	False		
HSN:		MAIO:	
Codec:	AMR FR		
DL codec rate	12.2 kbit/s	UL codec rate	12.2 kbit/s




RF Band: Channel: RxLev :	GSM 1800 773/773 -86		
FED:	100		
Current RLC:	1	Config. RLC:	32
FixLevFull:	-87	RxLevSub:	-86
RxQualFull:	7	RxQualSub:	7
TA:	4	TxPwr:	0
Timeslot:	7	DTX:	False
Hopping:	True		
HSN:	43	MAIO:	0
Codec:	AMR HR		
DL codec rate	4.75 kbit/s	UL codec rate	5.9 kbit/s





Calidad
















Sobre Alcance



		Acción # 1		Acción # 2		Acción # 3
Cobertura	•	Modificación de tilt de las celdas de la zona	٠	Parametrización: Aumentar RLT (carreteras)	•	Implementación de una nueva celda
Colindancias	•	Creación de las vecinas faltantes	١	Optimización de listas y parametrización de las colindancias	•	Evaluar congestión de las celdas vecinas
Calidad	•	Asignación de nuevas frecuencias	٠	Revisar posibles sobre alcances	•	Analizar posibles interferencias externas
Sobre Alcance	•	Modificación de tilt	٠	Atenuación de los valores de potencia		
Parametrización	•	Revisar parámetros de celda	٠	Ajuste fino de parámetros		
No Radio	•	Revisar problemas de Transmisión	٠	Revisar problemas de HW	•	Indisponibilidad / Alarmas



Principales causas:

- Cobertura
- Capacidad / Congestión
- Parametrización
- Colindancias
- Calidad / Interferencia / Polución de pilotos
- No Radio Indisponibilidad / Transmisión / Alarmas / Unspecified

Tipo de casuística

Cobertura

 Malos niveles de señal (RSCP < -105 dBm) de la celda acampada y malos niveles en las colindancias

Capacidad

 La celda en la que estamos acampados está congestionada por lo que no se permite el acceso.

Parametrización

Mala parametrización para acceder a la red (Access Min, Cell Barred, etc).

Colindancias

Se detecta una vecina con buenos niveles de señal que no está definida en la lista de adjacencias.

Calidad

Buenos niveles de señal (RSCP > -90 dBm) y malos niveles de calidad (Ec/No < -14)

No Radio

- Pérdidas de sincronismo (Tx)
- No se observa ninguna información de una vecina que está definida

Parametrización


Reselección:

- El establecimiento RRC puede fallar si el móvil hace reselecciones constatemente. Esto puede ocurrir por el *ping-pong en IDLE* que puede ser causado por una mala parametrización de la reselección o por polución de pilotos.
- Las zonas con polución de pilotos (más de 3 CPICHs fuertes) deberían evitarse. Preferiblemente sólo debería existir un *CPICH dominante*. Los móviles que se encuentran en áreas con polución de pilotos suelen experimentar muchas actualizaciones en el Active Set y por tanto, en gran cantidad de ocasiones las celdas más apropiadas no se encuentran dentro del AS.
- Se recomienda diseñar el sistema de tal forma que las fronteras de selección/reselección coincidan con las fronteras en modo HO.
- Se debe chequear que los principales parámetros de reselección están seteados correctamente. En redes Ericsson tendríamos: qQualMin, qRxLevMin, maxTxpowerUl, qHyst2, qOffset2sn, treSelection y sIntraSeach.
- La decisión sobre cuando se deben iniciar las mediciones inter_freq viene dada por el parámetro sInterSearch, en relación con Squal.
- La decisión sobre cuando se deben iniciar las mediciones GSM está vinculada con el parámetro sRatSearch (recomendado en 4 dB).

Parametrización


Reselección:

- qQualMin representa el nivel mínimo de calidad medido por el móvil (rec. -18 dB)
- qRxLevMin representa el nivel mínimo de señal medido por el móvil (rec. -109 dBm)
- qHyst(s) es el valor de la hysteresis que es medido en el system information de la servidora. qHyst1 es utilizado cuando se emplea un ranking en base al CPICH RSCP mientras que qHyst2 se usa en base a CPICH Ec/No
- qOffset es el offset entre la servidora y la celda vecina y puede ser utilizado para mover la frontera entre dos celdas. Se define por relación de vecindad y se emplea el qOffset1sn en base a CPICH RSCP y qOffset2sn en base a CPICH Ec/No
- treSelection, el móvil reselecciona a la primera celda en el ranking cuando el criterio de reselección alcanza el tiempo seteado en este parámetro (rec. 2 seg)



Colindancias

Se puede decir que es un Hard Handover. El móvil solo se encuentra conectado con una sola celda al mismo tiempo.



Padind Sync Channel Ms9

sector b

Idle handover siempre trata de mantener el móvil con la mejor celda, para garantizar el éxito del Paging

sector a1

Durante este proceso el móvil es totalmente autónomo. Lee los parámetros de la red y efectua la reselección a las celdas que cumplan los criterios, sin necesidad que se le ordene hacerlo.

-

Cobertura

 Modificación de tilt de las celdas de la zona

Acción #1

 Implementación de una nueva celda

Acción # 2

Capacidad

- Ampliación de CEs
- Añadir nuevas colindancias

Resetear el nodoB

Acción #3

Parametrización

Configuración RRC

Colindancias

- Creación de las vecinas faltantes
- Revisar vecindades
 Intra-Freq, Inter-Freq e
 Inter-Sys

Calidad

- Asignación de nuevos SCs
- Modificar tilt para evitar polución de pilotos
- Revisar posibles sobre alcances e interferencias externas

No Radio

- Revisar problemas de Transmisión
- Revisar problemas de HW
- Indisponibilidad / Alarmas

Principales causas:

- Cobertura
- Colindancias Missing NBRS / Fallos de HOs
- Calidad / Interferencia / Polución de pilotos
- Sobre Alcance
- Parametrización
- No Radio Tx / Hw / Alarmas / Indisponibilidad

Tipo de casuística

Cobertura

 Malos niveles de señal (RSCP <-105 dBm) de la celda servidora y malos niveles en las colindancias.

Colindancias

- Se detecta una vecina con buenos niveles de señal que no está definida en la lista de adjacencias.
- Fallan los intentos de HO.

Calidad

- Buenos niveles de señal (RSCP >-85 dBm) y malos niveles de calidad (Ec/No < -14).
- Más de 3 pilotos con niveles superiores a -85 dBm

Sobre Alcance

Malos niveles de señal y se observa que la llamada se está enganchando lejos y que tiene otras opciones.

Parametrización

Revisar los parámetros en modo dedicado.


No Radio

- No se observa ninguna información de una vecina que está definida
- Pérdida de Sincronismo (Tx)

Cobertura

Las celdas "Respiran"


$$\frac{E_{b}}{N_{0}} = \frac{\left(\frac{S}{R}\right)}{\left(\frac{N}{W}\right)} = \left(\frac{S}{R}\right) x \left(\frac{W}{N}\right) = \left(\frac{S}{N}\right) x \left(\frac{W}{R}\right)$$
Processing Gain



Colindancias

Missing NBRs:

- Generalmente es reportado con una celda detectada,
- Si esta celda no está en la lista de vecindades y reporta un Ec/no superior al de la servidora más un determinado offset (en E\\\ el parámetro releaseConnOffset), la llamada se finalizará para reducir el nivel de interferencia de la zona (caída desde el punto de vista del usuario).
- Para celdas con las listas de colindancias llenas (32 celdas definidas) sería necesario monitorizar las estadísticas de HO para poder optimizar las listas,
- Emplear GPEH o WNCS para determinar colindancias importantes que no estén definidas,



Colindancias

Fallos de HOs (INTRA_FREQ):

- Se recomienda setear el parámetro maxActiveSet a 3. Hay que tener en cuenta los parámetros TimeToTrigger1- y reportingRange1-.
- El tamaño del área del soft y softer handover puede variarse con los parámetros reportingRange1a y reportingRange1b. Los valores recomendados de estos parámetros son 3 dB y 5 dB, respectivamente.
- Incrementando reportingRange1a o reportingRange1b resulta en un mayor área de soft/softer handover, lo que implica que más móviles estarán promediando para el soft/softer handover.
- El valor recomendado para *hysteresis1c* es 1 dB. Un valor más elevado genera una disminución en la tasa de actualización del Active Set, por tanto, se requeriría un CPICH más elevado de una nueva celda para reemplazar una más débil en el Active Set, y por tanto, puede causar un retardo en la adicción de nuevas celdas al Active Set.
- Los cambios en el parámetro timeToTrigger se realizan para evitar el efecto ping-pong en la adicción y reemplazo de celdas y posibles llamadas caídas.

Colindancias

Fallos de HOs (INTRA_FREQ):

- Cuando timeToTrigger1a se incrementa, la señal de la celda vecina tiene que ser fuerte por un tiempo más prolongado antes de tomar la decisión de ser agregada al AS. Esto evita el agregar celdas que son fuertes por un período corto de tiempo. Si seteamos el timeToTrigger1b mayor que el timeToTrigger1a retardamos el quitar una celda del AS con el fin de disminuir la posibilidad el efecto fading el cual nos fuerce a quitar una celda que en pocos instantes se vuelve fuerte nuevamente. Esto debe reducir la probabilidad de caídas. Al mismo tiempo, timeToTrigger1c se setea igual que el timeToTrigger1a para reemplazar las celdas más débiles que se ha retrasado su salida del AS.
- El offset para las celdas vecinas (serving, neighbor) se utiliza para mover la frontera entre celdas. qoffset1 y qoffset2 es el offset entre dos celdas que es detectado en el system information de la servidora.

Fallos de HOs (INTER_FREQ):

- El móvil puede medir un máximo de 32 celdas Inter_freq y de un máximo de otras 2 frecuencias. Sin embargo, si la cobertura de una celda inter_freq se deteriora rápidamente y es importante que el handover inter_freq se ejecute rápido, entonces la lista de colindancias inter freq debería ser lo más corta posible.

Colindancias


Fallos de HOs (INTER FREQ):

- El primer paso es ubicar las celdas UMTS que tienen una cobertura limitada y decidir si requieren tener habilitadas celdas que permitan el HO inter freq (o hacia 2G) para reducir las llamadas caídas debido a falta de cobertura.
- El siguiente paso es setear los parámetros relacionados al IRAT e IFHO. El evento 2d se puede ajustar por celda, y se puede utilizar si se detecta con anticipación un problema de cobertura. Por ejemplo, una celda que presenta una zona donde la cobertura cae rápidamente y provoca llamadas caídas, puede requerir que se setee un threshold mayor para el evento 2d. Los thresholds 2f, 2b y 3a son thresholds relacionados con el evento 2d.
- El propósito de este procedimiento es disminuir las llamadas cáidas por cobertura, permitiendo que las llamadas puedan mantenerse en otra frecuencia UMTS o GSM, pero intentando evitar que muchos usuarios entren en modo comprimido; ya que esto supondría un alto coste en términos de potencia y recursos.

Fallos de HOs (INTER SYST):

- El móvil puede medir un máximo de 32 celdas 2G. Se recomienda no definir colindancias hacia GSM si no es necesario. El tiempo que le toma al móvil para encontrar un candidato GSM se incrementa a medida que las listas son más largas, y mantener las listas cortas generalmente lleva a estar menos tiempo en modo comprimido y por tanto mejor tasa de mantenibilidad...


Colindancias



Colindancias

EVENTOS 1A:

- Threshold
 - Por defecto 3 dB
- Hysteresis
 - Por defecto 0 dB
- Trigger Time
 - Por defecto 320 ms



A: signal curve of the best cell in the active set

B: signal curve of a cell in the monitoring set


C: The 1A curve

Una celda (PCPICH) entra en el rango de reporte

Colindancias

EVENTOS 1B:

- Threshold
 - Por defecto 6 dB
- Hysteresis
 - Por defecto 0 dB
- Trigger Time
 - Por defecto 640 ms



A: signal curve of the best cell in the active set

B: signal curve of a cell in the monitoring set


C: The 1B curve

Una celda (PCPICH) abandona el rango de reporte

Colindancias

EVENTOS 1C:

- Hysteresis
 - Por defecto 4 dB
- Trigger Time
 - Por defecto 640 ms



A: signal curve of the best cell in the active set

B: signal curve of a cell in the active set

C: signal curve of the worst cell in the active set

D: signal curve of a cell in the monitoring set


E: The 1C curve

Una celda no activa presenta mejores condiciones que la celda activa

Colindancias

EVENTOS 1D:

- Hysteresis
 - Por defecto 4 dB
- Trigger Time
 - Por defecto 640 ms



A: signal curve of the best cell in the active set

B: signal curve of a cell in the active set or monitoring set


C: Th1D curve

Cambio de la mejor celda

Colindancias

EVENTOS 2D:

- InterFreqThd2DEcN0
 - Por defecto -14 dB
- InterFreqCSThd2DRSCP
 - Por defecto -95 dBm
- Hysteresis
 - Por defecto 2 dB
- Trigger Time
 - Por defecto 320 ms




La calidad estimada (RSCP/ECNO) de la frecuencia actual está por debajo del umbral

Colindancias

EVENTOS 2F:

- InterFreqThd2FEcN0
 - Por defecto -12 dB
- InterFreqThd2FRSCP
 - Por defecto -92 dBm
- Hysteresis
 - Por defecto 2 dB
- Trigger Time
 - Por defecto 1280 ms




La calidad estimada (RSCP/ECNO) de la frecuencia actual está por encima del umbral

Colindancias

EVENTOS 3A:

- **IRHOUSEDFREQTHDECNO**
 - Por defecto -12 dB
- **IRHOUSEDFREQTHDRSCP**
 - Por defecto -97 dBm
- INTERRATCOVHOTHD
 - Por defecto -95 dBm
- **Hysteresis**
 - Por defecto 2 dB
- **Trigger Time**
 - Por defecto 0 ms
- **CELLINDIVIDALOFFSET**
 - Por defecto 0 ms



La calidad estimada (RSCP/ECNO) de la frecuencia UTRAN actual está por debajo del umbral y la calidad estimada de otro sistema está por encima del umbral

Calidad

Problemas debido a mala planificación de SC

- Overlapping SC: Dos celdas distintas con el mismo SC cubriendo la misma zona. Genera BLER alto a pesar de tener Ec/Io bueno
- Dos celdas que no tienen solapamiento y con el mismo SC son vecinas de una tercera.
 Incremento de DC debido a HO hacia la celda equivocada.
- Un móvil interactúa con dos celdas (C y D), cada una tiene una vecina (A y B) que tiene el mismo SC. Genera fallas de HO y DC debido a Listas combinadas erróneas.

Calidad

Polución de Pilotos:


- Con un cierto margen (en Huawei es ThRSCP_Relative) con respecto a la mejor servidora, y todos los pilotos deben estar > -100dBm
- El número de pilotos (cuya intensidad de señal > la servidora ThRSCP_Relative) > ThN (ThN representa el tamaño del active set, generalmente 3)
- Celdas que frecuentemente aparacen polucionando (por ejemplo las que sobre pasan el 8% del tiempo total) se deberían analizar.
- El resultado de la polución de pilotos se debería usar conjuntamente con el tamaño estimado del AS.

Calidad

SC	CONT	%
SC1	206	12,86%
SC2	165	10,30%
SC3	157	9,80%
SC4	156	9,74%
SC5	148	9,24%
SC6	135	8,43%
SC7	95	5,93%
SC8	94	5,87%
SC9	76	4,74%
SC10	74	4,62%
SC11	73	4,56%
SC12	56	3,50%
SC13	54	3,37%
SC14	39	2,43%
SC15	33	2,06%
SC16	19	1,19%
SC17	8	0,50%
SC18	7	0,44%
SC19	3	0,19%
SC20	2	0,12%
SC21	2	0,12%

Revisar > 8 %

ThRSCP_Relative seteado en 8 dB




No Radio

- Las caídas por otras causas (no radio) pueden originarse por múltiples razones:
 - Problemas con el terminal,
 - Problemas en la red,
 - Fallos a nivel de RNC,
 - Fallos en la transmisión,
 - Congestión a nivel del lub o lur,
 - Problemas de HW,
 - Problemas asociados al software del nodoB
 - Indisponibilidad del nodoB
 - Alarmas


KPIs 3G

Valor	Requisitos		Comentarios	
CDICLI DCCD	Target	≥ - 85 dBm	Tomando como referencia	
CPICH RSCP	Mínimo	-100 dBm	medidas outdoor.	
CPICH Ec/lo	Target	≥ -8 dB	Tomando en consideración	
	Mínimo	- 14 dB	redes no congestionadas.	
Active Set size	Target	≤ 3	Basado en datos de scanner	
Polución de Pilotos	Max %	< 8; 10 %	% del tiempo que una celda aparece polucionando	
	Threshold	8 dB	Relativo a la servidora cuando la celda no está en el AS	
Potencia UE Tx	Max	<15 dBm	Asumiendo 21 dBm max.	


Cobertura




Cobertura



Colindancias




Sobre Alcance



	Acción # 1	Acción # 2	Acción # 3
Cobertura	 Modificación de tilt de las celdas de la zona 	 Implementación de una nueva celda 	
Colindancias	 Creación de las vecinas faltantes 	 Optimización de listas y parametrización de las colindancias 	 Evaluar congestión de las celdas vecinas
Calidad	Asignación de nuevos SCs	 Modificar tilt para evitar polución de pilots (max. 3) 	 Revisar posibles sobre alcances e interferencias externas
Sobre Alcance	 Modificación de tilt 	 Atenuación de los valores de potencia 	
Parametrización	 Revisar parámetros de celda 	Ajuste fino de parámetros	
No Radio	Revisar problemas de Transmisión	Revisar problemas de HW	Indisponibilidad / Alarmas

Arquitectura




- La red legacy (2G/3G) y la red LTE coexisten como redes mixtas, entre el equipo móvil y el core, en donde el *MME (Mobility management Entity)* proporciona el acceso a los servicios LTE, mientras que para 2G/3G el SGSN (Serving GPRS Support Node) sirve a los usuarios cuando utilizan servicios de datos y el MSC (Mobile Switching Center Server) cuando utilizan servicios de voz. Para poder soportar la señalización CS Fallback y transferencia SMS a dispositivos LTE, el MME se conecta al servidor MSC.
- La interfaz **SGs entre el MSC y MME** permite al usuario estar registrado tanto en CS como PS mientras se encuentra en la red de acceso LTE. Esta interfaz también habilita el paging CS a través del acceso LTE sin que el dispositivo deje LTE.
- Si se tiene una conexión de datos activa en LTE y se produce una llamada de voz entrante se envía un *mensaje de paging a través de LTE* al dispositivo del usuario.
- Este mensaje de paging inicia el proceso de *CSFB* en el que el dispositivo envía una solicitud a la red para realizar la transición a la red 2G/3G.
- Una vez realizado el cambio, se siguen los procedimientos de *establecimiento de la llamada de la red legacy* correspondiente. Las llamadas originadas siguen el mismo proceso de LTE (PS) a 2G/3G (CS), con la excepción que el paso del paging no es necesario.
- Cuando la llamada de voz concluye, el móvil vuelve a LTE a través del modo IDLE o de los procedimientos de movilidad en modo dedicado.


Procedimiento

- Llamada de Voz Entrante
- Paging CS vía LTE


Circuit-Switched FallBack

 Regreso a LTE tras la llamada de voz





- La liberación de la conexión RRC con redirección se utiliza para terminar la conexión RRC y al mismo tiempo proporciona información al móvil relacionada con la celda destino de la tecnología de acceso. El procedimiento es iniciado por la radio base (E-UTRAN) enviando al móvil un mensaje *RRCConnectionRelease*.
- Si se tiene que implementar una redirección a otra tecnología, la información está contenida en el mensaje RRCConnectionRelease y el elemento de información *redirectedCarrierInfo* indica la frecuencia de la portadora de la tecnología de acceso a la que el terminal debe realizar el fallback. El terminal utiliza la portadora para seleccionar una celda con condiciones aceptables para acampar.



TRACKING AREA

En el dominio CS, el área de cobertura está dividida en "Location Areas" que contienen tanto a celdas GSM como UMTS. En el caso de LTE, las áreas de cobertura se dividen en "Tracking Areas".

- Los LA y TA generalmente cubren el mismo área geográfica, lo que implica que un móvil puede acceder a WCDMA/GMS y LTE, siempre y cuando el móvil soporte todos estos accesos.
- Si el mapeo de TA-LA indica que el terminal pertence a un LA definido en una MSC/VLR, pero el móvil está en un LA que pertenece a otra MSC/VLR, entonces la llamada se enrutará a través de una MSC/VLR incorrecta.
- Un HO entre MSC/VLRs toma tiempo y resulta en actualizaciones adicionales de HLR. Este retardo también puede causar que parte que origina la llamada la cuelgue antes que el destinatario tenga la posibilidad de atender la llamada.

Criterios de mapeo de TA/LA para que el CSFB funcione correctamente:

- La cobertura de un TA o lista de TA debe coincidir únicamente con un LA para minimizar el retardo en el establecimiento de llamada cuando se emplea CSFB. Es decir, 1 TA no puede contener varios LA, aunque al revés si es posible.
- Los TAs deben estar contenidos dentro la cobertura de los LA 3G. Es decir, se necesita chequear el solapamiento de las coberturas 4G y 3G para decidir en qué sitios LTE pertenecerán a que TA.


Eventos 4G

Eventos 4G

4G Event group	Event Number	Description	
Intra/Inter Freq	A1	Serving becomes <u>better</u> than threshold	→ 2f
	A2	Serving becomes worse than threshold	→ 2d
	А3	Neighbor becomes offset better than Serving	→ 1a
	A4	Neighbor becomes <u>better</u> than threshold	→ 1e
	A5	Serving becomes worse than threshold1 and neighbor becomes better than threshold2	→ 2b
	A6	Neighbor becomes offset <u>better</u> than Scell (Carrier Aggregation)	
Inter System	B1	Inter RAT neighbor becomes better than threshold	
	B2	Serving becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbor becomes better than threshold2	→ 3a
time to trigger: {0,40,64,80,100,128,160,256,320,480,512,640,1024,1280}			

CASOS PRÁCTICOS





Muchas Gracias

Disclaimer

LCC, provide a wide array of presentations and reports, with the contributions of various professionals. These presentations and reports are for informational purposes and private circulation only and do not constitute an offer to buy or sell any securities mentioned therein. They do not purport to be a complete description of the markets conditions or developments referred to in the material. While utmost care has been taken in preparing the above, we claim no responsibility for their accuracy. We shall not be liable for any direct or indirect losses arising from the use thereof and the viewers are requested to use the information contained herein at their own risk. These presentations and reports should not be reproduced, re-circulated, published in any media, website or otherwise, in any form or manner, in part or as a whole, without the express consent in writing of LCC or its subsidiaries. Any unauthorized use, disclosure or public dissemination of information contained herein is prohibited. Unless specifically noted, LCC is not responsible for the content of these presentations and/or the opinions of the presenters. Individual situations and local practices and standards may vary, so viewers and others utilizing information contained within a presentation are free to adopt differing standards and approaches as they see fit. You may not repackage or sell the presentation. Products and names mentioned in materials or presentations are the property of their respective owners and the mention of them does not constitute an endorsement by LCC . Information contained in a presentation hosted or promoted by LCC is provided "as is" without warranty of any kind, either expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. LCC assumes no liability or responsibility for the contents of a presentation or the opinions expressed by the presenters. All expressions of opinion are subject to change without notice.

Delivering Value. Together





