| Minima | Primeiro Quartil | Mediana | Terceiro Quartil | Máxima |
|--------|------------------|---------|------------------|--------|
| 12,00 | 12,75 | 13,5 | 14,25 | 15,00 |
| 48,00 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50,00 |
| 70,00 | 71,25 | 72,5 | 73,75 | 75,00 |
| 75,00 | 78,75 | 82,5 | 86,25 | 90,00 |
| 62,00 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72,00 |
| 35,00 | 36,25 | 37,5 | 38,75 | 40,00 |
| 55,00 | 58,75 | 62,5 | 66,25 | 70,00 |
| 62,00 | 63,25 | 64,5 | 65,75 | 67,00 |
| 100,00 | 100,5 | 101 | 101,5 | 102,00 |
| 7,00 | 8,25 | 9,5 | 10,75 | 12,00 |
| 12,00 | 13,25 | 14,5 | 15,75 | 17,00 |
| 4,00 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,00 |
| 0,00 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,00 |
| 60,00 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70,00 |
| 2,00 | 3,25 | 4,5 | 5,75 | 7,00 |

| | Critico | Alerta | Ideal | Alerta | Critico |
|---------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Maceração | <12 | =>12 e <12,75 | =>12,75 e <13,5 | =>13,5 e <14,25 | >15 |
| Malteração1 | <48 | =>48 e <48,5 | =>48,5 e <49 | =>49 e <49,5 | >50 |
| Malteração2 | <70 | =>70 e <71,25 | =>71,25 e <72,5 | =>72,5 e <73,75 | >75 |
| Malteração3 | <75 | =>75 e <78,75 | =>78,75 e <82,5 | =>82,5 e <86,25 | >90 |
| Moagem | <62 | =>62 e <64,5 | =>64,5 e <67 | =>67 e <69,5 | >72 |
| Bassagem1 | <35 | =>35 e <36,25 | =>36,25 e <37,5 | =>37,5 e <38,75 | >40 |
| Bassagem2 | <55 | =>55 e <58,75 | =>58,75 e <62,5 | =>62,5 e <66,25 | >70 |
| Bassagem3 | <62 | =>62 e <63,25 | =>63,25 e <64,5 | =>64,5 e <65,75 | >67 |
| Fervura | <100 | =>100 e <100,5 | =>100,5 e <101 | =>101 e <101,5 | >102 |
| Resfiamento1 | <7 | =>7 e <8,25 | =>8,25 e <9,5 | =>9,5 e <10,75 | >12 |
| Resfiamento2 | <12 | =>12 e <13,25 | =>13,25 e <14,5 | =>14,5 e <15,75 | >17 |
| Resfiamento3 | <4 | =>4 e <4,5 | =>4,5 e <5 | =>5 e <5,5 | >6 |
| Maturação | <0 | =>0 e <0,5 | =>0,5 e <1 | =>1 e <1,5 | >2 |
| Pasteurização | <60 | =>60 e <62,5 | =>62,5 e <65 | =>65 e <67,5 | >70 |
| Produto final | <2 | =>2 e <3,25 | =>3,25 e <4,5 | =>4,5 e <5,75 | >7 |