Maceração

alerta	ideal	alerta
> 12ºC	12ºC – 15ºC	> 15ºC

Cozimento

alerta	ideal	alerta
> 48ºC	48ºC - 50ºC	> 50ºC

alerta	ideal	alerta
> 70ºC	70ºC – 75ºC	> 75ºC

alerta	ideal	alerta
> 75ºC	75ºC - 90ºC	> 90ºC

Moagem

alerta	ideal	alerta
> 62ºC	62ºC - 72ºC	> 72ºC

Brassagem

alerta	ideal	alerta
> 35ºC	35ºC - 40ºC	> 40°C

alerta	ideal	alerta
> 55°C	55ºC - 70º	C > 70°C

alerta	ideal	alerta
> 62ºC	62ºC - 67ºC	> 67ºC

Fervura

alerta	ideal	alerta
> 100°C	100ºC-102ºC	> 102ºC

Resfriamento

alerta	ideal	alerta
> 7ºC	7ºC-12ºC	> 12ºC

alerta	ideal	alerta
> 12ºC	12ºC-17ºC	> 17ºC

alerta	ideal	alerta
> 4ºC	4ºC-6ºC	> 6ºC

Maturação

alerta	ideal	alerta
> 0°C	0ºC-2ºC	> 2ºC

Pasteurização rápida

alerta	ideal	alerta
> 60°C	60ºC-70ºC	> 70ºC

Túnel de pasteurização

alerta	ideal	alerta
> 60°C	60ºC-70ºC	> 70ºC