		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме– чание
200	<u>төр</u> о. примен. >					Документация		
B		St			PCBI(sanya) S BOAS	Сборочный чертеж S	30,	*/A2, A1
-		A1				Схема электрическая		
0.	$\bigcap$ $\bigwedge$ (	<u>A</u> 4				Перечень элементов		
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		*/			RNAS RNAS	Ведомость покупных изделий R N A C	20	* <i>JA4, A3</i>
	) A ,					Детали		
				1	PCB1(sanya)	Плата двусторонняя	1	
						Прочие изделия		
B	/ /	5		3	BOAS BOAS	Connector_SM04B	3 🗓 /	Vce, Out, In
אלוויה פוא	יי טלט/י.			5		Конденсатор Сегатіс_0201	1	<i>C</i> 1
SI IVI OIV	2			7		Резистор Resistor_0402	7	R1,
Rock and					BOAS BOAS	BOAS E	30,	R3, R2, R4, R5, R6, R12
חסקה נו קמשמ	יי. ם טמווומ							IV IZ
Под	`	Изм	1 /IU	CM	№ докум. Подп. Дата	Спецификация		
ן אוים מאוי	1007.	Раз Пра	град	<u>7.</u>		/lum.	Лист 1	Листов 2
B	1 A		ОНП		BOAS BOAS  Konupoß	BOAS	30,	AS mam A4

Копировал

Формат А4

	Формат	Зана	Паз.	Обозна	нение	Наименование	Кол.	Приме– чание
			9			Схема интегральная OP amplifier	1	D1
BOA	S		11	BOAS	BOAS	Транзистор ВИТ_МРМ 123	30/	<b>V</b> S
			13			Транзистор BJT_PNP_132	1	VT1
BOA	S			BOAS	BOAS	BOAS	30,	<b>1</b> S
Noda.w.dama	5			BOAS	BOAS	BOAS	30,	AS
Инв. № дубл.								
инв. № Инв.								
Basi	S			BOAS	BOAS	BOAS [	30,	AS
Подп. и дата								
№ подл.								
$\bowtie \triangle$	Изм.	Ли	СП	№ докум. Подп. Д	Jama BOAS	Спецификация	30,	AS Nucm 2

Копировал

Формат А4