		Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание	
Папв пишмен		Out	Connector_SM04B	1		
B	A	S C1 Vcc	Конденсатар Ceramic_02018 DAS BDAS Connector_SM04B	1	BOAS	
			Резисторы			
		R3	Resistor_0402	1		
No		R6	Resistor_0402	1		
onah No		R12	Resistor_0402	1		
BC		S	BOAS BOAS BOAS		BOAS	
		VT1	BJT_PNP_132	1		
_		VT2	BJT_NPN_123	1		
		ln	Connector_SM04B	1		
_						
	Į	D1	Схема интегральная OP amplifier	1		
B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		5	Pesucmopu S BOAS BOAS		BOAS	
	2	R1, R2	Resistor_0402	2		
λη	i S	R4, R5	Resistor_0402	2		
יוט ש	50					
MHB Nº GLISA						
I LIHA NO						
Bank	A	S	BUAS BOAS BOAS		BOAS	
		 				
חטף.	Š					
חספה נו פמשמ		—				
		1/2.1.7	Перечень эл	Перечень элементов		
3/1	<u> </u>				Лит. Лист Листов	
חקיים שאר		Пров. Нач. отд.		F	1	
B	II /\	Н,контр.	ВОАЅ ВОАЛеречень элементов АЅ		BOAS	
1		Утв .	Копиловал		Фолмат А4	

Копировал

Формат А4