

第五章作业分享

主讲人 PaulX



纲要



- ▶第一部分: minimum snap QP求解
- ▶第二部分: minimum snap 闭式求解



●目标

构建目标函数与约束条件,带入Matlab的QP求解器

●matlab中的QP求解器

x = quadprog(H, f, A, b, Aeq, beq) solves the preceding problem subject to the additional restrictions Aeq*x = beq. Aeq is a matrix of doubles, and beq is a vector of doubles. If no inequalities exist, set A = [] and b = [].

A与b是不等式约束,因此本次作业设为[] [] 计算等式约束的Aeg 与beg



●QP求解的目标函数

$$J(T) = \int_{T_{j-1}}^{T_j} (f^4(t))^2 dt = \sum_{i \ge 4, l \ge 4} \frac{i(i-1)(i-2)(i-3)j(l-1)(l-2)(l-3)}{i+l-7} (T_j^{i+l-7} - T_{j-1}^{i+l-7}) p_i p_l$$

在作业中 $T_{j-1} = 0, T_j = t(k)$

```
% 确定Q矩阵的尺寸
Q_k = zeros(n_order+1);
for i = 4:n_order
    for j = 4:n_order
        Q_k(i+1, j+1) = (i*(i-1)*(i-2)*(i-3)*j*(j-1)*(j-2)*(j-3)/(i+j-7))*ts(k)^(i+j-7);
    end
end
% 对角矩阵拼接
Q = blkdiag(Q, Q_k);
```



●等式约束

等式约束分为导数约束与连续性约束,最后构成约束的线性方程组


为Aeq *x = beq;

难点:确定不同约束在Aeq矩阵中的位置,以三段的minimun snap为例子

导数约束中各段参数的位置



●导数约束



●因此导数约束的矩阵长度为 n seg*(n order+1);



●起点约束线性方程在矩阵中的位置

```
%起点的状态约束
for i = l : n_state
        Aeq_start(i,l:n_coef) = getDerivative(0, n_order, i-l);
end
beq_start = start_cond';
```

●终点约束在矩阵中的位置


```
% 終点的状态约束
Aeq_end = zeros(4, n_all_poly);
for i = 1 : n_state
        Aeq_end(i,n_coef*(n_seg-1)+1:n_coef*n_seg) = getDerivative(ts(end), n_order, i-1);
end
beq_end = end_cond';
```



●中间位置的约束



●连续约束





中间状态连续性约束

```
% 连续性约束
% 01 位置连续性约束
Aeq_con_p = zeros(n_seg-1, n_all_poly);
beg con p = zeros(n seg-1, 1);
Aeq con v = zeros(n seg-1, n all poly);
beq con_v = zeros(n_seg-1, 1);
Aeg con a = zeros(n seg-1, n all poly);
beg con a = zeros(n seq-1, 1);
Aeq con j = zeros(n seg-1, n all poly);
beg con j = zeros(n seg-1, 1);
for i=1:n seg-1
   % 位置的连续性约束
    pl = getDerivative(ts(i), n order, 0);
    p2 = getDerivative(0,n order,0);
    Aeg con p(i,n coef*(i-1)+1:n coef*(i+1)) = [p1,-p2];
   % 速度的连续性约束
    v1 = getDerivative(ts(i),n order,1);
    v2 = getDerivative(0,n order,1);
    Aeq con v(i, n coef*(i-1)+1:n coef*(i+1)) = [v1, -v2];
   % 加速度的连续性约束
    al = getDerivative(ts(i),n order,2);
    a2 = getDerivative(0,n order,2);
    Aeq_con_a(i,n_coef*(i-1)+1:n_coef*(i+1)) = [a1,-a2];
   % 加加速度的连续性约束
   j1 = getDerivative(ts(i),n order,3);
    j2 = getDerivative(0,n order,3);
    Aeg con i(i,n coef*(i-1)+1:n coef*(i+1)) = [i1,-i2];
```

end

a skipper of the party of



●思想

将有约束的QP最优化问题转换为无约束问题

●方法

将等式约束条件添加到优化的目标函数上



●构建M矩阵是将导数约束和联系性施加到目标函数中

```
for k = 1:n seg
   M k = zeros(n order +1);
   % 4个状态量
   d_state_num = 4;
   for i =1:d_state_num
       % 每段起点的导数映射
       M_k(i,:)=getDerivative(0, n_order, i-1);
       % 每段终点的导数映射
       M_k(d_state_num+i,:)=getDerivative(ts(k), n_order, i-1);
   end
   % 对角矩阵叠加
   M = blkdiag(M, M_k);
```



- ●构建C矩阵是将已知的和需要求解的参数分离
 - ●已知状态量(df)数目4+(n-1)+4=n+7(n为段的数目)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} p_0 \\ v_0 \\ a_0 \\ j_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_0 \\ v_0 \\ a_0 \\ j_0 \end{bmatrix}$$

df中第1块矩阵转换

$$\begin{bmatrix} 1\\0\\0\\0\\1\\0\\0\\0\\0 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} P_i\\0\\0\\P_i\\0\\0\\0\\0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_i\\0\\0\\0\\0\\0\\0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} p_n \\ v_n \\ a_n \\ j_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_n \\ v_n \\ a_n \\ j_n \end{bmatrix}$$

df中第i块矩阵转换

df中第n块矩阵转换



- ●构建C矩阵是将已知的和需要求解的参数分离
 - ●已知状态量(df)数目4+(n-1)+4=n+7(n为段的数目)



- ●构建C矩阵是将已知的和需要求解的参数分离
 - ●未知状态量(dp)的数目 3*(n-1)

```
\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} V_i \\ a_i \\ j_i \\ 0 \\ V_i \\ a_i \\ j_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ V_i \\ a_i \\ j_i \\ 0 \\ V_i \\ a_i \\ j_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Cp = []; \\ \% \text{ 取出除了位置信息以外的数据} \\ Cpk = [[0, 0, 0]; eye(3); [0, 0, 0]; eye(3)]; \\ \% \text{ 中间关键点,需要求解的未知量} \\ \text{for } i = 1: (n\_seg-1) \\ Cp = b1kdiag(Cp, Cpk); \\ end \\ \% \text{ 首尾的状态都不取,中间的状态,位置信息不取} \\ \% \text{ 待求的未知数的个数 } 3*(n\_seg-1) \\ Cp = [zeros(4, 3*(n\_seg-1))]; \\ \% \text{ C矩阵的转置} \\ \text{Ct} = [Cf, Cp];
```

dp中第i块矩阵转换

在线问答







感谢各位聆听 Thanks for Listening

