微處理機系統實習 Lab3

班級:資訊三甲 學號: D1109023 姓名:楊孟憲

一、【實驗目的】:

此次實驗利用程式邏輯的編寫 操作 GPIO 上的 Keypad、Seven-Segment Display、Binary Led、Buzzer。

二、【遭遇的問題】:

實驗二中的 Delay 不夠精確,要同時處理很多硬體設備其中包含 Buzzer 時會遇到 Delay 不知道怎麼下得問題。

三、【解決方法】:

第一題

Buzzer 根據 Keypad 輸入的數字做對應次數的鳴叫。

解決方法:

將蜂鳴器名叫包裝成 Function 並接收一個參數 n 代表鳴叫幾次。

在 main 的無限迴圈裡紀錄 Keypad 按下的數字,呼叫該 Function。

```
• • •
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "NUC100Series.h"
void Buzz(int number)
     CLK_SysTickDelay(100000); // Delay
void Init_GPIO() {
int32_t main (void)
```

第二題:

- 按下 R 鍵, random 產生一個二位數 N(00~99), 並顯示在右邊兩個 7-segment 上.
 (此時左邊是兩顆暗的)
- 如果 N 除 3 的餘數是 0 => LED Flash (反覆全亮, 全滅), 最左邊 7-segment 顯示 0.
- 如果 N 除 3 的餘數是 1 => **持續**播放 "嗶 -> 嗶 -> 嗶",類似節拍器的節奏 PC12 跟著閃爍,最左邊 7-segment 顯示。
- 如果N除3的餘數是2=> 持續播放 "Do-> Si-> Do-> Si",類似救護車警報的節奏 PC12 與 PC15 跟著節奏交替閃爍,最左邊7-segment顯示2。
- 按下 C 鍵=> 停止音效播放, LED 全暗, 重新開始。

解決方法:

將主要的 delay 放在最外層的 while loop 裏面,並將時間設定較短,這樣既不會影響到 Keypad 的操作中斷,也能透過時間以及週期的計算(取模數)做 Led 切換以及Buzzer 效果。其中有遇到一個問題,在 Do Si 那邊連續呼叫的時候感覺聲音不太綿密,後來發現是因為 Seven-Segment Displayer Delay 的秒數過長才會導致這個問題,後來調整過後效果明顯變好。

```
• • •
#include <stdio.h>
#include "NUC100Series.h"
#include "MCU_init.h"
#include "SYS_init.h"
#include "Seven_Segment.h"
#include "Scankey.h"
#define Si (int)506 // half freq of Si
#define Base (int)(500)
#define INF (long long)(1e18)
#define SEC(t) (int)(t*1e6)
int currentDelay = 5000;
void Init GPIO() {
void Display_7seg()
    CloseSevenSegment();
    CLK_SysTickDelay(2000);
    CLK_SysTickDelay(2000);
    CloseSevenSegment();
    CLK_SysTickDelay(2000);
```

```
• • •
void DoSi() {
       CLK_SysTickDelay(Do);
void Case2() {
void Case3() {
```

```
• • •
    loop = 0;
number = rand() % 100;
          Init_GPIO();
```

四、【未能解決的問題】:

沒有未能解決的問題。