Установка драйвера на операционную систему Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista:

- 1. Подключите лабораторный стенд к компьютеру.
- 2. Подождите несколько секунд, должно появиться окно "Мастер нового оборудования".
- 3. Если ОС предложит подключиться к узлу Windows Update для поиска программного обеспечения укажите ей "Нет, не в этот раз".
- 4. Выберите "Установка из указанного места".
- 5. Поставьте галочку напротив "Включить следующее место поиска", нажмите кнопку "Обзор" и укажите путь к драйверам, например, "D:\nwFlash\Drv\WinNT".

Снимите галочку "Поиск на сменных носителях".

6. Дождитесь окончания установочного процесса.

Установка драйвера на операционную систему Windows 98, Windows Millenium:

- 1. Подключите лабораторный стенд к компьютеру.
- 2. Подождите несколько секунд, должно появиться окно "Мастер нового оборудования".
- 3. Выберите "Установка из указанного места".
- 4. Укажите путь к драйверам, например, "D: \nwFlash\Drv\Win9x".
- 5. Дождитесь окончания установочного процесса.