Listar Daño

Reporte generado por: Juan Carlos Garcia Ojeda, Fri Mar 14 10:39:36 COT 2014

Este documento es creado a petición del autor

1. Listar Daño

1.1.

| Descripc ión Daño | Código Material | Descripc ión Material | Codigo Usuario | Nombre Usuario | Apellido s Usuario | Fecha Daño | Daño Reporta do por | Estado |
|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---|-----------------|
| partida por la mitad | sipl.dom inio.Mat erial@2 0fa4b39 | FPGA DIGILE NT NEXYS 2 + CABLE (USB- MINIUS B) | U00061 264 | Wilmar | Gonzále z Franco | 2014-2- 16 18:35:00 | sipl.dom inio.Usu ario@10 609c19 | Dañado |
| partida en una esquina | sipl.dom inio.Mat erial@3 6a835b5 | DIGILE NT | U00057 132 | Sandra Milena | Vera Gomez | 2014-2- 13 10:14:00 | sipl.dom inio.Usu ario@5d 5e1a1b | Reparad o |
| Tiene humeda d internam ente | sipl.dom inio.Mat erial@4 d041280 | FPGA DIGILE NT NEXYS 2 + CABLE (USB- MINIUS B) | U00061 264 | Wilmar | Gonzále z Franco | 2014-2- 11 10:16:00 | sipl.dom inio.Usu ario@46 5ab900 | Dado de baja |
| mancha da de pintura | sipl.dom inio.Mat erial@6 e27d315 | FPGA DIGILE NT | U00061 264 | Wilmar | Gonzále z Franco | | sipl.dom inio.Usu ario@78 934032 | Reparad o |
| Partido a la mitad | sipl.dom inio.Mat erial@b 5bd076 | pRUEB A | 123 | Juan Carlos | Garcia Ojeda | 2014-3- 1 6:0:00 | sipl.dom inio.Usu ario@38 d2f8cd | Dañado |