

FISA TEHNICA

1. DESCRIERE

RENFLEX

RENFLEX este o cerneala pe baza de solvent flexografica potrivita numai pentru tiparirea externa .

2. CARACTERISTICI

Seria **RENFLEX**:

- > Buna imprimabilitate.
- > In mod exclusiv potrivita pentru imprimare externa.
- ➤ Buna aderenta fara a se adauga promotori de adeziune la filme cu Polietilena Corona 38 dyne tratament / cm.
- ➤ Potrivita pentru imprimare fata și verso pe PE tubulara sau monofilm bitratat Asigurati va ca, pentru aceasta aplicatie, ca retinerea totala a solventului in faza de imprimare nu depaseste 10 mg/mp.
- ➤ Rezistenta la caldura de imprimare de 110/120 ° C.
- ➤ Potrivita pentru imprimarea de polietilena de joasa densitate pentru procesele de termocontractibilitate. Ea are o buna flexibilitate și aderenta la punctul de eliminare a vergeturilor care apar cu alte serii pe pachetul care se infasoara sticlele dupa termocontractibilizare. Este, de asemenea, solutia la problema ruperii de imprimare in zonele peste varfurile sticlelor.
- > Potrivita pentru saci PP.

3. APLICATII

Seria poate fi utilizata pentru imprimarea flexografica la exterior pe folia termocontractibila de polietilena cu densitate mica. Este foarte flexibila și adera la punctul de eliminare a spargerilor sau vergeturilor care apar cu alte serii de cerneala pentru PE termocontractibila utilizate pentru baxurile de sticle , cand $\,$ trece prin cuptoare la $\,$ 180 $\,$ ° $\,$ C.

4. SUPORTURI:

Cernelurile RENFLEX sunt potrivite pentru urmatoarele substraturi:

- ➤ Hartie de toate tipurile;
- ➤ PE tratata corona >38 dyne/cm;
- ➤ OPP OT si Coex OPP (tratate corona >38 dyne/cm) adaugarea a 2% Promotor de adeziune;
- > PVC cu plastizier scazut dupa teste preliminare)
- > PT Cellofane



5. MANIPULARE GENERALA

5.1. Depozitare:

- ➤ Produsul contine solventi considerate foarte inflamabili. Trebuie respectate masurile de pracautie adecvate pentru a evita sursele de aprindere.
- > Temperatura de depozitare: intre 5 ° C și 35 ° C
- Perioada de valabilitate: 12 luni in conditii de mai sus

5.2. Eliminarea deseurilor

➤ Eliminarea deseurilor de la cerneluri flexografice trebuie facuta cu grija. Acest lucru trebuie efectuat in conformitate cu bunele practici industriale si cu respectarea tuturor reglementarilor corespunzatoare.

Pentru informatii privind manipularea consultati fisa cu date de securitate.

6. CONDITII DE IMPRIMARE

6.1. Viscozitate

Inainte de utilizare, se amesteca bine produsul și se adauga solventul necesar pentru a obtine vascozitatea de imprimare adecvata. Viscozitatea optima de imprimare depinde de conditiile de imprimare ale masinii. Rezultate bune au fost obtinute cu aceste cerneluri la urmatoarea vascozitate:

■ 16-25 sec (DIN cupa N ° 4)

6.2. Solventi

Flexografie (solid)

Normal: Amestecuri de alcool etilic, i.propyl, n - propil / acetat de etil, pana la un raport de 80/20

Intarzietor: n-propil alcool, metoxypropanol, etoxypropanol

Flexografie (Proces)

Normal: Amestecuri de etil, n-propyk / alcool, i.propyl, n-propil / acetat de etil, pana la un

raport de 80/20

Intarzietor: etoxypropanol

6.3. Solventi pentru spalare

Amestec de acetat si esteri.

6.4. Cilindri/Clisee

Aceasta serie de cerneala poate fi utilizata cu toate tipurile de cilindrii anilox si placi fotopolimerice utilizate in flexografie.



7. PRECAUTII

Buna folosire a produsului depinde de:

- a) Controlul cantitatii de cerneala aplicata
- b) Uscarea adecvata in prese
- c) Structura corecta a laminatului
- d) Proiectarea corecta a ambalajului
- e) Monitorizarea tuturor substantelor care ar putea migra din cerneala si/substrat
- f) Controlul altor parametri referitori la produs

Euroink Distribution poate oferi asistenta in manipularea parametrilor de mai sus.

Ambalaje alimentare: In cazul in care ambalajul este imprimat pentru contactul cu produsele alimentare, trebuie retinut faptul ca intregul lantului de proces este considerat responsabil. in special in ceea ce priveste potentialul de migratie al substantei din ambalajele tiparite la produsele alimentare continute si ambalatorul alimentar are responsabilitatea principala de a garanta valabilitatea ambalajului conform cu reglementarilor in vigoare.

La randul sau Euroink Distribution va furniza clientului toate informatiile necesare pentru a evidentia orice risc potential de migrare din cauza cernelurilor

8. TERMENI

Cerneala nu este destinata folosirii in contact direct cu alimentele. Lista de aplicatii, suporturi si procedee prevazuta in acest document, nu este exhaustiva.

9. ASISTENTA TEHNICA/ CONTACT

Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati echipa locala Euroink Distribution.

22 Iulie 2024

Produsele noastre sunt destinate vanzarii catre utilizatorii profesionisti. Informatiile incluse aici sunt informatii generale concepute pentru a ajuta clientii in determinarea caracterului adecvat al produselor noastre pentru aplicatiile lor. Toate recomandarile sunt facute fara garantie, intrucat aplicarea si conditiile de utilizare sunt in afara controlului nostru. Va recomandam sa va asigurati ca fiecare produs indeplineste cerintele lor in toate privintele inainte de a incepe un tiraj. Nu exista nici o garantie implicita de vandabilitate sau potrivire pentru scopul produsului sau a produselor descrise aici. In nici un caz, Euroink Distribution nu va fi raspunzator pentru daune de orice natura care decurg din utilizarea sau increderea bazata pe aceste informatii. Modificarile aduse produsului din motive de imbunatatiri pot fi facute fara o notificare ulterioara. Acest formular este valabil fara semnatura.