

Ai10 软件 WEB 端使用手册



AI掌握人类经验

Mastering Human Experiences with AI

数字化平台部

文档编号:	Ai10	使用手册	作者:	数字化平台部
文档版本:	V2.0		时间:	2025-08-30
文档类别:	使用手册		总页数:	43 页

目录

1、 基础数据..... 6

1.1 员工管理.....6

1.1.1 新增员工..... 6

1.1.2 员工的导入与导出..... 7

1.1.3 员工的修改、删除与打印..... 7

1.1.4 员工搜索..... 8

1.2 部门管理.....8

1.2.1 新增部门与缝制线..... 8

1.2.2 修改与删除..... 9

1.3 角色管理.....9

1.3.1 创建角色与设置菜单权限..... 9

1.3.2 修改与删除.....10

1.4 设备管理..... 10

1.4.1 添加设备.....10

1.4.2 搜索设备.....11

1.4.3 修改.....11

1.4.4 设备详情.....12

2、 服装参数库	16
2.1 服装参数库	16
2.1.1 新增服装品类	16
2.1.2 品类的修改与删除	16
2.1.3 品类-面料的新增	17
2.1.4 品类-面料的修改与删除	17
2.1.5 品类-面料的参数设置	18
2.1.6 品类-面料的参数复制	18
2.1.7 品类-面料的参数下发	19
2.2 面料参数库	21
2.2.1 新增面料	21
2.2.2 面料的修改与删除	21
2.2.3 面料的参数设置	22
2.2.4 面料的参数复制	22
2.2.5 面料的参数下发	23
2.3 参数下发记录	24
2.3.1 查看	24
2.3.2 下发记录的搜索	25
2.3.3 重新下发参数	25
2.3.4 查询参数下发状态	25
3、 生产	26


3.1 款式库	26
3.1.1 新增款式	26
3.1.2 录入工序	27
3.1.3 工位排布	29
3.1.4 设置工艺视频筛选规则	33
3.1.5 搜索款式	33
3.1.6 款式修改与删除	34
3.2 产线换款	34
3.2.1 搜索缝制线	34
3.2.2 换款	35
4、 视频	36
4.1 工艺视频库	36
4.1.1 进入工艺视频列表	36
4.1.2 播放标杆视频与普通工艺视频	36
4.1.3 视频的排序、搜索、下载与删除	37
4.2 视频预警	38
4.2.1 播放员工所做工序的预警视频	38
4.2.2 分析	38
4.3 龙虎榜	39
4.3.1 查看日、周、月员工积分	39
4.3.2 详情	40

- 4.4 改善建议..... 41
 - 4.4.1 新增..... 41
 - 4.4.2 修改与查看..... 42
 - 4.4.3 详情..... 42

1、基础数据

1.1 员工管理

1.1.1 新增员工



1、点击“新增”按钮

2、录入员工信息

3、确定，添加员工完成。

4、密码：默认 123456

备注：

系统用户：启动状态，当前用户可以登录系统。

状态：停用状态，类似删除当前员工，仅仅保留员工信息。

1.1.2 员工的导入与导出



- 1、下载模板，录入相关员工信息。
- 2、点击“导入”按钮，将录制好的员工信息导入系统。
- 3、导出：点击“导出”按钮，将所有员工导出到 Excel 文件。

1.1.3 员工的修改、删除与打印



- 1、修改：点击“修改”按钮，修改员工信息，点击确认。
- 2、删除：点击“删除”按钮，当前员工数据不再显示。
- 3、批量删除：勾选员工，点击上方“3 删除”按钮，员工不再显示。
- 4、打印：勾选需要打印的员工，点击“4 打印”按钮，打印选中员工二维码。


1.1.4 员工搜索



搜索：搜索框内输入员工的工号、姓名、部门、角色，点击“搜索”按钮，筛选出符合条件的数据。

1.2 部门管理

1.2.1 新增部门与缝制线



1.2.2 修改与删除




1、修改：点击“修改”按钮，输入修改内容，点击保存，修改完成。

2、删除：点击“删除”按钮，当前部门数据不再显示。

1.3 角色管理

1.3.1 创建角色与设置菜单权限



1、点击“新增”按钮。

- 2、录入角色信息。
- 3、设置菜单权限与数据权限
- 4、点击“确定”按钮，角色创建完成。

1.3.2 修改与删除



- 1、修改：点击“修改”按钮，修改角色信息，点击确认。
- 2、删除：点击“删除”按钮，当前角色不再显示


1.4 设备管理

1.4.1 添加设备




- 1、点击“新增”按钮，填写设备信息，将设备添加到系统。

1.4.2 搜索设备



1、搜索框输入设备序列号、设备状态、呼叫类型，点击“搜索”按钮，筛选出符合条件的设备。

1.4.3 修改




1、点击“编辑”按钮

2、修改设备名称与设备归属，点击“确定”按钮，设备信息修改成功。

1.4.4 设备详情

1.4.4.1 设备运行统计



- 1、点击“设备运行统计”按钮，查看设备的运行基本信息。
- 2、搜索按钮，选择要查看的日期，点击“查询”按钮，可以查看当前设备的当天运行情况、近七天运行情况（4）、近七天的运行效率（5）。


1.4.4.2 参数运行统计



1、查看选择时间段内参数运行统计次数、运行时间统计、电控计件数。

1.4.4.3 工况（实时工况、历史工况、加工统计）

设备运行统计	参数运行统计	工况	故障记录	报警记录	保养记录	呼叫记录
实时工况 历史工况 加工统计						
请输入参数名称 查询						
参数名称	实时工况					
交流电压输入						
实际运行时间						
母线电压输入						
剪线时间						
剪线时间间隔						
单次抬压脚次数						
呼叫状态	0					
单次剪线次数	2					
电控计件数	0					
单次通电时间	55					



- 1、实时工况：反应参数发生的次数。
- 2、历史工况：查看时间段内，属性发生的基准时间。
- 3、加工统计：统计加工的完成情况。

1.4.4.4 故障记录



- 1、统计时间段内设备发生故障的详细信息。

1.4.4.5 报警记录



1、统计时间段内设备报警时间点、级别、内容。

1.4.4.6 保养记录

设备运行统计

参数运行统计

工况

故障记录

报警记录

保养记录

呼叫记录

2025-06-01

→

2025-06-11

🗑

查询

保养时间

保养内容

暂无数据

1、记录设备时间段内的保养信息。

1.4.4.7 呼叫记录

< 设备管理 / 详情



设备名称: 3楼测试

累计工作时长: 5.55 h

app版本: 2025-08-04 17:00:00

设备序列号: 90051236540

累计开机时长: 672.96 h

算法版本: V0.9.8-250722-05:49:13

设备类型: 平缝机

累计抬压脚: 0 次

面料库版本: 20250723170319

设备版本: 202506031600

累计剪线: 5041 次

电控版本: V1.1.3-2505-2208

设备运行统计

参数运行统计

工况

故障记录

报警记录

保养记录

呼叫记录

2025-08-04

→

2025-09-03

🗑

请选择 呼叫类型

查询


呼叫时间	呼叫类型	操作人
2025-08-14 19:46:38	呼叫机修	刘雄

1、记录时间段内的呼叫记录。

2、服装参数库


2.1 服装参数库

2.1.1 新增服装品类



- 1、点击“新增品类”按钮
- 2、录入品类信息
- 3、点击“确认”按钮，新增品类完成。

2.1.2 品类的修改与删除




- 1、点击品类上方更多设置按钮。
- 2、修改：点击“修改”按钮，修改品类信息，点击确认。
- 3、删除：点击“删除”按钮，当前品类不再显示。

2.1.3 品类-面料的新增



- 1、点击“新增品类”按钮。
- 2、选择面料。
- 3、点击“确认”按钮，新增面料完成。

2.1.4 品类-面料的修改与删除



- 1、点击面料上方更多设置按钮。

2、修改：点击“修改”按钮，修改面料信息，点击确认。

3、删除：点击“删除”按钮，当前面料不再显示。

2.1.5 品类-面料的参数设置




1、点击面料。

2、设置参数信息。

3、点击“保存”按钮，参数设置完成。


2.1.6 品类-面料的参数复制






- 1、选择要设置的面料参数。
- 2、点击“从参数库复制”按钮。
- 3、选择要复制的面料参数。
- 4、点击“复制参数”按钮，参数复制完成。

2.1.7 品类-面料的参数下发





- 1、点击“参数下发”按钮。
- 2、通过部门或者设备序列号，找到要下发的机器。
- 3、勾选机器，点击“确认”按钮，参数下发成功。

2.2 面料参数库

2.2.1 新增面料



- 1、点击“新增面料”按钮
- 2、录入面料信息
- 3、点击“确认”按钮，新增面料完成。

2.2.2 面料的修改与删除



- 1、点击面料上方更多设置按钮。
- 2、修改：点击“修改”按钮，修改面料信息，点击确认。

3、删除：点击“删除”按钮，当前面料不再显示。

2.2.3 面料的参数设置




1、点击面料。

2、设置参数信息。

3、点击“保存”按钮，参数设置完成。

2.2.4 面料的参数复制






- 1、选择要设置的面料参数。
- 2、点击“从参数库复制”按钮。
- 3、选择要复制的面料参数。
- 4、点击“复制参数”按钮，参数复制完成。

2.2.5 面料的参数下发






- 1、点击“参数下发”按钮。
- 2、通过部门或者设备序列号，找到要下发的机器。
- 3、勾选机器，点击“确认”按钮，参数下发成功。

2.3 参数下发记录

2.3.1 查看




- 1、点击“参数下发记录”，进入下发列表

2.3.2 下发记录的搜索




1、搜索框内输入开始日期与结束日期，点击“搜索”按钮，筛选出符合条件的数据。

2.3.3 重新下发参数



1、点击“重新下发”按钮，可以再发对机器发送参数。

2.3.4 查询参数下发状态




1、点击“详情”按钮。

2、点击“查询”按钮，可以查看当前下发状态。

3、生产

3.1 款式库

3.1.1 新增款式




1、点击“新增”按钮。

2、录入款式信息。

3、点击“确认”按钮，新建款式完成。

3.1.2 录入工序

3.1.2.1 新增工序



1、点击“新增”按钮，在尾部添加一条空白工序。

2、录好工序点击“保持”按钮，工序录入完成。

3.1.2.2 工序的导入与导出



1、下载模板，录入相关工序信息。

2、点击“导入”按钮，将录制好的工序信息导入当前款式。

3、导出：点击“导出”按钮，将当前款式工序导出到 Excel 文件。

3.1.2.3 工序的打印



1、勾选要打印的工序，点击“打印”按钮。

2、展示工序二维码。

3.1.2.4 工序的删除



1、批量删除：勾选要删除的工序，点击上方“删除”按钮。

2、删除：点击“删除”按钮，即可删除选择的工序。

3.1.2.5 工序的保存




- 1、录入好工序，点击“保存”按钮。
- 2、当前款式工序录入成功。

3.1.3 工位排布

3.1.3.1 进入工位排布




3.1.3.2 添加缝制线



- 1、点击“添加”按钮。
- 2、选择缝制线。

3、点击“确定”按钮，缝制线添加完成。

3.1.3.3 AI 排位




1、录入人数。

2、点击 AI 排位。

3、点击“确定”按钮，工位与工序绑定关系建立完成。

3.1.3.4 绑定员工




- 1、点击员工绑定位置。
- 2、选择员工，工位与员工的绑定关系创建完成。

3.1.3.5 工位绑定设备




- 1、点击机器绑定位置。
- 2、选择机器，工位与设备的绑定关系创建完成。

3.1.3.6 保存工位排布



1、配置好工位信息，点击“保存”按钮，将当前配置工位信息保存。

3.1.3.7 复制工序排位



1、新建缝制线。

2、点击“复制工位排布”，弹窗中选择要复制的缝制线。

3、点击“保存”，复制工位排布成功。

3.1.4 设置工艺视频筛选规则



- 1、点击“。。。 ”按钮图标。
- 2、弹窗中设置工艺视频筛选规则。
- 3、点击“确认”按钮，工艺视频筛选规则设置完成。

说明：

- a、工艺视频：工序工时的取值范围是在 10%~150%，同工序视频上传数最多 10 个，接收工序等级为 ABCD 的视频。
- b、预警视频：工时超过标准工时的 150%，预警视频要占总视频的 60%，视频要大于 10 个开始接收预警视频。

3.1.5 搜索款式



1、在搜索框内，输入款名或款号，筛选出符合条件的数据。

3.1.6 款式修改与删除



1、点击“修改”按钮，修改款式信息，点击确认，修改款式完成。

2、删除：点击“删除”按钮，当前款式不再显示。

3.2 产线换款


3.2.1 搜索缝制线



1、搜索框选择缝制线，直接筛选出缝制线。

2、或者在产线换款列表滚动直接定位缝制线。

3.2.2 换款



1、点击“换款”按钮。


2、弹窗中选择生产单。

3、点击“确认”按钮，产线换款成功。

4、视频

4.1 工艺视频库


4.1.1 进入工艺视频列表



1、搜索款名，选择款式。

2、点击工序，进入视频列表。

4.1.2 播放标杆视频与普通工艺视频






图 1





图 2

- 1、标杆视频：点击“播放”按钮，进入图 1 标杆视频播放页面。
- 2、普通工艺视频：点击“播放”按钮，进入图 2 与标杆视频对比页面。

4.1.3 视频的排序、搜索、下载与删除



- 1、排序：点击排序功能 1 处，视频列表按照上传时间顺序或倒序排序。
- 2、搜索：点击搜索框，选择开始日期与结束日期，直接筛选出符合条件的视频。
- 3、下载：点击功能 3 处，将下载当前点击的视频。
- 4、删除：点击功能 4 处，将删除当前视频，当前视频不再显示

4.2 视频预警


4.2.1 播放员工所做工序的预警视频



- 1、选择日期。
- 2、选择缝制线。
- 3、搜索员工。
- 4、点击“播放”按钮，随机查看一个预警视频。

4.2.2 分析





- 1、点击“分析”按钮，查看当前工序的所用工时。
- 2、备注：用时最长与用时最短的预警视频，如果上传，折线图会出现播放按钮，并且可以查看对比视频。

4.3 龙虎榜

4.3.1 查看日、周、月员工积分



- 1、点击时间选项，分别查看当前龙虎榜，近七天，近一个月的积分情况。

4.3.2 详情

< 视频 / 龙虎榜

日 周 月

排名	姓名	班组	积分	视频数	操作
1	frabi	2 Line	5	1	详情

frabi s002

缝制经验 0.31年

技能等级 A

入职时间 2025-02-17

所属部门 2 Line

技能

擅长品类 3种

防晒衣、牛仔、夹克

擅长工序 19种

平车帽中缝压线x2, collar4, 四线合帽面夹连接样, 四线合帽里布, 帽口压线, 平车固定下摆翻收一周, 重复工序, 帽口粘...

视频上传记录

工序 10 视频 34 积分 138.0

防晒衣

- 1. POCKET JOIN WITH FACING ★★★★★
- 2. POCKET JOIN WITH FACING ★★★★★

牛仔


- 1. 四线合帽里布 ★★★★★
- 2. 四线合帽面夹连接样 ★★★★★
- 3. 四线帽领缝拉光 ★★★★★
- 4. 四线合帽面夹连接样 ★★★★★
- 5. 平车帽中缝压线x2 ★★★★★
- 6. 平车落帽后领领口, 平车后领压线夹主标 ★★★★★
- 7. 气眼车帽口充洞 ★★★★★
- 8. 平车落帽后领领口, 平车后领压线夹主标 ★★★★★
- 9. 气眼车帽口打气眼x2 ★★★★★
- 10. 平车帽中缝压线x2 ★★★★★

1、点击“详情”按钮，进入当前员工详情页面。

2、备注：详情页可以查看员工详细信息，员工擅长工序及部分工序视频。

4.4 改善建议

4.4.1 新增



提案人: admin 岗位: 主管 提案编号: GS-20250700000

款名: 款式-13 改善工序: 手工翻袖口缝线 改善人员: 魏明强

现在做法: 整: 超时3.60秒; 放: 超时0.15秒;

改善建议: 明强啊, 你可快点整吧, 哈哈

监控指标: 平均工时 目标值(s): 20 初始值(s): 36

改善周期(天): 15 实施人员: 周扬

播放异常视频 上传资料

保存

- 1、在视频对比窗口页面，点击“改善建议”进入配置页面。
- 2、配置好改善内容，点击“保存”按钮，保存当前改善建议。

4.4.2 修改与查看

生产 视频 工艺视频库 视频报警 龙虎榜 工序模板 改善建议

编辑 删除 新增

序号	提案编号	款号	款名	改善工序	监控指标	当前值(s)	目标值(s)	初始值(s)	执行情况	实施人员	操作
1	GS-20250700000	KS-20250630-1	款式-13	手工翻袖口缝线	平均工时	/	20	36	进行中	周扬	结束 详情
2	GS-202506250000	KS-20250624-1	250624	四线合帽口一周	平均工时	/	12	15	异常	admin	结束 详情
3	GS-202506190000	KS-20250616-1	style-002	量襟缝合缝	平均工时	/	30	39	异常	周扬	结束 详情

提案人: admin 岗位: 主管 提案编号: GS-20250700000

款名: 款式-13 改善工序: 手工翻袖口缝线 改善人员: 魏明强

现在做法: 整: 超时3.60秒; 放: 超时0.15秒;

改善建议: 明强啊, 你可快点整吧, 哈哈

监控指标: 平均工时 目标值(s): 20 初始值(s): 36

改善周期(天): 15 实施人员: 周扬


播放异常视频 上传资料

保存

- 1、点击“提案编号”，查看改善内容。

4.4.3 详情

序号	提案编号	款号	款名	改善工序	监控指标	当前值(s)	目标值(s)	初始值(s)	执行情况	实施人员	操作
1	GS-20250700000	KS-20250630-1	款式-13	手工翻袖口缝线	平均工时	/	20	36	进行中	周扬	结束 详情
2	GS-202506250000	KS-20250624-1	250624	四线合帽口一周	平均工时	/	12	15	异常	admin	结束 详情
3	GS-202506190000	KS-20250616-1	style-002	量襟缝合缝	平均工时	/	30	39	异常	周扬	结束 详情



1、详情：点击“详情”，查看当前员工所做的工序缝制情况。