

# Contrôle continu de mécanique du solide

## **Exercice 1**

Soit le repère  $\mathcal{R}=(0,\vec{x},\vec{y},\vec{z})$  et les points suivants : A=(2d,0,0), B=(3d,0,0), C=(4d,2d,0) avec d = 500 mm

OC est une poutre sur laquelle s'appliquent trois forces :  $\overrightarrow{F_A}$  ,  $\overrightarrow{F_B}$  ,  $\overrightarrow{F_C}$ 

On donne : II  $\overrightarrow{F_A}$  II = 500 N ; II  $\overrightarrow{F_B}$  II = 400 N ; II  $\overrightarrow{F_C}$  II = 200 N


**Question 1**: Ecrire  $\overrightarrow{F_A}$ ,  $\overrightarrow{F_B}$ ,  $\overrightarrow{F_C}$  en fonction de leurs projections sur les axes x et y

**Question 2 :** Déterminer la résultante de  $\overrightarrow{F_A}$  ,  $\overrightarrow{F_B}$  ,  $\overrightarrow{F_C}$  , écrire ses projections sur les axes et calculer sa norme

Question 3 : Déterminer le moment résultant de  $\overrightarrow{F_A}$  ,  $\overrightarrow{F_C}$  en O , écrire ses projections sur les axes et calculer sa norme

**Question 5 :** Ecrire le torseur de  $\overrightarrow{F_A}$  ,  $\overrightarrow{F_B}$  ,  $\overrightarrow{F_C}$  au point 0

**Question 6 :** Ecrire le torseur de  $\overrightarrow{F_A}$  ,  $\overrightarrow{F_B}$  ,  $\overrightarrow{F_C}$  au point A





### **Exercice 2**

#### **MISE EN SITUATION**

Un robot industriel est constitué:


- par un support (1)
- par un bras (2) en liaison pivot en O
- par un bras (3) en liaison pivot en A
- par une tige (4) en liaison pivot glissant en B et en liaison pivot en C
- par un support de pince (5) en liaison pivot en C
- par une pince gauche (6) en liaison pivot en D
- par une pince droite (7) en liaison pivot en E

On souhaite connaître les forces supportées par les articulations, afin de pouvoir les dimensionner.

#### **HYPOTHESES ET DONNEES**

Le mécanisme est plan, toutes les liaisons sont parfaites.

Une charge de 200 N est appliquée en C (modélise le poids des pièces 5, 6, 7 et objet manipulé)



On donne :  $\overrightarrow{OA} = 40.\vec{x} - 700 \vec{y}$  ;  $\overrightarrow{AB} = 500.\vec{x} - 50 \vec{y}$  ;  $\overrightarrow{BC} = 200.\vec{x} - 20 \vec{y}$ 

On considère que le poids  $\overrightarrow{P_M}$  de la masse ( m = 20 kg ) de l'objet manipulé s'applique en C ( on prendra g = 10 m/s<sup>2</sup> )

Question 1: Sur le schéma cinématique, placer les points O, A, B, C, D et E ainsi que les axes x et y

Repasser en rouge (2), en vert (3), en bleu (4), en rouge (5), en vert (6), en bleu (7)

Question 2 : Réalisez le graphe des liaisons du mécanisme en indiquant :

- Le nom des liaisons
- Le centre des liaisons
- Les axes principaux des liaisons

Question 3: Ecrire le torseur de l'action de liaison en A

Ecrire le torseur de l'action de liaison en B

Ecrire le torseur de l'action de liaison en C

Rappel : Le torseur  $\{\tau_{(2 \to 1)}\}$  associé à l'action mécanique exercée en A, par un solide 2 sur un solide 1 sera noté :

$$\left\{ \mathcal{T}_{(2\to 1)} \right\} = \left\{ \frac{\overrightarrow{R_{2\to 1}}}{M_{A_{2\to 1}}} \right\} = \left\{ \frac{\overrightarrow{R_{2\to 1}}}{M_{A_{2\to 1}}} = X_{21}.\overrightarrow{x} + Y_{21}.\overrightarrow{y} + Z_{21}.\overrightarrow{z} \right\}$$

**Question 4:** Ecrire le torseur de l'action  $\overrightarrow{P_M}$  exprimé au point C puis au point A