

GUIÓN BLENDER

1. Unir geometrías con Ctrl + J y luego Set Origin / Origin to Center o mass (Volume).
2. Crear links para cada cuerpo y localizarlos en los objetos seleccionados y orientarlos correctamente. Adaptar el tamaño del link.
3. Mover los links al apartado Link del árbol.
4. Para cada link, Viewport Display / In Front para verlos mejor los links.
5. Aplicar jerarquía de los links: seleccionamos el link hijo y luego el padre pulsando Shift, después, Ctrl + P / Bone Relative.
6. Definimos los joints con sus respectivos tipos.
7. Relacionar geometrías con los links: seleccionamos la geometría y luego el link respectivo pulsando Shift, después, Ctrl + P / Object (Keep Transform).
8. Definir geometrías (Define Geometry) y después en PhobosType definir como visual.
9. Generar modelo de colisiones: seleccionar geometría, crear objeto de colisión y adaptarlo. Revisar que el objeto de colisión esté bien en el árbol.
10. Definir inercias: seleccionar geometría, crear inercia y definir masa. Revisar que la inercia aparezca bien en el árbol.
11. Definir materiales: entrar en el menú de Material Properties.
12. Exportar: definir el nombre del modelo, poner la ruta donde se guarda, activar export textures, urdf, dae y en URDF mesh type poner dae y de forma relativa en file path.

ATAJOS DEL TECLADO:

- Ctrl + J → Unir cuerpos
- T → Menú perspectiva usuario
- N → Menú de transformaciones
- Alt + Z → Visualizar con transparencia los cuerpos
- Ctrl + P → Para aplicar jerarquías
- Ctrl + A → Aplicar todas las transformaciones