



Kerkstraat 41
5101 BB, Dongen
T 0162 - 764 024
E info@aenmbv.nl
W www.aenmbv.nl
KvK 53156145
BTW nr NL 850771870B01
Van Lanschot 22 74 07 253

Stein van der Sanden
Bradleystraat 16
5103 TK Dongen

E-mail: info@wmc-media.nl
Tel: 0646303444

Offertenummer : OA1801001 **Datum** Dongen, 28-02-2019

Beste Stein van der Sanden,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek zend ik u hierbij een offerte voor het uitvoeren van een asbestosinventarisatie gelegen aan de Bradleystraat 16 te Dongen.

Projectgegevens

Adres : Bradleystraat 16 te Dongen.
Type gebouw : Garage
Onderzoeksgebied : Volledige garage
Doel onderzoek : Slopen van de volledige garage

Het totale onderzoek van bovengenoemde complex wordt u aangeboden voor:

€ 350,00 excl. 21% BTW, incl. 100 analyses conform NEN 5896 en rapportage*

*Specificaties en eventuele verrekentarieven zijn op pagina 2 in de offerte te vinden.

Op deze aanbieding zijn onze [algemene leveringsvoorwaarden](#) van toepassing.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, indien u vragen heeft betreffende deze offerte kunt mij telefonisch bereiken op telefoonnummer 0162 - 764 024.

Met vriendelijke groet,

Asbestinventarisatie en Milieuadvies B.V.

Stein van der Sanden



ASBESTINVENTARISATIE & MILIEUADVIES BV

Omschrijving werkzaamheden

Een asbestinventarisatie bestaat uit de volgende werkzaamheden:

1. Historisch onderzoek

Het uitvoeren van een vooronderzoek door middel van het planmatig voorbereiden, bestuderen van bouwkundige en bestekken/werkomschrijvingen/tekeningen en eventueel wanneer mogelijk en noodzakelijk het interviewen van(ex) werknemers, bewoners, beheerders van gebouwen en objecten op toegepaste asbestverdachte materialen, inclusief het maken van een onderzoeksplan.

2. Visuele inspectie / monstername / analyses

Het door middel van een visuele inspectie opsporen (en indien nodig bemonsteren en analyseren) van de asbestverdachte bouwkundige onderdelen; Het door middel van een inventarisatie kwantificeren van de aanwezig bouwkundige asbestbronnen.

3. Het uitwerken van de rapportage, inhoudelijk omvat dit

Aangeven van de asbestbronnen op de plattegronden en/of geveltekeningen; Korte omschrijving van de monsternameplaats + kwantificeren van de brontypes; Foto's genummerd naar de monsternameplaats; Rapportage digitaal in pdf-formaat per e-mail.

Tariefstelling

Omschrijving werkzaamheden	Prijzen excl. 21% BTW
Inventarisatie van Garage (zie punt 1 t/m 3)*	€ 350,00

* Inbegrepen het nemen van monster incl. 100 analyses conform NEN 5896

Verrekentarieven

Omschrijving werkzaamheden	Prijzen excl. 21% BTW
Eventueel extra monster nemen incl. analyse conform NEN 5896 per stuk	€ 950,00
EXTRA 1	€ 1,00
EXTRA 2	€ 2,00
EXTRA 3	€ 3,00
EXTRA 4	€ 4,00

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. De aanbieding is tot 2 maanden na datering geldig. Uitvoering en analyse zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de wet-en regelgeving.

De tariefstelling op pagina 2 is gebaseerd op onderstaande punten:

De uitvoering gedurende kantooruren en een ononderbroken procesgang.

Een onbelemmerde toegang van alle ruimtes in het gebouw of object. Ophoud als gevolg van wachturen zijn niet in deze offerte opgenomen en worden berekend op basis van uurtarief;

De levering van bouwkundige / luchtbehandeling of installatietechnische bestekken, werkomschrijvingen en tekeningen ten behoeve van ondersteuning van het onderzoek;

De levering van plattegronden en geveltekeningen ten behoeve van aangeven van de asbestbronnen; indien er geen tekeningen vorhanden zijn geldt hiervoor vooraf afgesproken meerprijs.

A&M B.V. dient in de gelegenheid gesteld te worden om eventueel wanneer mogelijk en noodzakelijk (ex) werknemers, bewoners of gebouwbeheerders te interviewen voorafgaand en tijdens het uitvoeren van de asbestinventarisatie.

Niet opgenomen in de offerte:

- Zwaar destructieve sloopwerkzaamheden;
- Inhuren douche-unit indien nodig;
- Onderzoek in containment;
- Aanvullend onderzoek naar locaties met besmettingen van asbeststof conform NEN 2991;
- Advieswerkzaamheden ten behoeve van de situatie met een verhoogd risico met betrekking tot de ARBO-omstandigheden waarvoor direct actie ondernomen dient te worden;
- Het inhuren van materieel als hoogwerkers, ladders, klimmateriaal > 4 meter t.b.v. de bereikbaarheid van de objecten.

Aansprakelijkheid

De inventarisatie van asbesthoudende materialen worden uitgevoerd door één of meerdere personen. Dit vindt plaats door visuele waarnemingen van verdachte materialen. De herkenning van de eventuele verdachte materialen is gebaseerd op de kennis en ervaring van de medewerkers van A&M B.V. Het onderzoek wordt uitgevoerd zoals in de wetgeving is vastgelegd;

Ondanks alle kwaliteitszorg, waaronder een continue aandacht op het proces en de inzet van ervaren en gekwalificeerde onderzoekers, is het in de praktijk mogelijk dat om verschillende redenen asbesthoudende of verdachte materialen niet worden waargenomen. A&M B.V. aanvaart geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende materialen tenzij sprake is van grove schuld bijvoorbeeld door opzet., e.e.a. conform de leveringsvoorwaarden van A&M B.V.