

스크립트 자동화 가이드

윈도우 스케줄러 사용

파일 준비

반도체 제조 공정의 불량 웨이퍼를 주기적으로 예측한다

프로젝트 automation 폴더에서 다음 파일 네 개를
사용자\dbhitek\automation\secom 폴더에 복사

- analyze_one_day.py: 분석 과정을 담고 있는 Python 파일
- model.pkl: ML 모델링을 통해 export 된 모델 파일
- Run_analyze.bat: analyze_one_day.py 파일을 구동하는 배치 파일
- watch_folder.py: 특정 폴더에 파일이 복사되면 자동으로 analyze_one_day.py 파일을 구동

사용자\dbhitek\automation\secom 폴더에 input 폴더 생성

파일 준비

반도체 제조 공정의 불량 웨이퍼를 주기적으로 예측한다

run_analyze.bat 파일 아래 부분 경로 조정

```
REM Activate conda environment (change "dbhitek" to your env name if different)
```

```
call "C:\Users\metam\miniconda3\condabin\conda.bat" activate dbhitek
```


Conda 환경을 활성화하는 부분으로

붉은 부분은 실행하는 컴퓨터의 환경으로 바꿔줘야 함

스케줄러 등록

반도체 제조 공정의 불량 웨이퍼를 주기적으로 예측한다

윈도우 메뉴 > "작업 스케줄러"검색
작업 만들기 클릭



스케줄러 등록

반도체 제조 공정의 불량 웨이퍼를 주기적으로 예측한다

윈도우 메뉴 > "작업 스케줄러" 검색
작업 만들기 클릭

일반 탭에 이름 입력

"반도체 데이터 불량 분석 자동화"

The screenshot shows the 'New Task Wizard' window in Windows, with the 'General' tab selected. The 'Name (M):' field is highlighted with a red rectangle and contains the text '반도체 데이터 불량 분석 자동화'. The 'Location' is set to 'W'. The 'Author' is 'METAMATH-NB2#metam'. The 'Description (D):' field is empty. Under 'Security options', the user account 'METAMATH-NB2#metam' is selected. The radio button for 'Run only when the user is logged on (R)' is selected. There are checkboxes for 'Run regardless of user logon status (W)' and 'Run with highest privileges (I)', both of which are unchecked. At the bottom, there is a checkbox for 'Hidden (E)' and a dropdown menu for 'Targeted at (C):' set to 'Windows Vista™, Windows Server™ 2008'. The 'Confirm' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

새 작업 만들기

일반 트리거 동작 조건 설정

이름(M): 반도체 데이터 불량 분석 자동화

위치: W

만든 이: METAMATH-NB2#metam

설명(D):

보안 옵션

작업을 실행할 때 사용할 사용자 계정:
METAMATH-NB2#metam 사용자 또는 그룹 변경(U)...

☒ 사용자가 로그인할 때만 실행(R)
☐ 사용자의 로그인 여부에 관계없이 실행(W)
☐ 암호를 저장하지 않습니다. 이 작업에서는 로컬 컴퓨터 리소스에만 액세스할 수 있습니다(P).
☐ 가장 높은 수준의 권한으로 실행(I)

☐ 숨김(E) 구성 대상(C): Windows Vista™, Windows Server™ 2008

확인 취소

스케줄러 등록

반도체 제조 공정의 불량 웨이퍼를 주기적으로 예측한다


윈도우 메뉴 > "작업 스케줄러"검색

작업 만들기 클릭

일반 탭에 이름 입력

"반도체 데이터 불량 분석 자동화"

트리거 탭 > 새로 만들기 클릭



스케줄러 등록

반도체 제조 공정의 불량 웨이퍼를 주기적으로 예측한다

윈도우 메뉴 > "작업 스케줄러" 검색

작업 만들기 클릭

일반 탭에 이름 입력

"반도체 데이터 불량 분석 자동화"

트리거 탭 > 새로 만들기 클릭

매일 > 시작: 적당한 시간으로 설정

작업 반복 간격: 5분

기간: 15분

확인 클릭

새 트리거 만들기

작업 시작(G): 예약 상태

설정

☐ 한 번(N) ☒ 매일(D) ☐ 매주(W) ☐ 매월(M)

시작(S): 2026-05-20 오후 1:00:00 ☐ 표준 시간대 간 동기화(Z)

매(C): 1 일마다

고급 설정

☐ 작업이 지연되는 최대 시간(임의 지연)(K): 1 시간

☒ 작업 반복 간격(P): 5 분 기간(F): 15 분

☐ 반복 기간이 종료될 때 실행 중인 모든 작업 중지(I)

☐ 다음 기간 이상 실행되는 작업 중지(L): 3 일

☐ 만료(X): 2027-05-20 오후 12:56:49 ☐ 표준 시간대 간 동기화(E)

☒ 사용(B)

확인 취소

스케줄러 등록

반도체 제조 공정의 불량 웨이퍼를 주기적으로 예측한다

윈도우 메뉴 > "작업 스케줄러" 검색

작업 만들기 클릭

일반 탭에 이름 입력

"반도체 데이터 불량 분석 자동화"

트리거 탭 > 새로 만들기 클릭

매일 > 시작: 적당한 시간으로 설정


작업 반복 간격: 5분

기간: 15분

확인 클릭

동작 탭 > 새로 만들기 클릭

프로그램/스크립트에 앞서 복사한 bat 파일 지정



스케줄러 등록

반도체 제조 공정의 불량 웨이퍼를 주기적으로 예측한다

윈도우 메뉴 > "작업 스케줄러" 검색

작업 만들기 클릭

일반 탭에 이름 입력

"반도체 데이터 불량 분석 자동화"

트리거 탭 > 새로 만들기 클릭

매일 > 시작: 적당한 시간으로 설정


작업 반복 간격: 5분

기간: 15분

확인 클릭

동작 탭 > 새로 만들기 클릭

프로그램/스크립트에 앞서 복사한 bat 파일 지정



작업 확인

반도체 제조 공정의 불량 웨이퍼를 주기적으로 예측한다

윈도우 메뉴 > "작업 스케줄러" 검색

작업 만들기 클릭

일반 탭에 이름 입력

"반도체 데이터 불량 분석 자동화"

트리거 탭 > 새로 만들기 클릭

매일 > 시작: 적당한 시간으로 설정

작업 반복 간격: 5분

기간: 15분

확인 클릭

동작 탭 > 새로 만들기 클릭

프로그램/스크립트에 앞서 복사한 bat 파일 지정

Input 폴더에 day-data\secom_day1.csv 파일 복사

지정 시간이 되면 스크립트가 있는 폴더에 output

폴더가 생기고 분석 결과가 쌓임

이 후 5분 안에 day-data\secom_day2.csv를

복사하고 기다림

계속 같은 방식으로 증분되는 파일에 대해서 자동 분석

수행

이벤트 방식

반도체 제조 공정의 불량 웨이퍼를 주기적으로 예측한다

dbhitek 환경에서 `pip install watchdog`

`python watch_folder.py`

Input 폴더에 새로운 csv 파일 복사 > 복사되는 즉시 스크립트가 동작하면서 분석 시작