

ODME KULLANIM KOŞULLARI

- Gemi seyir halinde olmalıdır.
- Yapılacak deşarj kıyıdan en az 50 nm uzakta yapılmalıdır.
- Gemi, Özel Alanlar (Special Areas) içinde olmamalıdır.
- Deşarj Oranı: 30 litre/mil olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.
- Deşarj Toplam İçeriğinde: Petrol içeriği %15 ppm'i geçmemelidir. (ODME otomatik ayarlıyor)
- Deşarj doğrudan denize olmalı, deniz suyu rengi değişmemelidir ve görünür yağlı tabaka oluşmamalıdır. (Oluşursa sistemi acil kapat ve gerekli şirket prosedürünü uygula)
- Deşarj sırasında ODME cihazı aktif olmalı ve tüm parametreleri otomatik olarak kaydetmelidir.

MARPOL ANNEX I ÖZEL ALANLAR

- Akdeniz (Mediterranean Sea)
- Baltık Denizi (Baltic Sea)
- Karadeniz (Black Sea)
- Kızıldeniz (Red Sea)
- Adriyatik Denizi (Adriatic Sea)
- Basra Körfezi (Persian Gulf / Gulf Area)
- Antarktika Bölgesi (South of 60 Degree)
- Güneybatı Afrika Kıyıları (Gulf of Guinea Coast)
- Karayipler Bölgesi (Caribbean Sea)