

TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU (FINE KINNEY METODU)

Değerlendirilen Birim / Bölüm				Diğer	Diğer ise belirtiniz;		FAZ-1 Klinik Araştırma Merkezi				Risk Değ. Güncelleme Tarihi		13.04.2026		Geçerlilik Tarihi		12.04.2028															
İşyeri Unvanı, Adresi				İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Topkapı Ek Bina (Topkapı Liv Hospital), Maltepe Mahallesi Edirne Çırpıcı Yolu Sokak No:9 Zeytinburnu İstanbul														Kullanılan Metod		Fine-Kinney Metodu												
No	Tespit Tarihi	Risk Kategorisi	Alt Risk Kategorisi	Alan	Faaliyet	Tehlike	Risk	Sonuç/ Olası Etki Zarar	Riskten Etkilenecek Kişiler	Mevcut Durum Açıklaması (Tespit edilen riske ilişkin mevcut önlemler)	Mevcut Durum Görseli (Varsa tespit edilen riske ilişkin görsel)	Mevcut Risk Skoru					İyileştirme Planı			İyileştirme Açıklaması (Tespit edilen riske ilişkin yapılan iyileştirmeler)	İyileştirme Tamamlanma Tarihi	İyileştirme Sonrası Görseli (Yapılan iyileştirme sonrası gösteren görsel)	İyileştirme Sonrası Risk Skoru					İyileştirme Etkinlik Ölçümü			İlgili Mevzuat	
												Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Puanı	Risk Seviyesi	Alınacak Önlemler / İyileştirici Faaliyet	İyileştirme Sorumlusu	Termin				Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Puanı	Risk Seviyesi	Etkinlik Ölçüm Yöntemi	İyileştirme Kontrol Sorumlusu	Sonuç		
1	13.04.2026	Tıbbi Hizmetler	Tedavi ve rehabilitasyon süreci ile ilgili riskler	FAZ-1 Klinik Araştırma Merkezi	Gönüllü tedavi ve klinik araştırma sırasında kesici delici alet kullanımı	Kesici Delici Alet Yaralanması	Enfeksiyon, Bulaşıcı Hastalık	Bulaşıcı Hastalık	Hemşire, Doktor	HEM-T06 İlaçların Hazırlanması ve Uygulanması Talimatı		10	6	15	900	KABUL EDİLEME Z RISK	HEM-T06 İlaçların Hazırlanması ve Uygulanması Talimatı uygun şekilde tedavi süreci devam ettirilir. Kullanılan iğne, kateter ucu ve diğer kesici delici aletler güvenli tıp iğne ucu üzerinden müdahale edilmeyecek olanlarla değiştirilmesi planlanmaktadır.	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	HEM-T06 İlaçların Hazırlanması ve Uygulanması Talimatı Çalışanlara bilgilendirilmeli ve uygulanması istenmelidir.	13.04.2026			3	1	15	45	OLASI RISK	Gösterge Takibi	İlgili Birim Sorumlusu	HEM-T06 talimatına uygun ve kullanılan enjektör tiplerinin değiştirilmesi sonucunda risk olası risk olarak değerlendirilir.	
2	13.04.2026	Tıbbi Hizmetler	Hasta kabul süreci ile ilgili riskler	FAZ-1 Klinik Araştırma Merkezi	Gönüllü kabul sürecinin planlanması	Klinik Araştırma olası tehlike ve risklerinin detaylı şekilde belirtilmemiş olması	Riskleri Bilme	Ölüm	Gönüllü	Kalite prosedür ve talimatlarında ilgili süreçler kalite sistemi içine eklenmemiştir.		10	1	7	70	ÖNEMLİ RISK	Kalite Yönetim süreci içinde Gönüllü yönetimi ve ilk giriş anından Tüm Faz-1 Klinik araştırmalar süreci boyunca kullanılacak form, talimat, prosedürlerin sisteme entegre edilmesi ve alanda çalışanlara tebliğ edilerek kullanımı konusunda bilgi verilmelidir.	Kalite Müdürlüğü	Sürekli		30.04.2026			3	1	3	9	DÜŞÜK RISK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Kalite Müdürlüğü		
3	13.04.2026	Tesis Güvenliği	İnşaat ve Renovasyon	FAZ-1 Klinik Araştırma Merkezi	Klinik Merkezi Giriş Kapısı	Kapı geçişinde sedye ve yatak geçişinde kapının kırılması ve kapı camının dağılması	Gönüllü Transferinde kapı geçişinde kapının kırılması ve kapı camının dağılması	Yaralanma	Gönüllü, Hemşire, Doktor	Otomatik ve kilitli konumda kayar kapı yerleştirilen yata ve sedye geçişi için 120 cm olup olmadığı kontrol edilmemiştir.		3	3	7	63	OLASI RISK	Otomatik kapı uygunluğu kontrol edilmeli ve standartlara uygun hale getirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	30.04.2026					3	1	3	9	DÜŞÜK RISK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü		
4	13.04.2026	Tesis Güvenliği	Emniyet	FAZ-1 Klinik Araştırma Merkezi	Tali Elektrik Panolarının kilitli olmaması	Elektrik altyapısına müdahale edilmesi, Sabotaj	Elektrik Çarpması, Kritik sistemlerin kapalı olması	Yaralanma, Ölüm	Gönüllü, Hemşire, Doktor	Tali Pano odası ortamdaki tüm herkes için ulaşılabilir ve açık konumdadır.		6	6	15	540	KABUL EDİLEME Z RISK	Tali Elektrik Panosuna yetkili personel (Teknik Hizmetler) dışında erişim kısıtlanmalı ve Elektrik odası kilitli ve takip edilebilir olmalıdır.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	30.04.2026					3	1	15	45	OLASI RISK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü		
5	13.04.2026	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	FAZ-1 Klinik Araştırma Merkezi	Tahliye Planları bulunmuyor	Acil durum anında alanın tahliye edilememesi	Alan Boşaltılmaması	Yaralanma, Ölüm	Gönüllü, Hemşire, Doktor, Çalışanlar	Mevcut durumda İtfaiye Raporu için hazırlanmış mimari planlar alana asılmıştır.		6	2	40	480	KABUL EDİLEME Z RISK	Acil Durum Tahliye Planları; yönetmeliklere uygun şekilde tüm alan içerisinde uygun alanlara asılması sağlanmalıdır. Tahliye planı rahat okunur ve acil çıkış yönlerini ve tahliye yollarını rahatlıkla gösterecek şekilde olmalı ve plan üzerinde yangın söndürme tüpleri, teknik mahaller ve kimyasallara ilgili işaretlemelerin hepsi olmalıdır.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	30.04.2026				0,5	2	40	40	OLASI RISK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü		Binaların Yangından Korunması Hk. Ynt., İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği	
6	13.04.2026	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	FAZ-1 Klinik Araştırma Merkezi	Yangın söndürme ekipmanı	Yangına müdahale eksikliği	Yangın	Yaralanma, Ölüm	Gönüllü, Hemşire, Doktor, Çalışanlar	Yaklaşık 200 m2 alan içerisinde bir adet 6kg ABC tipi yangın söndürme cihazı bulunmaktadır.		1	1	40	40	OLASI RISK	Yönetmelğe göre metrekaşe alanındaki tüp sayısı yeterli gibi görünse dahi, ilgili alanın kullanımını kısıtlı olması nedeniyle, olabilecek durumlarda müdahaleyi erken yapabilmek için toplam 2 adet 6 kg ABC tipi yangın söndürme cihazı olmalıdır.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	30.04.2026				0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RISK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü		Binaların Yangından Korunması Hk. Ynt.	
7	13.04.2026	Tesis Güvenliği	Yangın Güvenliği	FAZ-1 Klinik Araştırma Merkezi	Yangın söndürme ekipmanlarının aylık bakımları	Yangına müdahale eksikliği	Yangın	Yaralanma	Gönüllü, Hemşire, Doktor, Çalışanlar	Aylık bakım kartları tespit edilmemiştir.		3	2	15	90	ÖNEMLİ RISK	Kalite standartları ve mevzuat gereğince Yangın söndürme cihazlarının aylık bakımları ve kontrolleri yapılmalıdır. Bu yapılan kontrol ve bakımlar ya dijital olarak yada yazılı olarak ispatlanabilir olmalıdır.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	30.04.2026				1	1	15	15	DÜŞÜK RISK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü		Binaların Yangından Korunması Hk. Ynt.	
8	13.04.2026	Tesis Güvenliği	Yangın Güvenliği	FAZ-1 Klinik Araştırma Merkezi	Yangın söndürme ekipmanlarının periyodik bakımları	Yangına müdahale eksikliği	Yangın	Yaralanma	Gönüllü, Hemşire, Doktor, Çalışanlar	Yıllık periyodik bakım ve kontrolleri süresi henüz gelmemiştir. Fakat bir Periyodik kontrol planı tespit edilmemiştir.		3	2	15	90	ÖNEMLİ RISK	Mevzuat gereğince Yangın söndürme cihazlarının yıllık olarak yetkili firmalar tarafından kontrollerinin yapılması. İlgili kontrol etiketi yapılmalıdır. Bu periyodik kontrollerle ilgili olarak planlama yapılmalıdır.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	30.04.2026				1	1	15	15	DÜŞÜK RISK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü		Binaların Yangından Korunması Hk. Ynt.	
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ																																
İşveren / İşveren Vekili				İş Güvenliği Uzmanları				İşyeri Hekimi				Baş Çalışan Temsilcisi				Destek Elemanı				İlgili Birim Yöneticisi				İlgili Birim Sorumlusu								
Diğer Katılımcılar (Adı Soyadı, Görevi, Tarih, İmza)																																