



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

Банк получателя Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)		БИК Сч. №	044525411 30101810145250000411
ИНН 6732102925	КПП 673201001		
Получатель ООО "ЛИДЕРТРАНССЕРВИС"		Сч. №	40702810810440001130

Поставщик: ИНН 6732102925, КПП 673201001, ООО "ЛИДЕРТРАНССЕРВИС", 214005, Смоленская обл, Смоленск г, Сафоновская ул, дом № 12, тел.: +7 (915) 633-33-46

Счет на оплату № 2593 от 03.08.2025

Покупатель: ИНН 6732114166, КПП 673201001, Общество с ограниченной ответственностью "МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ", 214014, Смоленская область, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 29, офис 103

По договору: Продажа з\ч и сервис в RUB

На основании: Заказ-наряд № 15378 от 03.08.2025

Автомобиль: ТОНАР 97861 № AM 8940 67 VIN X0T978610L0000441 ; пробег: 1

в валюте: RUB

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Колодка тормозная комплект на ось PREMIUM 29162	2	шт	6 300,00	12 600,00
2	Диск тормозной с кольцом абс	1	шт	19 700,00	19 700,00
3	Тормозная система - осмотр	0,8	ч	2 050,00	1 640,00
4	Колодки тормозные - замена (1 ось)	1,2	ч	2 050,00	2 460,00
5	Колодки тормозные - замена (2 ось)	1,2	ч	2 050,00	2 460,00
6	Суппорт дискового тормоза 2 ось справа, снятие установка	0,87	ч	2 050,00	1 783,50
7	Ступица дискового тормоза 2 ось справа - снятие/установка	0,4	ч	2 050,00	820,00
8	Тормозной диск - замена (2 ось справа)	0,4	ч	2 050,00	820,00
9	Слесарные работы	1,5	ч	2 050,00	3 075,00

Итого RUB: 45 358,50
В т.ч. НДС 20%: 7 559,75
Всего к оплате: 45 358,50

Всего наименований 9 на сумму Сорок пять тысяч триста пятьдесят восемь рублей 50 копеек

Руководитель

Бухгалтер





ПОСТАВЩИК: ООО "ЛИДЕРТРАНССЕРВИС", ИНН
6732102925, КПП 673201001, 214005, Смоленская обл,
Смоленск г, Сафоновская ул, дом № 12, тел.: +7 (915)
633-33-46
адрес: 214005, Смоленская обл, Смоленск г, Сафоновская
ул, дом № 12

Заказ-наряд № 15378 от 03.08.2025

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ"	адрес заказчика : 214014, Смоленская область, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 29, офис 103 телефоны:
Автомобиль : ТОНАР, ТОНАР 97861 гос. номер: АМ 8940 67 VIN: Х0Т978610L0000441 год вып. 2020 пробег 1	

Цена автотранспортного средства, определяемая по соглашению сторон _____

Платательщик: Общество с ограниченной ответственностью "МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ"
ИНН 6732114166 адрес: 214014, Смоленская область, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 29, офис 103 телефоны:

Принят: 03.08.2025	Вид ремонта: Механический ремонт	Диспетчер: Храмков Евгений Геннадьевич	Мастер: Зеленский Андрей Иванович	Срок исполнения: 03.08.2025	Закрыт	в валюте RUB
-----------------------	--	--	---	--------------------------------	--------	-----------------

Причина обращения: Прочее

Комментарий: Замена колодок 2 ось

Остальные посмотреть без снятие колес

Выполненные работы по заказ-наряду № 15378 от 03.08.2025 к причине обращения "Прочее"

№	Наименование	Кол. оп.	Цена н/ч	Норма	н/ч	ставка НДС	Всего	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тормозная система - осмотр	1	2 050,00	0,800	Н/ч	20%	1 640,00	273,33
2	Колодки тормозные - замена (1 ось)	1	2 050,00	1,200	Н/ч	20%	2 460,00	410,00
3	Колодки тормозные - замена (2 ось)	1	2 050,00	1,200	Н/ч	20%	2 460,00	410,00
4	Суппорт дискового тормоза 2 ось справа, снятие установка	1	2 050,00	0,870	Н/ч	20%	1 783,50	297,25
5	Ступица дискового тормоза 2 ось справа - снятие/установка	1	2 050,00	0,400	Н/ч	20%	820,00	136,67
6	Тормозной диск - замена (2 ось справа)	1	2 050,00	0,400	Н/ч	20%	820,00	136,67
7	Слесарные работы	1	2 050,00	1,500	Н/ч	20%	3 075,00	512,50
Итого работ:		7	на сумму:				13 058,50	2 176,42

Тринадцать тысяч пятьдесят восемь рублей 50 копеек в т.ч. НДС 2 176,42 RUB

Расходная накладная к заказ-наряду № 15378 от 03.08.2025 к причине обращения "Прочее"

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Цена	ставка НДС	Всего	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колодка тормозная комплект на ось PREMIUM 29162	2	шт	6 300,00	20%	12 600,00	2 100,00
Итого по странице материалов:		2	на сумму:			12 600,00	2 100,00

Расходная накладная к заказ-наряду № 15378 от 03.08.2025 к причине обращения: Прочее

Страница: 2

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Цена	ставка НДС	Всего	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Диск тормозной с кольцом абс	1	шт	19 700,00	20%	19 700,00	3 283,33
Итого по странице материалов:		1		на сумму:		19 700,00	3 283,33
Итого материалов:		3		на сумму:		32 300,00	5 383,33

Тридцать две тысячи триста рублей 00 копеек в т.ч. НДС 5 383,33 RUB

Итого по причине обращения: 45 358,50 7 559,75

Всего по причине обращения: Сорок пять тысяч триста пятьдесят восемь рублей 50 копеек

Итого по заказ-наряду : 45 358,50 7 559,75

Всего по заказ-наряду: Сорок пять тысяч триста пятьдесят восемь рублей 50 копеек в т.ч. НДС 7 559,75 RUB

Гарантии: Гарантия на работы: слесарные - 30 дней, электрические - 30 дней, оригинальные з/ч - 30 дней, з/ч, связанные с электрооборудованием, подачей топлива и системой впрыска - гарантии нет, неоригинальные з/ч - гарантии нет. Гарантийные обязательства на работы выполняются фирмой только при предъявлении акта приемки автомобиля и техпаспорта (доверенности).

Рекомендации:



Мастер

/Зеленский Андрей Иванович/


Заказчик

/Общество с ограниченной ответственностью "МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ"/

Платежный

/Общество с ограниченной ответственностью "МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ"/

Дата: 03.08.2025





Поставщик:

ООО "ЛИДЕРТРАНССЕРВИС",
ИНН 6732102925, КПП 673201001,
214005, Смоленская обл,
Смоленск г, Сафоновская ул,
дом № 12, тел.: +7 (915) 633-33-46

Акт об оказании услуг 15378 от 03.08.2025

Покупатель:

Общество с ограниченной
ответственностью "МЯСНОЙ
ЭКСПЕРТ", ИНН 6732114166, КПП
673201001, 214014, Смоленская
область, г Смоленск, ул
Тенишевой, д. 29, офис 103

в валюте:

RUB

Автомобиль: ТОНАР 97861 № AM 8940 67 VIN X0T978610L0000441

Док. основании Заказ-наряд № 15378 от 03.08.2025

Причина обращения: Прочее

Комментарий: Замена колодок 2 ось

Остальные посмотреть без снятие колес

№	Наименование	Кол-во	Норма	н/ч	Цена н/ч	Ставка НДС	Сумма	в т.ч. НДС
1	Тормозная система - осмотр	1	0,800	Н/ч	2 050,00	20%	1 640,00	273,33
2	Колодки тормозные - замена (1 ось)	1	1,200	Н/ч	2 050,00	20%	2 460,00	410,00
3	Колодки тормозные - замена (2 ось)	1	1,200	Н/ч	2 050,00	20%	2 460,00	410,00
4	Суппорт дискового тормоза 2 ось справа, снятие установка	1	0,870	Н/ч	2 050,00	20%	1 783,50	297,25
5	Ступица дискового тормоза 2 ось справа - снятие/установка	1	0,400	Н/ч	2 050,00	20%	820,00	136,67
6	Тормозной диск - замена (2 ось справа)	1	0,400	Н/ч	2 050,00	20%	820,00	136,67
7	Слесарные работы	1	1,500	Н/ч	2 050,00	20%	3 075,00	512,50
8	Запасные части	3	-	-	-	20%	32 300,00	5 383,33
Итого по причине обращения RUB:							45 358,50	7 559,75

Сорок пять тысяч триста пятьдесят восемь рублей 50 копеек

Всего наименований 8 на сумму 45 358,50 RUB (в т.ч. НДС 7 559,75 RUB)

Сорок пять тысяч триста пятьдесят восемь рублей 50 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

М.П.



Заказчик

Менеджер Храмов Е.Г.
Приказ №7 от 01.07.2017

/ Зеленский Андрей Иванович /

Исправление №
Продавец:
Адрес:
ИНН/КПП продавца:

Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному докумен
Платеж об отпуске

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	1 Колодка тормозная комплект на ось PREMIUM 29162	—	796	шт	2	5 250,00	10 500,00	без акциза	20%	2 100,00	12 600,00	792	ТУРЦИЯ	10317120/190525/5086906
2	Диск тормозной с кольцом абс	—	796	шт	1	16 416,67	16 416,67	без акциза	20%	3 283,33	19 700,00	—	—	—
3	Тормозная система - осмотр	—	356	ч	0,800	1 708,34	1 366,67	без акциза	20%	273,33	1 640,00	—	—	—
4	Колодки тормозные - замена (1 ось)	—	356	ч	1,200	1 708,33	2 050,00	без акциза	20%	410,00	2 460,00	—	—	—
5	Колодки тормозные - замена (2 ось)	—	356	ч	1,200	1 708,33	2 050,00	без акциза	20%	410,00	2 460,00	—	—	—
6	Суппорт дискового тормоза 2 ось справа, снятие установка	—	356	ч	0,870	1 708,33	1 486,25	без акциза	20%	297,25	1 783,50	—	—	—
7	Ступица дискового тормоза 2 ось справа - снятие/установка	—	356	ч	0,400	1 708,33	683,33	без акциза	20%	136,67	820,00	—	—	—
8	Тормозной диск - замена (2 ось справа)	—	356	ч	0,400	1 708,33	683,33	без акциза	20%	136,67	820,00	—	—	—
9	Слесарные работы	—	356	ч	1,500	1 708,33	2 562,50	без акциза	20%	512,50	3 075,00	—	—	—
Всего к оплате (9)											45 358,50	—	—	—

Менделеев Александр Егорович