






系统概述




系统概述

- 计算机
- 定位器
- HMD
- 控制器




定位器

- 同步闪光灯(红外灯)
- X和Y(红外激光器/电机)
- 同步
 - 有线同步
 - 光同步







定位器

光学传感器



同步线缆


光同步

Y激光扫描




头戴式显示器 (HMD)

- 双目显示
 - HDMI
- 光学
- 音频
 - 耳机的 HDMI
 - 麦克风的 USB
- SteamVR Tracking
 - 光学传感器
 - 核心定位电子器件




控制器

- 控件
 - 触控板
 - 按钮
 - 触觉反馈
 - 模拟触发器
- 连接
 - USB
 - 无线
- SteamVR Tracking
 - 光学传感器
 - 核心定位电子器件




多个定位器

- 双定位器可减少阴影
- 需要同步
- 同步
 - 有线同步
 - 主定位器的 60 Hz 时钟
 - 平衡的有线连接
 - 原始方法
 - 光同步
 - 同步闪烁
 - 由光学接收器探测
 - 更佳的用户体验



基准信令


- 信号模式
 - X 同步闪烁
 - X 激光命中
 - Y 同步闪烁
 - Y 激光命中




- 同步闪烁和激光命中均会被定位对象加上时间戳
 - 电机旋转频率 60 Hz
 - 红外信号调制频率 1.8 MHz
 - 时间戳频率 48 MHz
- 同步闪烁与激光命中之间的时间差会对应一个角度

光学接收器

- 光学接收器检测定位器发出的基准信号
- 光电二极管将红外光转换为电流
- 互阻抗放大器将电流转换为电压
- 包络检波器移除调制频率
- FPGA 连接到所有传感器,以在基准信号到达时加上时间戳



三角测量



$$\theta = t \times T_{counter} \times \omega_{motor}$$

$$t = t_1 - t_0 ticks$$

$$f_{counter} = \frac{48 \times 10^6 \text{ ticks}}{1 \text{ s}}$$

$$T_{counter} = \frac{1 s}{48 \times 10^6 \text{ ticks}}$$


$$\omega_{motor} = \frac{2\pi \, rad}{1 \, cycle} \times \frac{60 \, cycles}{1 \, s} = \frac{120\pi \, rad}{1 \, s}$$

$$\theta = t \ ticks \times \frac{1 s}{48 \times 10^6 \ ticks} \times \frac{120 \pi \ rad}{1 \ s}$$

$$\theta = t \times \frac{\pi}{400,000} rad$$

解析系统


- 与所有传感器的角度创建了对象位置的解集
- SteamVR™ 将所测角度与已知对象几何形状相匹配
- 此问题必须有且仅有一个解答!



• 要限定该系统,需要多少个传感器?


误差来源

- 传感器覆盖
 - 覆盖物导致的折射
 - 无法通过校准剔除
- 传感器布置
 - 布置变化
 - 可校准
- 基准信号抖动
 - **时间戳量化**
 - 电机抖动
 - 可通过设计尽可能减小抖动
- 误差来源会针对对象的设计提出要求




误差后果


- 平移误差
- 随着距离的增加
- 切向速度增加
- 传感器之间的时间缩短
- 误差开始产生重大影响
- 限制了距离定位器的最大半径
- 我们如何减少这种误差?



误差后果

- 旋转误差
- 当沿正交于某个平面的方向旋转时, 会产生明显位移
- 当在平面内旋转时,每旋转一度所产生的位移会小的多
- 误差会决定距离上的较小变化
- 我们如何减少这种误差?





总结

- 系统包含定位器、HMD、控制器和计算机
- HMD 和控制器是定位对象的示例
- 定位器发出红外基准信号,由定位对象加上时间戳
- 时间戳用于进行三角定位
- 需要四个可见传感器以限定空间中的对象
- 传感器覆盖、传感器布置和系统抖动均为误差来源
 - 遵循传感器覆盖最佳做法
 - 校准以消除传感器布置导致误差
 - 设计确保在所有的三个轴上,为传感器之间提供足够的基线,以减少平移和旋转误差