





# 解读模拟输出



### 模拟输入

- 传感器位置和法线
  - 位置 = X、Y、Z 坐标
  - 法线 = 面对方向
- 传感器视野
  - 法线 ±60°
- 自遮挡
  - 传感器对象产生的阴影
- 障碍物遮挡
  - 附近对象产生的阴影
  - 模型的手部、头部、把手、配件等

#### 传感器视野

- BPW 34 S 拥有从法线方 向 ±60°的视野
- 60° 时的灵敏度是 0° 度 时的一半
- 在距离轴 5 米并与轴成 60° 角处指定系统
- 模拟输出针对的是 60° 视角限值

#### 方向特性


100°

1.0

0.8

0.6

0.4



0°


20°

120°

100°

#### 二维图

- 使用
  - 比较结果一览
  - 通过电子邮件共享
  - 复制到文档中
- 导航
  - +Z 在中心
  - +Y 在上方
  - -Y 在下方
  - +X 在右侧
  - -X 在左侧
  - -Z 围绕在两侧
- 蓝色为良好
- 红色为差





## 三维图

- 使用
  - 找出性能表现较差的姿势
  - 显示姿势中的可见传感器

#### 导航


- 使用数字 1-4 以选择模拟图
- 单击并拖动鼠标以旋转
- 使用滑块缩放模型






### 可见传感器数量 - 2D

- 布置质量的初始指标
- 需要 4 个以启动
- 最好是 5 个
- 哪些地方可能会出现问题?




# 可见传感器数量 - 3D

- 将 POV 标记与问题区 域关联起来
- 背面的传感器如何?
- 我们如何修正此姿势?
- -Z 姿势如何?




#### 可能的初始姿势 - 2D

- 启动条件是什么?
- 类似于"可见传感器数量" 图
- 对象启动或并非来自于给 定姿势
- 离散颜色来自于对条件的 硬限制




### 可能的初始姿势 - 3D

- 三维图优势
  - 突出显示可见传感器
  - 帮助找出使用共面传 感器的姿势
- 我们如何修正这些姿势?




### 姿势旋转误差 - 2D

- 旋转误差起因何在?
- 我们能够对表现不佳的区域做出什么推论?
- 对象的哪侧有问题?




# 姿势旋转误差 - 3D

- 三维图展示共面传感器如何导致旋转误差
- 向上和向下旋转时,距离如何会发生变化?
- 我们如何修正此姿势?



# 姿势旋转误差 - 3D


- 此姿势展示了三个轴上提供基线的好处
- 两个突出显示的传感器之间的关系是如何变化的?



© 2016 Valve Corporation。保留所有权利。


#### 姿势平移误差 - 2D

- 平移误差起因何在?
- 我们能够对表现不佳的区域做出什么推论?
- 设备的哪侧有问题?




#### 姿势平移误差 - 3D

- 三维图上的模型比例尺展示了随着传感器相对定位器平移,传感器的透视距离会缩短。
- 绿色传感器距离有所缩短,但仍较大
- 红色传感器距离已处于临界状态,且会随着平移变得更差



#### 姿势平移误差 - 3D

- 三维图可识别基线不足的姿势
- 看上去 X 中有很多基线,为何 表现不佳?
- 我们如何修正此姿势?



#### 总结

- 蓝色为良好,棕色为差
- 二维图非常适合通过快照、电子邮件和文档进行分享
- 三维图非常适用于可见传感器和检查特定问题区域
- 怎样才算足够好?
  - 模拟图是衡量相对性能的好方法
  - 与已知良好对象的模拟结果进行对比
  - 构建原型并在 VR 中试用,此方法无可替代
  - 建议入手一个 HTC Vive 并经常使用,以此练就一双火眼金睛