





生成传感器布置





概述

- 制作传感器和障碍物形状
- 创建 HMD Designer 项目
- 生成传感器布置
- 查看输出 SCAD
- 查看 2D 模拟结果
- 查看 3D 模拟结果
- 将成功的模拟结果归档

制作形状

- 传感器形状
 - 。 实心, 非中空
- 障碍物
 - 障碍对象的模型
 - 导出至与传感器对象相同的坐标上
- 遮罩
 - 用于遮盖不可用形状区域的障碍物
 - 帮助 HMD designer 高效地放置传感器





我们来试试看!

- 启动 HDK: "在设计文件中启动 Explorer"
 - 将 "…\SteamVR Tracking HDK\training\exercises"复制到桌面
- 打开练习: 050_generating_sensor_placement
- 在 a h 中选择一个字母
- 这便是您在 050_generating_sensor_placement 文件夹中的形状
 - 在 OpenSCAD 中看一下这个形状和 SCAD 遮罩文件
- 启动 HMD Designer GUI

创建 HMD Designer 项目

- 添加输入文件
 - 文件会被复制到项目的"in"目录下
- 选择传感器对象
- 检查要包括的障碍物
- 设置传感器数量
 - 最少 5 个,便于快速验证形状
 - 最多 32 个, 开始时使用 32 个传感器验证形状
- 设置排列数量
 - 基于随机种子进行生成,不会有两个相同的排列
 - 如果当前设置的是 1,为什么不试试 8 呢?然后选择最佳输出。




生成传感器布置

- 单击模拟以启动流程
- 进度显示在右侧
- 品质指数开始为 1000, 会随着布置的进行而下降
 - 1000 表示最差,数字越小越好
 - 并无标准答案
- 生成完成后, "查看"按钮将变为可用
- 选择输出以在右上角查看
 - 二维图
 - 三维图
 - 输出 SCAD


输出 SCAD

- 传感器形状为橙色
- 障碍物为白色
- 传感器为绿色




二维图

- 四幅图
 - 可见传感器数量
 - 姿势旋转误差
 - 姿势平移误差
 - 可能的初始姿势?
- 蓝色为良好
- 红色为差
- 绿色为勉强合格



三维图

- 四份图
 - 1. 可见传感器数量
 - 2. 姿势旋转误差
 - 3. 姿势平移误差
 - 4. 可能的初始姿势?
- 蓝色为良好
- 红色为差
- 绿色为勉强合格
- 可见传感器被突出显示
- 模型比例尺帮助调整模型,使 其适合气泡的大小





在后台

- 项目目录内
 - o in
- 从原始文件复制的文件
- 在模拟流程中不会更改
- Out
 - 根据输入文件生成的文件
 - ASCII 和二进制 STL 格式
 - 修改后的 JSON
 - 每次模拟都会重新生成
- simulations\sim0-X
 - .json 生成的传感器位置
 - .scad OpenSCAD 模型
 - .png 二维图
 - .simTxt 原始模拟数据
 - .simMeta 有关模拟的数据
- archives
 - 模拟输出文件夹的副本



全模拟


在讨论如何解读输出图的同时,让我们从一个使用 32 个传感器的模拟开始...

模拟完成!

- 查看二维和三维图
 - 识别一些问题区域
 - 如何解决问题?
 - 您能否编辑 OpenSCAD 以快速做出改进?
- 是否有优化的机会?
 - 减少传感器数量?
 - 简化形状?
- 尝试另一个形状。它有何不同?

改进


• 可见传感器数量





改进

• 姿势旋转误差






改进

VALVE

• 姿势平移误差



© 2016 Valve Corporation。保留所有权利。