

Nomor : B/002 /UMS/012024

Lamp

12 Januari 2024

Kepada Yth. Direktur Utama DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1 di **Takarta Selatan**

Perihal : Kebocoran Dinding Ruang Kantor A/04 dan A/03

Sehubungan dengan adanya kebocoran di beberapa ruang Kantor PT. Nayaka Era Husada, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Terdapat kebocoran / rembesan di Ruangan keuangan dan Ruangan Direktur Utama.
- 2. Rembesan pada dinding tersebut mengenai titik stop kontak sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan konsleting listrik.
- 3. Untuk itu, kami mohon agar segera diperbaiki guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tri Candra Kartika EKSI

Direktur

Dr/Dn/UMS.01