

| | Maße in Klar | mmern sind Hilfsmal | Be ohne Berücksichtigung v | on Toleranze | en | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|----------------------|------------|----------|--------|
| Stück p. Gerät 1 1 | | | | | | | |
| Abmaße in $\mu = 1/1000$ mm | | 1414 | | - | | 18.10.63 | Getre) |
| Max. Abweichung nicht tolorierter | | 1320 | | | 23/12.60 | 9 | |
| Maβe ± 100μ | 2,5-h9 = 25 | 1304 | | | | 18.1.60 | 90 |
| Max. Abweichung nicht tolorierter Winkelmaße | Pa6ma8 Abma6 in 14 Aend. Nr. Aenderung | | | | | Datum | Visum |
| * Rundschlag max. 20 µ Werkstoff Nichtrostender St. RRM | | | | Maßstab | Gezeichnet | 18.5.60 | 9 |
| Ohea * Bundschlag max 20 # Type I / # Gruppe Gruppe | | | | 5:1 | Geprüft | 14.6.60 | 18 |
| Ohne * Rundschlag max. 50 µ | | | | | 11 | | |
| Ohne I♦ Seitenschlag max. 50 µ Vorherrschende Oberflächengüte Kurbelbolzei | | | IZAN | | Gesehen | | |
| Prierrscheitige Oberhachengute | | | | Ersatz für 105'361/1 | | | |
| Oberflächenbehandlung | Ohne besondere Angaben Kenten entgratet und bis 0,1 mm gebr. Kommi No. 40,242 MAUREN | | | 10.022-4 | | | |
| Wärmebehandlung | | | | | | | |

Kompl. Nr. 10.242

museummura.li