

## aus 2'011 angefertigt

The state of the s												
Stück p. Masch.	4				T	T						
Type   1	11	IIa	111	-	-	-						
Abmaße in $\mu = 1/1000$ mm				-			-					
Max. Abweich	cht tole	rierter										
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße ± 30				Patimati	Abma8 In /4	Aend. Nr.		Aenderung			Datum	W:
* Rundschlag max. 20 μ  Seitenschlag max. 20 μ				Werkstoff Neusilber hartgew. Brin. 280-240 Min.					Maßstab	Gezeichnet	5.9.51	che
Ohne * Rundschlag max. μ. Ohne  Ο Seitenschlag max. μ.				Type II Gruppe					5:1	Geprüft		Te.
Vorherrschende Oberflächengüte				Zahnsegment(3Zähne)					3:1	Gesehen		2
Oberflächenbehandlung leicht getrommelt Värmebehandlung				Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr. CONTINA A.G.					Ersatz für 205'082			
				Kompl. Nr. 2'506			Jan	MAUREN	2	2012		
		4 1										

NOT FOR SALE