



Masse in Klammern sind Hilfsmaße ohne Berücksichtigung von Toleranzen

	10mpl. Nr. 2'500			MAUREN		2.164				
Oberflächenbehandlung farblos eloxiert		Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr. CONTINA A.G.					0:404			
Vorherrschende Oberflächengüte	Zuniwer Kariataenina iter						Ersatz für 205'026			
Ohne * Rundschlag max. 50 μ Ohne ◊ Seitenschlag max. 50 μ	1100	Zählwerks hülsenmutter						Gesehen		7
Ο Seitenschlag max. 20 μ	-	7		Gruppe			5:1	Geprüft		Te
Winkelmaβe * Rundschlag max. 20 μ	Werkstoff Anticorodal B # 17					17	Maßstab	Gezeichnet	12. 9.5/	gas
Max. Abweichung nicht tolerierter	Paßmaß	PasmaB AbmaB Aend. Nr. Aenderung							Datum	Visur
Max. Abweichung nicht tolerierter Maße ± 100 µ										
Abmaße in $\mu=1/1000$ mm				13213						
Type I II IIa III	A.S.									
Stück 1	5 3 3		Dec 19				يدر در الح			