



2 3. 1951

| Stück p. Masch. 1 | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|------------|---------|-------|--|
| Type I II IIa III | 1-48 + 14 | | | | | | |
| Abmaße in $\mu = \frac{1}{1000}$ mm $\frac{26h7}{9}$ | | | | | | | |
| Max. Abweichung nicht tolerierter Maße \pm $~$ 50 $~$ μ | £8 ± 28 | | | | - | | |
| Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße | Pa8ma6 Abma8 Aend, Nr. | i, Nr. Aenderung | | | Datum | Visum | |
| * Rundschlag max. 20 µ | Werkstoff: Ms 58 Pb \$43 | | Maßstab 10:1 | Gezeichnet | 23.4.51 | gas. | |
| ♦ Seitenschlag max. 20 μ | Type I Gruppe | Geprüft | | | 10 | | |
| Ohne * Rundschlag max. 50 µ | | | | | 16. | | |
| Vorherrschende Oberflächengüte | Pengute Löscherfixierst Büchse | | | Gesehen | | | |
| VVV | 200cher fraiter ot. De | Ersatz für | | | | | |
| Oberflächenbehandlung | Ohne besöndere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr. CONTINA A.G. | | 10.095-2 | | | | |
| Wärmebehandlung | Kompl. Nr. 10:226 MA | MAUREN | | 10093 | | | |

museummura.li