





Warmebehandlung	entgratet und bis 0,1 mm gebr. Kompl. Nr. 10.223,2508	CONTINA A.G.			10.068-11#				
Chertiächenbehandlung	Ohne besondere Angaben Kanten CONTIN		NAAG		1 K 40				
	orrisite or originary				Ersatz für				
Vorherrschende Oberflächengüte	Umsteverungsring					Ges	ehen		1
Ohne * Rundschlag max. 50 μ Ohne Seitenschlag max. 50 μ	Type 2,44 Gruppe								W.
Seitenschlag max. 20 μ	Type I, II Gruppe				0:1	Ger	orüft		6
* Rundschlag max. 20 μ	Werkstoff So Ms 58 Mn RAMB #6				aßstab	Geze	ichnet	7.11.1950	hlips
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße —	Paßmaß Abmaß Aend. Nr. Datum		Aend Nr.	Datum	Vis	um	Aena.Nr.	Datum	Visum
Маве ± 50 µ	3-R8 - 24		953	15,7,5	7 9	2	147	7.11.1950	Allar
Max. Abweichung nicht tolerierter	के कि			20.1.6		W/	395	24.4.51	gas
Abmaße in $\mu=1/1000$ mm	2.NO CT		1302	22.8,	60 1	000	832	16.5.52	jehe.
Type			1447	20.4.	55 0	chre-	927	17.2.54	liobly.
Stück Masch. / 1							933	24.8.54	tolety.

Kompl. Nr. 10.223, 2:508

museummura.li