

Masse in Klammern sind Hilfsmasse ohne Berkicksichtigung von Toleranzen.

Stock 1 1		1261					22.12.5		
Type		1260	1260					18,12.53	
Max. Abweichung nicht tolerierter	2-49 -2	1185					31.3.59		
Maβe ±100 μ	2-h8 -14		keine Indexanderung				23,5,55		
Max. Abweichung nicht tolerierter Winkelmaße	Faornas in # Aend, Nr. Aenderung					10.12. J	-		
* Rundschlag max. 20 µ Werkstoff Anticorodal B Seitenschlag max. 20 µ Werkstoff Anticorodal B						22,8.51	Visum the		
Ohne * Rundschlag max. 50 µ Type II Gruppe					101	Geprüft		72.	
Vorherrschende Oberflächengüte Löschergriffbolzen					10:1	Gesehen		7	
Oberflächenbehandlung schwarz eloxiert	Ohne besondere Angaben Kanten entgratet und bis 0,1 mm gebr. Kompl. Nr. 2'546/253 MAUREN				2'153				
Wärmebehandlung									

NOT FOR SALE