		CONT				1 /	1.G.	700 0	A .	100	E gart je	360 6	No.	2:500 Blatt Inc				Inde	
	Stückliste			е	zu	cu	RTA	II					,	G	Aufgestellh 3.8.52				ř.
Zeichnungs Fer- Nr. mat	2,500	501	505		909	507	508	509	510	1115	512	513	514	515	919	517	518	519	590
For	-	H		F	N	м	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
Gegenst d	Zusammenstellung	Zusammenstellung		g.	Kompl. Stufenwalze	Kompl. Hauptachse	Hauptachse mit Umsteuerungsring	Zehnerschaltk.m.Sperrscheibe	Kompl. Nullpufferhebel	Komple Sperrklinke	Kompl.Nullpuffer	Kompl. Zehnerschaltkörper	Kompl. Maschinenkörper	Kompl. Funfzackachse I	Kompl. Finfzackachse II	Kompl. Fünfzackachse III	Kompl. Fünfzackachse IV	Komple Zehnerschaltrad	Grundlebrane Stufe T
Stück					н	1	н	Н	1		7	1	1	17	7	4	-1	.21	
Werkstoff Be		ſ.				A													
Bemerkungen		Rep, Serv					s a ry								7 2				