

危化品企业动火作业安全专项培训

一、动火作业主要风险辨识

动火作业是指在易燃易爆场所进行的、能直接或间接产生明火的作业。主要风险包括：可燃气体或蒸气积聚遇火源引发爆燃；受限空间内氧含量异常导致中毒窒息；高处动火飞溅火花引燃下方物料；作业前隔离不到位造成介质泄漏。历史数据显示，动火作业事故约七成源于风险辨识不充分与票证管理失控。

二、作业票证与审批

动火作业必须办理《动火作业许可证》，实行分级审批。特级、一级动火由厂级审批，二级动火由车间审批。票证须载明动火地点、方式、时间、监护人、安全措施及气体检测数据。动火前 30 分钟内须进行可燃气体检测，合格标准为可燃气体浓度低于爆炸下限的 25%，且检测点具有代表性。作业中断超过 30 分钟或环境条件变化，须重新检测合格后方可继续。

三、监护职责

每处动火作业须设专职监护人，持证上岗且不得兼做他事。监护人负责确认安全措施落实、动火点周边可燃物清理、配备到位的消防器材，并在出现异常时立即叫停作业、组织人员撤离。作业结束后须清理现场、确认无残留火种，方可离开。

四、应急处置

一旦发生火情，作业人员应立即停止动火、切断气源与电源，就近使用干粉灭火器扑救初期火灾；火势失控时按撤离路线撤至上风向集合点，并拨打应急电话报告。发生人员中毒窒息时，救援人员须佩戴空气呼吸器，严禁盲目进入施救。

五、典型事故案例（示例）

某示例企业检修期间，作业班组未对相邻管线进行有效隔离即实施动火，管内残留可燃气体经法兰缝隙逸出，遇焊接火花发生闪爆，造成 2 人轻伤。事故直接原因为动火前未进行

气体检测、隔离盲板缺失；根本原因为票证审批流于形式、监护人擅自离岗。教训表明：票证不是走过场的手续，而是每一步安全措施的确认真单。