

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر

آزمایشگاه ریزپردازنده گروه معماری ، هوش و رباتیک


1399-1400

آزمایش هشتم: آشنایی با SPI و 12C

منابع: دستورکار آزمایشگاه ریز پردازنده - برگه ی راهنمای atmega16 و سایر المانها

نرم افزارها: -Code Vision-Proteus 8.9 sp2-LCD vision

شرح کار: سیستم طراحی شده شکل ذیل را در نظر بگیرید:



در این سخت افزار میکروکنترلر U2 به عنوان MASTER و میکروکنترلر U1 به عنوان SLAVE در نظر گرفته شده است.

برنامه های (MASER)

- 1- تصویر دلخواه را روی glcd نشان می دهد.
- 2- تصویر را با استفاده از ۱2C روی حافظه ذخیره می نماید.
- 3- تصویر را با استفاده از 12C از حافظه می خواند و روی glcd نمایش می دهد.
- 4- مقدار پتانسیومتر در صورت تغییر را روی uart نشان داده و از طریق SPI برای (U1(slave) می فرستد.

- 5- U2 از طریق I2C با U1 ارتباط برقرار کرده و داده های 0 تا 9 را ارسال می نماید. داده های ارسالی را روی uart نیز نمایش می دهد.
 - 6- U2 داده های دریافتی از U1 را روی uart نمایش می دهد.

برنامه های (SLAVE)

- 1- U1 داده های دریافتی از طریق SPI را روی UART نمایش میدهد.
 - 2- یک ساعت آنالوگ و دیجیتال را روی glcd نمایش می دهد.
 - 3- داده های دریافتی از U2 با I2C را روی uart نمایش میدهد.
- 4- برای U2 اعداد 10 تا 20 را با I2C ارسال می نمایی و داده های ارسال را روی uart نمایش می دهد.

تكاليف اختياري

- 1- برنامه ای بنویسید که u1 زمان را برای u2 از طریق spi ارسال نماید و u1 زمان را با uart ارسال و نمایش دهد.
- 2- برنامه ای بنویسد که U2 تصویر را برای U1 ار طریق I2C ارسال نماید و U1 تصویر را روی GLCD نمایش دهد.
 - 3- برنامه های 2, 1 را به برنامه ارسالی اضافه نماید تا در کنار برنامه های بخش master و slave اجرا گردد.