## **SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor: 07/CV.PT/X/2021

Pada hari ini, **Jumat** Tanggal **12** Bulan **November** tahun **2021**, kami selaku konsultan pengawas sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 900/1151/Subbag.TU/X/2021 Tanggal: 5 Oktober 2021 telah dilaksanankan pengecekan pertama pekerjaan 100 % di SMKN 5 Tanjung Balai.

Adapaun setelah pengecekan pertama, disimpulkan:

- a. Pekerjaan Gedung B
  - Plafon PVC pada selasar belum tertutup sempurna
  - Profil PVC pada selasar masih ditemukan yang belum terpasang
  - Pengecatan dinding lama kurang tebal (berbayang)
  - Pembersihan akhir seperti sisa cat pada lantai dan material masih terdapat di lapangan.
- b. Pekerjaan Gedung F
  - Pengecatan dinding lama kurang tebal (berbayang)
  - Pada pekerjaan jendela terdapat kekurangan seperti gendel 1, pegangan jendela 2.
- c. Pekerjaan Pembangunan Pagar
  - Pengecetan dinding kurang tebal (berbayang)
  - Top kolom belum rapi.

Dengan demikian diharapkan kepada pihak penyedia jasa selaku kontraktor pelaksana untuk dapat memperbaiki hasil temuan di lapangan.

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami buat, untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pihak Cabang Dinas Pendidikan Tanjung Balai.

Diketahui oleh Konsultas Pengawas, CV. PRESISI TAMA

Dibuat oleh,

Nirwan Lubis Wakil Direktur Adi Lukmana Inspektor

















